المشاغل



الهندسية



م.شادي أبوسريس أيمن ضرار







المشاغل الهندسية

المشاغل الهندسية

م. شادي أبو سريس يونس الزيوت أيمن ضرار

الطبعة الأولى 2006م — 1426



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

رقم الإيداع لدى دفرة المكتبة الوطنية (2005/4/724)

620

أبو سريس، شادي

المشاغل الهندسية/ إعداد شادي أبو سريس، يونس الزيوت، أيمن ضرار. _ عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2005.

() ص.

ر .إ: (2005/4/724).

الواصفات: /الهندسة// المواد الهندسية//النصميم الهندسي// التصميم//المياني/

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ®

All Rights reserved

الطبعة الأولى

2006 م - 1426



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع عمان – شارع الملك حسين – مجمع الفحيص التجاري تلفتس 4632739 صب ـ 8244 عمان 11121 الأربن

المحتويات

الجزء الأول: المشاغل المكانيكية

11	الوحدة الأولى: القواصات الميكانيكية
13	للمساطر وشرائط القياس
14	القدم (الورنية)
20	زوايا القياس
23	الفر جار
25	الميكروميتر
31	الوجدة الثلقية: تخطيط المشغولات وأعمال الصاج
33	العلام
41	الحني والتعديل
45	الوحدة الثالثة: قطع المعادن
47	عملية التأجين
56	القص
61	عملية النشر
65	الوحدة للرابعة: للبرادة
79	الوحدة الخامسة: النَّقب ووصل المعادن
81	الثقب
90	وصل المعادن (البرشمة)
99	الوحدة السائسة: اللحام
01	اسالوب اللحام
05	آلات اللحام بالقوس الكهربائي
12	قدح القوس
15	القطيبة

	=
125	الوحدة الأولى: للدارات الكهربانية
143	الوحدة للثلنية: أجهزة للقياس الكهرباتية
157	الوحدة الثالثة: تمديدات المباني
159	معدات وتجهيزات تمديدات المباني
166	تمديدات الإتارة ومخططاتها
	الجزء الثالث: مشاغل النجارة
187	الوحدة الأولمي: أدوات النجارة اليدوية
189	أدوات الضبط والقياس
199	أدوات التخطيط
195	علامات التشغيل
198	أدوات النشر اليدوية
208	أدوات المسح والتصغية
216	أدوات القطع والنُّقب في الخشب
227	أدوات الطرق
235	الوحدة الثانية: الوصالات الخشبية
237	أنواع الأخشاب ومواصفاتها
247	الوصىلات الغشبية
273	للوحدة الثالثة: عمليات التخريم والحفر والحرق
285	الوحدة الرابعة: أعمال الدهان
301	المراجع

المقدمة

الحمد لله العلي التعدير الذي هدانا إلى ما توصلنا إليه من علم ومعرفة استطعنا أن نصيغه بلغة بسيطة سلسة نقدمه من خلال هذا الكتاب لكل طالب ومهتم، حسى أن يعود عليهم بالخير والفائدة هذا وبوجود الضرورة الملحة والحاجة إلى مادة علمية يستطيع من خلالها الطالب فهم المشاغل والتعلمل معها ارتأينا إلى إصدار هذا الكتاب بحيث يغطي أكبر قدر ممكن من الخطة الدراسية المقررة، كما أنه يعتبر مرجعاً علمياً الأصحاب المهن والمهتمين بموضوعات المشاغل الهندمية.

نسأل الله التوفيق ١٠

المولفون

الجزء الأول

المشاغل الميكانيكية

القياسات الميكانيكية

القياسات اليكانيكية

أتواع عدد القياس

توجد أنواع مختلفة لعد للقياس حسب الغرض المستعمل لها وسهولة الاستعمال ولختلاف الدقة في قراءتها. وفيما يأتي الأدوات والعدد المستعملة في القياس:

المساطر وشرائط القياس

تستعمل المساطر للقياس المباشر للمسافات القصيرة أما شرائط القياس فتستعمل لقياس المسافات الكبيرة ويوضح الشكل (1) بعض أنواع المساطر والشرائط.




وتستبر مسطرة الصلب (Steel Rule) أقدم أداة من أدوات القباس وأكثرها شيرعاً في الاستعمال في عمليات القياس في الورش، كما توجد أذواع من مساطر الصلب بأشكال عديدة وبقات مختلفة من حيث الدقة. وتدرج المساطر يكون إما حسب النظام المتري (Metric System) أو حسب النظام البريطاني (Britsh Standerd) واعتيانياً يدرج جانب واحد من المسطرة ويتراوح طول المساطر بين 6 ملم إلى 2500 ملم أو (بين 14 و100بوصة).

لقنمة (ررنية) Vernier Callper

تعتبر القدمة من أجهزة القياس الدقيقة ويمكن القياس فيها بدقة أمام،

 أمام، أمام، وهي عبارة عن مسطرة مدرجة بالسنتيمترات وتتتهي بفك
 ثابت وينزلق عليها فك متحرك لقياس أجزاء وحدات القياس، ويوجد مسمار
 مثولب لتثبيت الجزء المتحرك على المسطرة وذلك لعملية ضبط الفك المتحرك
 عند القياس. وعند القياس يفتح المسمار الملولب قليلاً الأجل تحريك الفك
 المتحرك للحصول على المقاس الصحيح. ويتراوح عمق الفكين بين 30-90
 ملم، والحد الأدنى للقياسات الخارجية 6 ملم، كما يلاحظ وجود نقطة ارتكاز
 على كل من فكي القدمة يستخدمان في ضبط فكوك التقسيم لمقاس معين كما في
 الشكل (2).



الورنية Vernier Caliper

أتواع أنعات القياس

تصنف قدمات القياس حسب الاستخدام إلى الأثواع الآتية: 1- قدمة القياس الاعتبادية.


2- قدمة قياس الارتفاعات.

3- قدمة قياس الأعماق.

4- قدمة قياس أسنان الترس.

1-قدمة القياس الاعتبادية:

وهي القدمة الاعتبلاية التي نكرناها وتستخدم في قياس الأقطار الخارجية والداخلية حيث يمسك العامل الفك الثابت بيده لوضعه على الشغاة، بينما يستعمل بده الأخرى في تشغيل صامولة الضبط للحصول على المقاس الصحيح، والشكل (3) يوضح القدمة الاعتبادية.



شكل (3) قدمة فقولس الاعتبادية

(أ) قجزم الأيمن من قلك قمنزلق

(ب) صامولة الضبط النقيق.

(ج) مسار تثبیت للک المنزلق.

والشكل (4) يبين ثلاث حالات لاستعمال القدمة الفكية حيث يستعمل الفكان (1، 2) لقياس عرض المجاري والأقطار الداخلية والفكان (3، 4) لقياس سمك الفضبان والأقطار الخارجية، والقائم (5) يقيس عمق المجاري.



الثنكل (4) ثلاث حالات لاستصل الكمة


2- قدمة قياس الارتفاعات

تمتخدم هذه القدمة لقياس الارتفاعات، والشكل (5) يبين قدمة قياس الارتفاعات، والشكل (5) يبين قدمة قياس الارتفاعات، تنتلف هذه القدمة عن القدمة الاعتبادية باستقرارها على قاعدة تقيلة ولها موشر مشطوب على فك متحرك. وتستخدم هذه القدمة بوضع الشغلة على سطح صغيحة والقياس بقاس بقاس فرق سطح الصغيحة الذي يعتبر مرجع الارتفاع. وتوجد عدة مقاسات القدمة قياس الارتفاعات. ويعرف مقاس القدمة بأقصى مسافة يمكن فياسها فمثلاً القدمة مقاس 250 ملم تعني أن أقصى مسافة يمكن فياسها بهذه القدمة هو 250 ملم. تستخدم قدمة قياس الارتفاعات الاختبار مواضع الشقوب الشغلات وتعبين محور عمود.



3- قدمة فياس الأعماق Vernier Depth Gauge

تستسل هذه القدمة في قياس أعماق الفتحات والتقوب، وهي تتكون من ذراع مدرج بطول 200 ملم أو 250 ملم كما هو موضح في الشكل (6) مع أمثلة لاستعمالها، حيث أن الفك المنزلق بشبه القدمة العادية إلا أن قدمة قياس الأعماق مصممة بحيث ترتكز على حافة الفتحات.




الشكل (6) أمثلة لاستصالات قدمة قياس الأعماق

4- قدمة قياس أسنان الترس Gear Teeth Vernier

تستخدم لقياس عرض سن الترس عند خط الخطوة، الشكل (7)، وقد يكرن قياسها بالنظام المتري أو الإنكليزي ويوضح الشكل (8) طريقة استخدامها حيث يتم ضبط القدمة على المسافة الصحيحة لطول طرف سن الترس ويضبط الفك المنزلق نلقدمة أفقياً للحصول على القياس المضبوط.






شكل (8) طريقة استخدام أدمة قياس أسنان الترس في قياس السنك الصحيحة

قراءة القدمة Vernier Reading

عندما ينطبق الفك المتحرك مع الفك الثابت نلاحظ قراءة القدمة صغراً، وفي حالة انطباق صغر الفك التابت تكون

قراءة القدمة 20 ملم مع ملاحظة انطباق الخط العاشر من الغك المتحرك على أحد تقاسيم المسطرة.

أما في حالة وضع صغر الفك المتحرك بين خطين من المسطرة (لفك الثابت) ولنفرض بين الرقم 20 ملم والرقم 21 ملم فعند ذلك تكون القراءة بملاحظة تقاسيم الفك المتحرك ومعرفة أي خط أو رقم متطابق مع خطوط الفك الثابت ولنفرض الخط الرابع مثلاً من الفك المتحرك ابتداء من جهة اليسار منطبقاً مع أحد التقاسيم من المسطرة فمعنى ذلك أن القدمة تقرأ 20.4 وإليك بمض الأمثلة التي توضع كيفية قراءة القدمة وفق النظام المترى الشكل (9).



- 1- قراءة البعد 0.2 ملم وذلك بتطابق الخط الثاني من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.
- 2- قراءة البعد 0.4 ملم وذلك بتطابق الخط الرابع من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.
- 3- قراءة البعد 0.6 ملم وذلك بتطابق الخط السادس من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الاساسية.
 - 4- قراءة البعد 1.42 ملم:

أ- تقرأ عدد الملمترات على التدريجة الأسلسية ومقدارها 21 ملم.
 ب-تقرأ عدد الوحدات الموجودة على المنزلقة (القدمة) المنطبقة على أحد الخطوط الموجودة على الجزء الثابت (التدريجية الأسلسية) وتكتب على أساس كسر عشري الملمتر (0.4 ملم)، وبهذا تكون القراءة النهائية

21.4 = 0.4 + 21 ملم.

زوليا القياس Angle Gauges

تكون الزوايا لما حادة Right أو قائمة Square أو منفرجة ويجري قياسها في المعتلد لما باستعمال أدوات ذات قيم زاوية ثابتة، ولما باستعمال أدوات قابلة للضغط مزود بعضها بمعايير مدرجة لتحديد قيم الزوايا المطلوب قياسها.

1- الأثوات ذات الزوايا الثابتة:

وهي عبارة عن زاوية مصنوعة لدرجة خاصة لا يمكن تحريكها، (وتكون إما 30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 120) والشكل يوضح زلوية قائمة ثابتة لكثرة استخدامات مثل هذه الزوايا في الحياة العملية.



شكل (10) زاوية ثابتة


2- زوايا القياس المتحركة

وهي المناقل ومساطر الزوايا بالنواعها، وتتكون مساطر الزوايا من جزئين أو ثلاث تتحرك بالنسبة لبعضها البعض بمسامير في تقوب تتخذ وضع الزاوية للشغلة، كما في الشكل (11).



شكل (11) زوايا القياس المتحركة

أما المناقل Protractors فتحمل تدريجات لتحديد قيم الزوايا ومنها مجهزة بمنزلقة لزيادة للدقة في القياس وبعضها مزود بمجهر الإيضاح القراءة ويوضح الشكل (12) بعض هذه المناقل.



الشكل (12) المناقل وأمثلة لاستصالها

وتكون هذه المناقل إما ذات حافات عدلة أو ذات حافات مشطوفة، وتحرك المناقل حسب الزاوية المطلوبة. وهناك نوع من المناقل يسمى المنقلة الجامعة كما في الشكل (13) حيث تتكون من الأجزاء التالية:



الثنكل (13) النظة الجامعة

- مسطرة الزاوية وتتحرك عليها بقية الأجزاء.
 - قاعدة الزاوية للرئيسية.
 - الزاوية المتحركة وهي تتحرك 360 .
 - زاوية لتحديد المحاور المستديرة.

الفرجار Divider


تعتبر فراجير القياس من أدوات القياس التكميلية للمسطرة المدرجة، إذ أن فراجير القياس تستخدم بدقة أعلى، وتكون على عدة أنواع أهمها:

- فرجار قیاس خارجی.
 - فرجار قیاس دلخلی.
 - فرجار تقسیم.
 - فرجار شوكة.
 - الفرجار ذو العمود.

فرجار القياس الخارجي:


ويستعمل لأخذ مقاس قطر خارجي وبعد بين سطحين في الشغلة ثم نقل هذا المقاس لقياسه على المسطرة، كما يستعمل لمراجعة بعد معين لشغة ما أثناء التشغيل أو بعده وذلك بعد ضبط فتحة الفرجار على المقاس المطلوب.

والشكل (أ-14) يوضع كيفية مراجعة قطر خارجي لشغلة مركبة على المخرطة.



.. شكل (14) قواع الفراجير -23-

وهناك ثلاثة أنواع من فراجير القياس الخارجي مبينة في الشكل (14) ويجب أن يراعى ضبط وضع طرفي الفرجار أثناء القياس بحيث يكونان على محور التماثل بالنسبة إلى الشغلة، كما في الشكل (15).



شكل (15) ضبط طرفي قارجار


فرجار القياس الداخلي:

تستعمل في قواس الأبعاد الداخلية للمشغولات وهي أنواع مختلفة كما في الشكل (16).



ويراعى في تصميم فرجار القياس الدلخلي أن يكون طرف كل من ساقى الفرجار كروي الشكل بالتقريب لضمان أن يكون موضع التلامس (نقطة) في حالة قياس الأبعاد الداخلية للسطوح الدائرية ولتقادي حدوث أي خطأ في القباس في حالة ما إذا كان نصف قطر الثقب المراد قياسه أقل من نصف قطر . تكور طرفي الغرجار.

ويوضح الشكل (أ-17) الوضع الصحيح لفرجار القياس بالنسبة لمحور التماثل الشغلة والشكل (ب-17) الوضع الخطأ لعم انطباق محور التماثل الشغلة، ويؤدي ذلك إلى حدوث خطأ في القياس.



شكل (17) أ- الوضع المحرج للرجار


ب- قاولس بالنمية لمحور النمائل للشظة

الميكرومتر الخارجي

هو جهاز قياس دقيق يقيس الأبعاد بدقة تصل إلى (0.001) ملم، ويقيس النوع الشانم لدرجة (0.01) ملم.

أجزاء الميكرومتر

يبين الشكل (18) للمنظر الخارجي لميكرومنر قياس خارجي، وتظهر فيه الأجزاء الآتية:



شكل (18) الميكرومتر الخارجي



- الجمام: يحمل الميكروميتر بقية الأجزاء، وهو إطار محني يحفر عليه
 مدى سعة قياس الميكروميتر. والسعة في المثال من (50-25) ملم.
- المندان: يمثل المندان فك (حد) القياس المتحرك ويصنع من الغولاذ
 المبائكي. وينتهي بلولب. خطوة (0.5) ملم لترفير إمكانية تحريك العمود
 في الاتجاه المحوري.
- مسولة القفل: تتحكم صمولة القفل بمواصة حركة المسود المحوري وتثبيته عند أى وضم قياس.
- جلبة التدريج الأساسي: تشبه جلبة التدريج الأساسي في الميكروميتر
 مسطرة التدريج الأساسي في الورنية، ويقرأ عليها مقدار الفتحة (المسافة)
 بين فكي القياس الثابت والمتحرك.
- جلبة التدريج الثانوي: تشبه جلبة التدريج الثانوي تدريج الورنية في
 الورنية المترية والتدريج الثانوي مقسم إلى (60) قسماً متساوية.
- السقاطة: مقبض محزز (مترتر) وبوساطتها يتم تحريك العمود المحوري ويؤمن الإحساس بضغط القياس.

ميدأ العمل:

خطوة لولب العمود المحوري (0.5) ملم فعندما تدور السقاطة دورة كاملة يتحرك العمود المحوري مصافة (0.5) ملم في الاتجاه المحوري. ويبين التعريج الاساسي مقدار الحركة المحورية. حسب مدى قياس الميكروميتر. ويبين الشكل (19) تدريجاً أساسياً لميكرومتر قياسه يتراوح من (صغر - 25) ملم. وتمثل الأتسام الواقعة فوق خط الأسلس الملهمترات الكاملة. والأتسام والواقعة أسفل الخط أنصاف الملهمترات.




شكل (19) تدريج الميكروميتر

يقسم محيط جلبة التدريج الثانوي إلى (50) قسماً متساوية كما في الشكل (20). فإذا دارت جلبة التنريج الثانوية قسماً واحداً فتكون مسافة الحركة المحورية للعمود المحوري تساوي $\frac{0.5}{50}$ = (0.01) ملم وبذلك تكون دقة القياس (0.01) ملم.

ولتحديد قيمة قراءة القياس نجمع الأرقام الثلاثة الآتية:

- عدد المليمترات الكاملة المرنية (البارزة عن جلبة الجلبة).
 - عدد أنصاف المليمتر أن المرئية.
- رقم الخط المطابق من التدريج الثانوي لخط الأساس مضروباً بــ (0.01) ملم.



قراءة الميكرومتر

يبين الشكل (21) ثلاث قراءات لميكروميتر منري. حدد قراءة كل منها:

أتواع الميكرومتر


يتوفر الميكروميتر بالأنواع الآتية:

 ا- ميكروميتر القياس الخارجي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الخارجية للمشغولات كما في الشكل (22).



شكل (22) ميكروميتر قالياس الخارجي -28-

ب-ميكروميتر القياس الدلخلي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الداخلية للمغشولات كما في الشكل (23).



الشكل (23) ميكروميتر القياس الدنظي

ت-ميكروميتر قباس العبق: يستخدم في قياس عبق الثقوب أو ارتفاع الأكتاف في المشغو لات كما في الشكل (24).



الوحدة الثانية

تخطيط المشغولات وأعمال الصاج


تخطيط المشفولات وأعمال الصاج

العلام

للعلام عملية إعداد القطعة الشغيلها على المكنات، ويعني نقل المقاسات الموجودة على الرسم إلى الشغلة، وتحديدها على أسطحها بمخطوط ترسم بالقلم الرصاص، أو تخدش بمحددات العلام ذوات السن.

1- الأساليب الفنية للعلام:

يتقرر الأسلوب الغني الولجب إنباعه في العلام طبقاً لنوع الشغلة وسلسلة العمليات الذي ستمر بها في مراحل التشغيل.




ويمكن أجراء العلام بأحد الأساليب التالية:

- العلام من حافة إسناد و احدة.
- العلام من حافة إسناد وخط إسناد.
 - العلام من سطح إسناد.
 - العلام باستخدام ضبعة.

(1) العلام من حافة إسنادة واحدة:

من الضروري إعداد حافة إسناد على الشغلة حتى تتزلق عليها أدوات العلام في سهولة ويسر.



شكل (5) توقيع الأبعاد بهذه الكوفية غطأ، فنكل المقاسلت في سلسلة متقالية يؤدي إلى تراكم الأغطاء

(2) العلام من حافة إسناد وخط إسناد:

يكون لبعض قطع التشغيل إلى جانب الحوافي المستقيمة، حوافي مستديرة. ويمكن عادة إجراء العلام لهذه القطع باستخدام حافة إسناد وخط إسناد. وهي حالة الأجزاء المتماثلة الشكل يتخذ خط المحطور بمثابة خط الإسناد عند المعلام.



شكل (6) توقيع الأبعاد على الشظة مع الاستعلة بحافة لِسنك رخط الإسنك (المعور في هذه الحالة)

(3) قعلام من سطح إسناد:

في هذه الحالة توضع الشغلة على سطح مستو يعرف بزهرة الاستواء (زهرة الاستعدال) ومبيأتي وصفها فيما بعد. ويكون السطح بمثابة سطح الإسناد لخطوط العلام التي يتم تحديدها بواسطة محدد الاستواء (زهرة الشنكار).

(4) العلام باستخدام طبعة (ضبعة):

يفضل عند تشغيل كمية ولو صغيرة من المشغولات المتشابهة، عمل طبعة (دليل علام) لاستخدامها في العلام دون حاجة إلى تكرار خطوات القياس والعلام لكل قطعة على حدة.



شكل (7) تحديد الخطوط الخارجية لشظة بواسطة الطبعة

2- أدوات العلام وملحقاتها

نتاولنا فيما سبق بالشرح الأدوات المستخدمة في القياس، ونتحدث فيما يلى عن الأدوات المستخدمة في العلام:

ا- ادوات علام، مثل: شوكة الخدش (العلام)، ننابة العلام (سنبك العلام)، سنبك التخريم، فرجار التقسيم، الفرجار نو العاتق (برجل الشنكرة)، المخداش (الشنكار)، محدد الارتفاعات، محدد استواء (زهرة الشنكار). ب-ملحقات لأدوات العلام، مثل: زهرة الاستواء (زهرة الاستعدال)، مساند
 حرف ٧، مساند متوازية، زاوية تحديد العراكز.

أفوات العلام

تستخدم أدوات العلام في رسم الخطوط أو تحديد النقط على أسطح الشغلة بحيث تبقى ظاهرة وثابتة. وتتقسم خطوط العلام إلى نوعين أحدهما غائر والآخر سحطي. والنوع الأول هو الشائع الاستعمال. ويستخدم لإحداثه أداة علام يكون سنها عادة من مادة أصلب من مادة الشغلة، أما النوع الثاني فنحصل عليه باستخدام أداة من مادة كالنحاس الأصغر مثلاً لعلام أسطح منتهية من الصلب.

أما الألواح الرقيقة القصيفة في علامها أقلام الرصاص الطري تفادياً لتأثير الخدش على سطحها.




شكل (8) التأثير الخلاش لشوكة العلام على السطح

شوكة العلام:

نتاح شوكات العلام بأشكال مختلفة، ويبين الشكل (9) شوكة العلام الشائعة الاستعمال وهي ذات طرف مدبب يجب المحافظة عليه بغرسه في قطعة من الفلين في غير أوقات الاستعمال، وشوكة العلام المزدوجة السن، والذي يكون أحد طرفيها عادة مزوياً، كثيراً ما تتسبب في حدوث إصابات.


ومن الضروري للحصول على علام دقيق أن تمسك الشوكة بالكيفية الصحيحة وأن تنزلق أثناء العلام على دليل ثابت منتظم الحافة.



• سنبك العلام:


إذا كان المطلوب تقسيم شغلة ما على طول خط المحور مثلاً: فمن الضروري إظهار نقط التقسيم على الخط المذكور. ويتم ذلك بالطرق الخفيف بواسطة الشاكوش على سنبك العلام، وتتحدد الأركان بنقطة واحدة، والخطوط المستقيمة بعدة نقط توضع على مسافات غير قصيرة.

لما الخطوط المنحنية فتحد النقط على مسافات أقصر ليسهل لذلك تحديد خط الاتحناء. وزاوية ميل السن في السنبك تكون عادة 40.



• سنبك التخريم:

إذا أريد تحديدي نقط الثقب فيستعمل لذلك سنبك التخريم. وزاوية ميل السن في هذا السنبك أكثر انفراجاً من تلك التي لذنابة للعلام، إذ تبلغ عادة 60. ويجب أن تكون ضربات المطرقة فوق هذا السنبك قوية التحديد نقط الثقب. ويساعد طرف السنبك المديب على سهولة عملية التثقيب نظراً لشكله المخروطي ذي القاعدة المتسعة.



الفرجار (البرجل):

يستخدم الفرجار في علام الدوائر وأجزائها؛ كما يستخدم في تقسيم الخطوط المستقيمة والمنحنية.

وفي مثل ذلك التقسيم تعتبر نقطة للبداية دائماً لحدى نقط التقسيم، وتحدد فتحة الفرجار المطلوبة بالاستعانة بشريط القياس المصنوع من الصلب؛ ولاحتمال وقوع خطأ نتيجة لعدم الدقة في القياس فمن الضروري مراجعة الأبعاد قبل بدء استعمال السنبك لتحديد نقط التقيب.






الفرجار نو العاتق (برجل الشنكرة):

يستخدم هذا الفرجار لمعلام الدوائر ذوات الأقطار الكبيرة وأجزائها.



• الشنكار:

يستعمل الشنكار في علام الخطوط الموازية لحافة سبق إعدادها وتسويتها لتكون حافة إسناد، وهي ذلك الخط الناشئ من تقابل سطحين منتهيين والذي يستخدم دليلاً ينزلق عليه الشنكار. وكما هي الحال مع الغرجارات، يضبط البحد المطلوب بواسطة شريط القياس الصلب، كذلك نوجه العناية إلى ضرورة ضبط ارتفاع سن الشنكار طبعاً لارتفاع الشغلة المطلوب علامها.



محدد الاستواء (زهرة العلام):

سبق أن ذكرنا أن محدد الاستواء (زهرة العلام) يستمل إذا أريد إجراء العلام من سطح إسناد. وتوجد زهرة العلام على أشكال مختلفة لكنها نتشابه جميعها في أن لها قاعدة مستوية نتلامس مع سطح زهرة الاستواء، وأنها تزود بمخداش (شنكار) رأسي انضباطي. وبعد ضبط الارتفاع المطلوب مقاساً من سطح زهرة الاستواء يقبض على قاعدة الشنكار ويدفع مع الضغط عليه برفق ليلامس سن الشنكار سطح الشغلة المراد علامها ويترك أثره عليها.



شکل (21) محدد استواء (زهرة علام) مدرج



شكل (20) محدد أياس ارتفاعات؛ ويمكنك ضبط زهرة العلام على الارتفاع المطلوب

و هذا النوع يساعد على سرعة ضبط الارتفاع المطلوب.

ملحقات أدوات العلام

هناك بعض الأدوات الإضافية التي يلزم استخدامها لأداء علام دقيق على قطع المشغولات المختلفة ذوات الأشكال غير المنتظمة. وفيما يلي الأنواع الشائمة الاستعمال منها:

زهرة الاستواء (زهرةَ الاستعدال)

تصنع زهرة الاستواء من العديد الزهر الرمادي ولها سطح مستو محزز. والغرض من تحزيز السطح هو تسهيل إزاحة زهرة العلام وعدم التصاق الأسطح المأساء للشغلات به.

ويجب أن توضع زهرة الاستواء فوق دعائم مثيلة تحقق لها وضعاً لَقَياً مستقرأ على الارتفاع المناسب (880 mm تقريباً). كما يجب أن يتوافر لسطحها إضاءة كافية لا وكتفها أى العكاسات.

ويكاد وتعصر استخدام زهرة الاستواء في أغراض العلام (الشنكرة)، إما استخدامها في أغراض الضبط والتركيب فيؤثر على سطحها ويجعله وتأكل بسرعة مما يتنافى مع صلاحيتها للغرض الأصلى.


الحنى والتحيل

إن عمليات التعديل والعني تعتمد على مطلوعة المعلان. والمطلوعة لحدى صفات المعادن وتختلف من معدن إلى أخر ونستطيع أن نعبر عنها بأنها مقاومة المعدن لأي تغيير أو تأثير خارجي مسلط عليه.

ولغرض إعادة السطح إلى وضعه الأصلى فلا بد من استعمال قوة خارجية مماوية التأثير الذي يتعرض له السطح أو أكثر منها بقليل وفي نض نقطة التأثير التي سببت التغيير في المطح. وهذه العملية التي تعيد السطح كما كان تسمى التعديل.

الأدونت المستعملة في التعديل فعنها الكماشة المسطحة شكل (22) وتستعمل لتعديل القضيان أو الصفائح ذات المقطع الصغير. ومن الأدوات المطارق المطاطبة والسندان.

والحني عملية معاكسة العملية التحديل حيث تسلط قوة التغيير شكل الجسم وحسيما هو مطلوب ويكون الحني إما إلى أقواس شكل (23)، أو إلى زارية شكل (24) و (25)، الصفائح شكل (26).






أما لحنى الصائح إلى زوايا معينة وخاصة اصناعة مجاري الهواء وخزانات المياه، فنستعمل مكانن خاصة لهذا الغرض سواء كانت كهربائية شكل (27) أو يدوية شكل (28)، حيث هناك حافتان أحدهما متحركة والأخرى ثابتة وترضع الصفائح بين هاتين الحافتين وبتحريك الحافة المتحركة بمقدار معين نحصل على الزاوية المطلوبة، كما هو في الشكل (29).

أما إذا أردنا الحصول على سطوح متعرجة فنمرر الصفائح على عدة أسطوانات وكما في الشكل (30).



شكل (27) مكنة حتى كهرباتية



شكل (28) ملكنة حني بنوية




شکل (30) حتی قصفائح بشکل متعرج




شكل (29) مكنة المحني إلى (وإيا

وتتم عملية الدخني بوساطة تثبيت أحد طرفي القطعة واستعمال قوة معينة لإجراء التغير المطلوب على الطرف الثاني وعادة يكون طليقاً.

وتكون طريقة التشغيل إما بالتسخين أو على البارد وهي تعتمد على نوعية المعدن والشكل المطلوب والمسك.



شكل (31) حتى الصفائح



شكل (32) عنى الصفائح في أكثر من منطقة

الوحدة الثالثة

قطع المعادن

قطع المعادن

عملية التأجين Chiselling

يستبر القطع بالأجنة من للعمليات اليدوية المألوفة، وهي عملية تشغيل يزال فيها المعدن باستعمال الأجنة، وهي عدة مشكلة على هيئة حابور حاد الطرف يقوم بعملية القطع بتسليط قوة عليه، ويتم ذلك باستعمال القوة العضلية بمطرفة بدوية، وإما باستعمال مطرفة تسليط ألية، وتستعمل عمليات القطع بالأجنة لفصل الأجزاء عن بعضها كقطع الصفيح الشكل (1).



وتقنصر عملية القطع بالأجنة على المشغولات للتي لا تتطلب نقة كبيرة كعمليات الإزالة والمتهذيب.



أمواع أفلام التأجين وزواياها:

تصنع الأجنة على اختلاف أنواعها من الصلب العالي الكربون (أي أن نسبة الكربون مرتفعة ويعرف بصلب العدة)، وذلك بطرقها وتشكيلها على الساخن ثم يشغل حد القطع بالبرادة ويعامل حرارياً ليكون صاداً ويشطب بالتجليخ.

زوايا أقلام الأجنة المعتادة تترلوح بين (80-30) والشكل (4) يوضع زوايا أقلام التأجين.




شكل (3) زوليا أقلام التلجين

هذا ويمكن تقسيم الأنواع العامة للأجنات من حيث الشكل إلى خمسة أنواع رنيسية هي:

أ- الأجنة المستوية (العريضة):

وهي أجنة ذات حد قطع عريض، ويستحسن أن يكون منحنياً خاصة عند طرفيه، وذلك لتجنب غوص الحد في المعدن أثناء عملية القطع أو خنشه، وتسنعمل الأجنة العريضة في تشفيل السطوح المستوية، وللأغراض العامة. الشكل (4).



شكل (4) أجنة ذات حد قطع عريض

ب- الأجنة الضيقة:


وتستعمل هذه الأجنة في فتح الشقوق (المجاري) الضيقة العرض، الكبيرة العمق إلى حد ما، ويقل عرض الحد القاطع للأجنة تدريجياً تاركاً خلوصاً حتى لا تتحشر الأجنة في الشق أثناء عملية القطع، ويتراوح الحد القاطع عادة بين (3-13) ملم والشكل (5) يبين لذا هذا النوع من الأجنة واستعمالاتها.



شكل (5) الأجنة الضيقة عند الاستصال

ج- الأجنة المربعة:

وتستعمل في تشغيل أركان الزوايا الداخلية بالتسوية، وكذلك في قطع المجاري والقنوات ذات الأركان والمجاري ذات السطوح على شكل (V) كما في الشكل (6).



-49-

د- الأجنة المدورة الطرف:

تستعمل لقطع المجاري (مجاري زيت الانزلاق)، وتعرف هذه الأجنة بقلم الظفر، والشكل (7) يبين هذا النوع.




ه- لجنة التحديد أو القص:

تستعمل هذه الأثواع من الأجنة في تحديد للمواضع للقطع ولها حد قطع مستقيم، ومن الممكن صنع الأجنات بأشكال خاصة لتفي قطع معينة وفيها تصميم حدود قطع لنتاسب شكل القطع المطلوب والشكل (8) يبين هذا النوع من الأجنة.




شكل (8) أجنة التحديد أو القص

ويبين الشكل (9) رسوماً مفصلة لأهم أنواع الأجنات وفيها يظهر بوضوح أن زاوية للعدة للغالبية للعظمي من الأجنات تبلغ 60 درجة، وذلك عند قطع المعلان الحديدية ويتوقف سعك وحجم الأجنة على شكل ونوع الشغلة، وقد يصل سعك طرف الأجنة العريضة عند قطع بعض المعادن غير الحديدية كالألمنيوم والزنك والرصاص إلى حوالى 1.5 ملم.



-51-

ولا تقتصر الأجنات على تلك المستعملة في قطع المعادن التي ذكرناها وإنما هناك أجنات التي تعمل بالهواء المضغوط، شكل (10).



شكل (11) لمطرقة فهواتية

ويبين الشكل (11) المطرقة الهوائية المستعملة لهذا الغرض، وهناك أجنات تعمل بالطاقة الكهربائية كما في الشكل (12).


وتبلغ زاوية العدة في الأجنات التي تعمل بالهواء المضغوط 60 ويمكن لحدها القاطع أن يتخذ أشكالاً متعدة فعنها الحد المستقيم العريض والضيق.



شكل (12) الأجنة المستصلة في المطارق الكهريائية

توصيات حول استخدام أقلام الأجنة


- 1- يجب أن يكون قلم الأجنة ملائماً لقيضة لليد من ناحيتي القطر والطول والانتباه إلى الأكلام الطويلة والقصيرة وحين لا تمسك بصورة جيدة ربما تؤدي إلى ضرب اليد، كما تكون قوة الضرب للأقلام القصيرة أكبر من الأقلام الطويلة.
 - 2- يجب أن يكون رأس القلم مدبباً ومحدباً كما في الشكل (أ-13).
 - 3- أما إذا كان الرأس مسطحاً وليس مديباً فيصبح كما بالشكل (ب-13).
- 4- عند استعمال أقلام الأجنة تتكون النتوءات المبينة في الشكل (ج-13)، لذلك يجب إزالة النتوءات المتوادة في الطرق بالتجليخ لتغادي تطاير الشظايا أثناء الطرق.



سن (دد) أقلام الأجنة قبل ويط الاستصال

حادة الأجنة: تختلف زاوية حادة الأجنة ونلك باختلاف صلابة المعدن المراد قطعه وتكون الزوابا الصغيرة للمعادن اللينة والزوايا الكبيرة للمعادن الصلعة.

 5- توجيه القلم أثناء القطع: إذا لردنا قطعاً كبيراً فيجب إمالة زاوية الأجنة قليلاً (أ-14)، أما إذا لردنا قطعاً قليلاً فيجب إمالة زاوية الأجنة بزاوية كبيرة الشكل (ب-14).



شكل (14) القطع اكبير والقطع الكيل

أما لذا كانت زلوية الخلوص α كبيرة بحيث أن القام يكون مقابلاً للقطع لذلك يكون السطح محفراً كما في الشكل (أ-15) أما إذا كان القام مائلاً فيكون القطع مستوياً وغير محفر كما في الشكل (ب-15).





شكل (15) الضّلع الحار والقطع المستوي

6- إذا استمررنا في قطع الشغلة حتى النهاية فقسم النهاية وتصبح غير مستوية السطح الشكل (أ-16)، حيث يغضل القطع من الجهة المقابلة الشغلة قبل الانتهاء من القطع، شكل (ب-16).





شكل (16) الرضع النطأ والصحرح لقطع النهارة

- 7- لاعمال القطع الثقيلة بالأجنة يجب اختيار ملازم أجسامها مطروقة وغير مسبوكة، وفي حالة استعمال الأشغال الخفيفة تستعمل ملازم مسبوكة لكي نقوم بعمليات تأجين جيدة يجب إتباع الطرق الثالية:
- يقف العامل بشكل يمكنه من القيام بالطرق الجيد بالمطرقة والمحل المناسب له، شكل (أ-17).
- يجري الطرق تبعاً لحجم الأجنة والمطرقة كتلك تبعاً لنوع العمل في
 الحالات التالية:

ا- من مفصل البد (طرق خفیف).

ب-من مفصل النراع (طرق قوي).

ج- من مفصل الكتف (طرق قوي جداً)، شكل (ب-17).

- بجب أن تلامس المطرقة الأجنة بشكل يكون فعل قوة الطرق فيه
 تماماً في اتجاه محور الأجنة.
- يتم مسك الأجنة تبعاً لنوع وحجم الأجنة بالحد المناسب لأصابع البد او البد كلها، والتوجه الصحيح يتطلب مسكاً ثابتاً للأجنة الشكل (ج-17).
 - تكون النظرة عند التأجين دوماً موجهة على حد الأجنة.

ملاحظة: بجب حماية العين من الرايش وتجنب خطر الحوادث.



شكل (17) الاستصال الصحيح للقطع بالأجنة باستصال الملازم

الغص (Shearing)

القص عملية قطع المعادة إلى قطعتين أو لكثر بواسطة تسليط قوة معينة في المنطقة المراد قصمها فتفصل القطعة في هذه المنطقة.


وعادة تكون عملية القص من العمليات الابتدائية لعمليات أخرى مثل السمكرة واللحاء. ويمكن قص المعادن إلى أي شكل أو حجم مطلوب. نتم عملية القص بتسليط قوة معينة على القطعة فتفصل إلى جزئين أو أكثر ويحدث انفصال القطعة عند حافات القص، حيث يكون أعظم إجهاد مسلط على القطعة. وحافات القص عبارة عن حدين قاطعين أحدهما ثابت والأخر متحرك (في معظم المقصات). ويجب أن تكون المسافة بين الحدين القاطعين بحدود مناسبة وتختلف باختلاف المعلان المراد قصها.

أتواع المقصات

المقصات البدوية Hand Shears:

وتكون على شكلين للقص اليسار أو القص اليمين وأن مقصات اليمين أكثر استعمالاً وجاءت هذه التسمية من عملية المسك بالمقصات باليد اليمنى أو اليسرى.

وتكون هذه المقصات على أنواع سواء مقصات اليمين أو اليسار وتستعمل للصفائح ذات السمك القليل، والشكل (18) يبين استعمال المقص والزاوية المناسبة لفتح المقص.



المغصات المستقيمة:

تستعمل المقص المستقيم الصفائح الرقيقة والسميكة نسبياً، وقد تستعمل إلى قص الأقواس الخارجية فقط. ويجب أن يفتح المقص بزاوية بين 15 - 20 ألضمان سيطرة اليد على الذراعين، الشكل (أ-19).

المقصات ذات الفكوك المنحنية:


وهذه المقصات مصممة للقص الدلتري والمنحنيات وخاصة في الأماكن الضيقة والتي يصحب الوصول إليها الشكل (ب-19).

المقصات لقص المنحنيات والمستقيمات:

وهذه الأتواع تستعمل للقص المستقيم والمنحنيات، الشكل (ج-19).

المقصات المركبة:

وهذه الأتواع من المقصات مصممة لزيادة الضغط عند حافات القص الشكل (د-19).



شكل (19) قواع لمقصات

مقصات الثقوب:

وهي مقصات يكون الحد القاطع فيها ماثلاً بدرجة 45 وتستعمل لقص المناطق الداخلية وهي تعطى حرية كافية لاستمرار القص.

مقصات منقار الصقر:

وحدا هذه المتصات يشبهان منقار الصقر. والأشكال من (19) إلى (21) توضح أنواع أخرى للمقصات، حيث تستعمل لنفس الأغراض التي سبق شرحها كقطع الأتابيب أو أشكال مشابهة من الصغيح يستخدم المقص الموضح في الشكل (19) والقطع يتم بعد الحز.

ولقطع الأسلاك يستعمل المقص الموضح في الشكل (20).






شكل (21) قواع أفر ن من المقصلات استصل القص الأخراض السليقة -29-

المقصات الآلية:

وتستعمل هذه المقصات في أكثر الأحيان لقص أشكال معينة من المعدن قصاً مستمراً وتكون إما يدوية أو هيدرواليكية.

المقصات الآلية البدوية:


تستعمل هذه المقصات عادة في القص الطويل وبحدود أكبر من السابقة وسمك أكثر نسبياً وتكون السيطرة بوساطة البد حيث بمسك الذراع ويحرك إلى الأعلى وتوضع القطعة المراد قصها في المكان المحدد لها ويحرك الذراع بواسطة البد إلى الأسفل فتم عملية القص، وقد نتطلب العملية عدة مراحل النص، كما في الشكلين المرقمين (22) و (23)، ويمكن قص القضبان والصفائح وحديد الزاوية ويوضح الشكل (24) لحد أنواع هذه المقصات والشكل (25) ببين حافات القطم.



عملية النشر


هي عملية فصل الأجزاء عن بعضها البعض بإزالة المعدن من الديز الضيق الذي يجري فيه المنشار، وتعتمد عملية النشر اليدوي على القوة العضلية للعامل مع مراعاة قيادة ملاح المنشار في مستوى ثابت والمضغط على السلاح أثناء الحركة الأملمية له كما في الشكل (26)، (27)، حيث تقوم أسنان المنشار بإزالة المحدن على هيئة رايش (أو شظايا صغيرة).

ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع المنشار، وتصدر حركة المنشار من الذراعين ويساعدها حركة مناسبة من الجسم و هذا يتطلب وضعاً وبعداً صحيحين للجسم من الشغلة.



شكل (26) عملية النشر


ونتم عملية النشر بطريقتين، لما بطريقة يدوية كاستعمال المناشر اليدوية، أو بطرية آلية.




-61-

ويستخدم النشر في قطع الأعمدة والقضبان وعمل مجار وفتحات بالشفلة، وكذلك لفصل الأجزاء الزائدة، بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط، ويوضح الشكل (28) أمثلة لعملية النشر.

ويستخدم المنشار اليدوي في عملية النشر اليدوية والذي يتعدد بأنواعه وذلك نبعاً لاستعمالاته.



ويتكون المنشار البدوي من هيكل (إطار) يركب سلاح المنشارين نهايته. شكل (29).



شكل (29) أجزاء المنشار بنوعيه

زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي

يلاحظ في الشكل (30) زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي وفيه زلوية الخلوص وزلوية العدة وزلوية الجرف.



زوايا للطع لسلاح المنشار فينوى

يتوقف اختيار قيمة هذه الزوايا على نوع المادة المقطوعة، وجودة القطع وأسنان سلاح المنشار الاعتيادي فيها زاوية للخلوص α وزاوية العدة β وزاوية الجرف γ وتتراوح قيم هذه الزوايا بين:

الخلوص 30 - 33

الجرف 5 - 7

العدة أ 50 – 55

عد الأسنان بوحدة قطول

تتبلين أسلحة المناشير اليدوية من حيث عند الأسنان بكل وحدة طولية، ويمكن تقسيم الأسلحة فيما يختص بهذه الصفة إلى أنواع ثلاثة نبينها فيما يلي:

مجال الاستعمال	عدد الأستان لكل 25 ملم طول	النسبة
نشر المواد	16-14	خشن
نشر الصلب الإنشائي العادي،		متوسط
والحديد الزهر والمعلان غير	22	
الحديدية المتوسطة الصلادة.		
نشر المواد الصادة كالصلب	32	ىقىق
العالي الكربون (صلب العدة)	32	


طريقة استصال المنشار البدوي:

يمسك المقبض في البد اليمنى ورأس إطار المنشار في البد اليسرى كما في الشكل (31) ويكون المشوار على طول السلاح.

القطع يتم عند الدفع، يجب عدم الضغط بقوة عند رجوع المنشار ورفعه قليلاً إلى أعلى و لا يجوز الضغط بقوة كبيرة على المنشار لأن ذلك يسبب كسر الاسنان أو السلاح نفسه إذا كانت القطعة سعيكة ووصل ظهر إطار المنشار لها فيجب وضع الإطار بصورة أفقية وتكملة النشر الشكل (32).



شكل (31) طريقة استصال المنشار الودوي



شكل (32) طريقة الانتهاء من نشر قطعة سميكة


الوحدة الرابعة

البرادة

البرادة

عملية البرادة عبارة عن لزلة أجزاء من الشغلة المراد بردها وتكون هذه الأجزاء على شكل رايش صغير يعرف بالبراد.

ويستخدم المدرد في عملية البرادة وهو عبارة عن آلة للقطع، يحتوي على أسنان تشبه الأجنات في تركيبها، مرتبة بنظام خاص يساعد على تسوية السطح شكل (1).



شكل (1) عملية البرادة

تجري عملية المبرادة اليدوية بتحريك المبرد حركة خطية ترددية ويكون الصنغط عليه عند الدفع للأمام (مشوار القطع) ثم سحبه إلى الوراء دون ضغط (مشوار الرجوع)، وتتجمع البرادة في الفراغات بين الحدود القاطعة للأسنان ومن ثم تأخذ طريقها إلى حافات الشخلة كما في الشكل (2).

شوط القطع مع الضغط





شوط الرجوع بدون ضغط شكل (2) صلية قطع

للملزمة Vise

تصنع الملزمة من الحديد الزهر أو الصلب المسبوك ويتحدد مقاسها بعرض فكيها والذي يتراوح من 50 إلى 200 مليمتر.

والفكان إحداهما ثابت والآخر متحرك وكلا الفكين يصنع من الصلب المقسى وهما متوازيان وسطحاهما الملاصقان الشغلة خشنان ليكون التثبيت جبداً. كما في الشكل (3).



عند تثبيت المشغولات التي تكون من معدن طري أو التي تم تشطيب مطوحها التي تلامس سطحي فكي المازمة تستخدم رقائق من مادة طرية مثل النحاس أو الألمنيوم أو الصلب الطري توضع بين سطحي الفكين وسطحي الشغلة من الخدش وأيضاً لتحسين التثبيت.

وعند تثبيت الملزمة على حافة المنضدة براعي أن يكون حدها الأعلى مرتفعاً عن ارتفاع كوع العامل بمقدار 5 - 8 سم وإذا كانت المنجلة مرتفعة عن ذلك فرجب أن يقف العامل على قواعد خشبية توضع على أرض المعمل أما إذا كانت منخفضة فيمكن وضع قطع خشبية مثينة تحتها.



شكل (4) قطريقة المستوحة البرادة

الطريقة الصحيحة للبرادة:

- إ- يجب أن يستند ثقل الجسم على القدم الأيسر، والساق اليمنى تبقى
 مستقيمة والأقدام ثابئة.
 - 2- يكون البرد على طول المبرد.
 - 3- حركة البرادة تتم بحركة الأذرع والجسم.
- 4- اتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية.
 - 5- سرعة البرد تتراوح ما بين 45 55 مشواراً في الدقيقة.

أساليب الدادة:

- 1- البرادة الطوابية: وبها ينفع المبرد في الاتجاه الطولي له أو مائلاً في اتجاه الشغلة وتكون أكثرية المبارد مصممة بهذه الطريقة، حيث نكون القطع أو المشوار الأمامي.
- 2- البرادة العرضية: وبها يمسك المبرد بطرفيه على الشغلة بصورة عرضية وينتج من ذلك نعومة أكثر من البرادة الطولية وخصوصاً إذا اختير مبرد مناسب الشغلة.
- 3- البرادة المائلة: يسحب المبرد بصورة جانبية للحصول على كمية متساوية من الرايش كما في الشكل (5).

عند التأكد من تساوي السطح نبرد في اتجاه معلكس في ظهر ظل البرادة بصورة متقاطعة والجهة التي لم يظهر فيها الظل تكون غير مستوية.

البرادة باتجاه العرض، وذلك بضغط المبرد من الجهتين بصورة متساوية نحصل على برادة ناعمة.



المبارد Files

تصنع العبارد بأشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح العراد برده ودرجة صلادته ودرجة ُ النعومة المطلوبة. وبيين الشكل (6) أجزاء العبرد.



ونتخذ مواصفات المبرد كالأتي:

1- طول المبرد.

2- شكل المقطع.

3- نوع الأسنان.

4- عدد الأسنان في وحدة الطول.


طول قمبرد

والمقصود به طول الجزء الذي به أسنان أي طول الجزء القاطع بعد استبعاد المقبض.

وتنتج العبارد بالطوال مختلفة نتراوح من 80 – 450 ملم أما النصاب فهو جزء العبرد الذي يثبت في العقبض الخشبي.

شكل المقطع

من ناحية شكل المقطع يوجد المبرد المستوي والمستنير ونصف المستنير والمربع والمثلث ومبرد السكينة، وهذه هي أكثر الأتواع استعمالاً وكما في الشكل (7).



-71-

ويستخدم المبرد المستري في تموية الأسطح المستوية وفي الأعمال العامة مثل إزالة النتوءات من طرف الشخلة بالمبرد أما المبرد المستدير والنصف المستدير فيستخدم في برد الأسطح الأسطوانية الداخلية والمنحنية بحيث يكون نصف قطره أقل من نصف قطر الفتحة أو الأسطح المراد برادتها، أما المبرد المربع فيستخدم في برادة الأركان المتعامدة والمبرد المثلث في برادة الأسطح التي تكون زاوية 60 ومبرد السكينة لبرادة الأسطح التي تكون زواياء أقل من 60، كما وتوجد مبارد لخرى خاصة كما في الشكل (8) وهي مبارد صغيرة يتراوح طولها بين 50 – 100 ملم وشكل مقطعها وهو نفس شكل مقاطع المبارد العادية وتمسك من النصاب أثناء استخدامها والنصاب مستدير الشكل وتستخدم في أعمال البرادة الدقيقة مثل صناعة القوالب وصناعة الساعات والمرد.



شكل (8) بعض ألواع الدبارد الإبرة الغاصة بالأشفال الدارقة -72-

أستان المبرد

تقسم أسنان المبرد إلى أربعة أنواع هي:

1- أسنان مفردة القطع.

2- أسنان مزدوجة القطع.

3- أسنان محببة.

4- أسنان منحنية.

5- أسنان ايربة.

1- أسنان ماردة القطع:

ولها مجموعة واحدة من الأسنان (الحزوز) متوازية على سطح المهرد في اتجاه العرض وتميل بزاوية تتراوح بين 60 - 80 وهذه الأسنان المفردة القطع مشكلة بالطرق على جسم المهرد بالأجنة كما في الشكل (9).




شكل (9) أسنان مشكلة بقطع الأجنة

2- أسنان مزدوجة القطع:

وهى كما في الشكل (أ-10) لها مجموعتان متوازيتان من الأسنان (الحزوز) تقاطعت فيما بينها ونتيجة لتقاطع الأسنان ينتج عدد أكبر من حدود القطع يمكنها من برادة المواد الصلبة كالصلب والنحاس وتعيل إحدى

المجموعتين بزاوية 55 مع محور المبرد وتميل الأخرى 70°، الأمر الذي يجعل الأسنان مرتبة خلف بعضها بنظام خاص بحيث يمكن كل واحدة من الاسنان إزالة جزء من المعدن الذي لم يزل بواسطة الأسنان السابقة كما في الشكل (ج-10).



3- أسنان محبية:

وهذه العبارد توجد على صغيحتها أسنان على شكل نتوءات حادة الحواف، تستخدم في برادة مواد العمل اللينة مثل الخشب والجلد، كما في الشكل (11).

4- أسنان منحنية:

وهي أسنان مشكلة بالتغريز نمثل الأولى شكل أسنان مائلة مزودة بتغرب لكسر الرايش وتصلح لقطع المعلان والمواد اللينة... أما الأسنان الموضحة في شكل (ب--12)، فإن لها شكلاً مقوساً (جزء من قوس دائري)، وهي مزودة ليضاً بثغوب لكسر الرايش وتستعمل لبرادة المواد الأكثر صلادة.







ً، شكل (12) أسفان مشكلة بالتغريز

العالية بالمبرد عند استصاله:

- 1- يجب أن لا تستعمل المبارد الجديدة في تشغيل أسطح المصبوبات التي لم تنظف جيداً حتى لا تتعرض الأسنان التآكل السريع نتيجة احتكاكها بحبيبات الرمل التي قد تكون عائقة بأسطح المصبوبات.
- 2- تستعمل المبارد بعد تشغيلها لمدة مناسبة في برادة المعادن الطرية في تسوية سطوح المعادة الصلادة، كالصلب المقسى وحديد الزهر المقسى، وبذلك بمكن الاستفادة من حدود الأمدان في تشغيل المعادن الطرية، وبعد تأكلها قليلاً في برادة المعادن الصلادة.
- 3- بجب تنظيف المبارد من الرايش أو المواد الغريبة العالقة بها، المحشورة بين الأسنان باستعمال سلك رفيع من معدن لين أو قطعة من الصغيح، وذلك قبل استعمالها، ويمكن منع التصالق الرايش والمواد الغربية وتعلقها بالمبرد بواسطة دهانه قبل الاستعمال بطبقة رقيقة من الزيت، ويستعمل زيت النفط أو البارفين قبل برادة الألمنيوم لمنع تطبق الرايش بأسنان المبرد أثناء تشغيله.

 4- بمجرد انتهاء استعمال المبرد يجب تنظيف أسنانه بفرشاة خاصة من السلك، ثم تغطيته بطبقة رقيقة من الزيت لحمايته من الصدأ.

عدد الأسنان في وحدة الطول:

إن عدد أسنان المبرد في وحدة الطول هو الذي يحدد درجة نعومة الممبرد فتوجد مبارد خشنة أسنانها متباعدة (الخطوة كبيرة) وتسمح بازالة كمية كبيرة من المعدن بسرعة ولا تعطى سطوحاً ناعمة وتستخدم مع المواد الطرية، أما المبارد فأسنانها متقاربة وصغيرة وتستخدم في الحصول على سطح ناعم. والجدول التالى يوضح درجات نعومة المبارد وعدد الأسنان.

جدول (1) نظام تقسيم الأسنان

50-40	40-30	30-20	20-15	15-10	أه <i>كل من</i> 10	طول الميرد بالسنتيمتر
عدد الأمنان بالسنتيمتر الطولي						درجة نعومة المبرد
8	11	16	18	21	22	میرد خشن
14	18	19	22	26	30	مبرد نصف خشن
22	26	28	29	35	45	ميرد ناعم
26	30	35	45	58	86	مبرد ناعم جداً

المبارد الدوارة

تركب هذه المبارد في العدد اليدوية التي تدار بالكهرباء أو بالهواء المضغوط وتنتهي هذه العبارد بعمود أسطواني مستقيم يجري تثبيته في العدة التي تبعث في الحركة الدورانية، ويتراوح طول المبرد بين 15-30 ملم ويمكن -26-7

لأسنانه أن تتخذ أشكالاً متعدة الشكل (13) ويستعمل هذا النوع من المبارد في تشغيل القوالب وتشطيب بعض المنتجات ذات الأسطح المعقدة.

هذا ويمكن استخدام هذه المبارد الدوارنية في المخارط والمثاهب بجانب العدد المدارة بالقدرة. وتتخذ رؤوس المبارد أشكالاً عدة منها الأسطواني والمخروطي والكروي والبيضوي والمقسر وغيرها.



الوحدة الخامسة

الثقب ووصل المعادن

الثقب ووصل المعادن

الثقب Drilling

هو عمل تجويف أسطواني بأقطار مختلفة في المشغولات ويتم ذلك باستعمال ماكنات النقب التي يركب بها المثقاب (البريمة).

مكنات التثقيب

تعتبر ماكنات التثقيب إحدى الآلات المهمة في الورش الميكانيكية، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن عمليات التتقيب في أية عملية من عمليات الإنتاج المنكانيكية.

إن وظيفة ماكنات الثقب هو إعطاء المثقاب حركة دور انية وتغذية إلى أسفلها لتمكنه من التغلغل داخل المعدن و عمل التحويف.

1- المثقب اليدوى: شكل (1) وشكل (2)، يستعمل للشغلات الكبيرة الحجم والتي يصعب نقلها إلى الورش وهي تكون على أنواع متعدة فمنها التي تعمل بالطريقة الكهربائية ومنها الهوائية التي يشغل بالهواء المضغوط وأخرى يدوية.



شكل (2) المثلب الكهرياتي




شكل (1) المثقب اليدوي

- 2- المثقب العمودي البسيط: شكل (3)، يستعمل الشفلات المتوسطة الحجم نسبياً، وتتم التغذية فيها علاة بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة يدوية وتكون ذات سرع مختلفة.
- 6- المثقب المنضدي الحساس: الشكل (4)، يستعمل المشغلات الخفيفة وذات الأقطار الصغيرة لغاية قطر 12 ملم، وتثم حركة التغذية عادة بتحريك عمود الدوران يدوياً إلى الأسفل وتكون سرعات القطع في هذه الماكنات محدودة.



شكل (4) المثالب المنضدي الحساس



شكل (3) المثقب العمودي البسيط

المثاقب

المئتب هو أداة القطع التي تقوم بعملية النقب والتجويف في المعن، وتصنع المثاقب من صلب العدة السبانكي أو صلب السرعات العالية وتقسى، وتكون ذات صلادة مرتفعة لتتمكن من التغلغل داخل المعنن وثقيه.

أتواع المثالب (البرايم):

- المثاقب المستقيمة غير شائعة الاستعمال ولها استخدامات محدودة وخاصة مثل تثقيب المعلان اللينة كالبراص والنحاس.
- 2- المثاقب الحازونية: وهي من الأتواع الشائعة الاستعمال في المعامل والورش وتصنع من صلب العدة الكاربوني أو من فولاذ السرعات العالية وفي بعض الأحيان تستعمل اللقم الكاربيدية.
- 3- مثاقب المركز: وتستعمل لعمل مراكز في الشغلات التبيتها في مكانن التشغيل.

أجزاء المثاهب الحازونية، يوضح الشكل (5) بريمة حازونية وأجزاءها الرئيسية:



شكل (5) بريمة طزونية

1- النصاب أو العماق: وهو جزء من البريمة الذي يثبت بمحور عمود الدوران ويكون إما معلوباً أو معتقيماً ونهايته تكون مسطحة وتسمى اللمان، واللمان يحتبر مهماً لأنه يعنع الزلاق البريمة عند الثقب. 2- المجمع: وهو الجزء والرأس المخروطي البريمة ويتكون الجسم من القنوات وتكون لولبية وفائدتها تكون حافات القطع وتساعد على خروج الرايش وتوصيل سوائل زيت التبريد إلى منطقة القطع.

حاملات البرايم

هناك نوعان من البرايم النوع الأول ذات ساق مستقيم والنوع الثاني ذات ساق مسلوب كما في الشكل (6)، ولمغرض تثبيت هذه البرايم في مكائن التقب قد نستعمل ملحقات أخرى.



تثبت البرايم ذات العاق المعلوبة مباشرة بمحور الدوران أو بواسطة حامل حيث يكون محور الدوران ثقب معلوب يثبت البريمة مباشرة، وفي الأدواع الصغيرة نستعمل حاملاً بحيث يدخل في تجويف المحور ويسمح بدخول ساق البريمة الصغير فيه من الجهة الثانية.

ولغرض إخراج البريمة من للحامل والفطاء يوجد ثقب بيضوي على محور الدوران الحامل أو الحامل نفسه وكما يوضح الشكل (7). حيث يدخل مغناح مسلوب ويدفع إلى الأسفل أو الأعلى فتتدفع البريمة أو الحامل إلى الأسفل الشكل (8)، ويجب وضع قطعة خشبية تحت البريمة لتحول دون سقوطها على

المسند واحتمال كسرها أو إصابتها بأضرار. وقد نستعمل غطائين وحاملين أو أكثر البرايم الصغيرة.



شكل (7) الحامل والخطاء



شكل (8) إخراج بريمة

أما بالنسبة للى البرايم المستقيمة فنستمل لمها الحامل ذو الفكوك (الجوزة) (وتكون اعتيادياً ثلاثة فكوك) شكل (9)، وهي تربط مباشرة بمحور الدوران، وتستطيع التحكم بفتحة الفكوك بواسطة مفتاح خاص.



شكل (9) هامل ذا فكوك Drill Chuck

فثقب وحساباته

سرعة القطع:

يمكن تعريف سرعة القطع بأنها السرعة المحيطة للبريمة مقدرة بالمتر/ يقية.

سرعة القطع (V) =
$$\frac{\pi DN}{1000}$$
 متر/ طبقة

حيث أن V سرعة القطع.

D - قطر البريمة، ملم.

N = عدد دورات البريمة في الدقيقة، دورة / دقيقة.

π النسبة الثابتة وتساوي 3.14.

وتتوقف سرعة دوران الماكنة على نوع وصلادة المعن المطلوب ثقبه فكلما ازدادت صلادة المعدن كلما قلت سرعة القطع والعكس بالعكس والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (1) سرعة القطع للمعلان المختلفة

مثاقب من صلب السرعات العالية سرعة القطع متر/ نافيقة	مثلقب من صلب الحدة سرعة القطع متر/ بقيقة	المحن الذي يتم ثقبه
35-20	16 – 12	صلب متوسط الصلادة
20-15	9 – 6	صلب مرتقع الصلادة
25-18	12 – 8	حديد الزهر
60-40	35 – 25	التحاس الأصفر
70-35	50 - 25	التحاس الأحسر
150-50	80 - 40	الألمنيوم

قواعد عمل الثقوب والاحتياطات الولجب إتباعها

- ا- يتم تخطيط الشغلة وتحديد مواضع التتوب بواسطة سنبك النقطة، ويكون موضع البنطة واضحاً وعميقاً حتى يصير دليلاً لمقدمة المثقاب عند نزوله وحتى لا ينتج ترحيل (زحف الثقب).
- 2- قبل البدء في الثقب تراجع زلوية رأس المثقاب تبعاً المعادن المطلوب ثقبها كما يلاحظ أيضاً مدى استقامة المثقاب عند دورانه أي ليس به اعوجاج.
- 3- تثبیت المشغولات تثبیتاً جیداً على منصدة المثقب ولا تمسك المشغولات بالید مهما كانت رقیقة لحم الإصابة ویجب أن یكون سطح الشغلة أفقیاً تماماً والمشغولات التي بها أسطح مائلة تثبت بواسطة مساند وركانز على منضدة المنقاب.

جنول (1) أسباب مناعب المثالب

السبب المحبّمل لظهور ها	الأعراض
 مرونة أو اهتراز في هيكل ملكنة المثلب أو الشظة. 	كسر الثقب
2. فَلَهُ خَلُومِنَ الشَّفَةِ.	
 الخفاض سرعة الدوران بالنسبة لسرعة التخية. 	
4. سرعة قنظية كبيرة	1
5. مثقب مثلم	·
 وجود بقع صادة أو قشور أو نحتواءات من الرمل في 	تفتت الأركان الغارجية
المادة المراد ثقبها.	لحدود القطع
2. زيادة كهيرة في سرعة الدوران.	
 استصال المركب غير المناسب القطع. 	
 عدم وجود مادة الترييت عند من المثقب. 	

الأعراض	السبب المحتمل لظهورها
كسر المثلب عند	المداد فالوات بالرايش
استصاله في ثالب	
التحلس الأمسار أو	
الخشب	
كسر حافة القطع	عدم الازدواج الصحيح للساق المستنقة في الجلبة الخاصة
	بها وذلك بسبب وجود شقوق، أو أوساخ أو زوائد أو تأكل
	في الجلبة.
تفتت لعاقة لغارجية	زيادة مقاس الجلبة المستخدمة في تصويب مسار المثلب
تفتت الشفة أو حدود	 أرط سرعة النظية.
القطع	2. زيادة غلوص اشظة.
	3. عدم استخدام سائل التبريد.
تفتت أو توقف مثقب	1. سخونة المثقب ثم يرودته يسرعة كبيرة أثناء الثقب.
قسرعة فعالية	2. أمرط سرعة التغنية
التغير في نوع	التغير في حلة المثلب كتفتت
الرايش أثناء الثقب	حد القطع، أو تحويله إلى مثقب منتلم إلخ.
الاتساع الزائد في	 عدم تساوي زاوية أو طول حدود القطع أو كليهما.
مقاس الثقب أو ثقب	 عمود الدوران سالب.
غير دائري	3. المثلب غير مسننة.
القطع بحد ولحد فقط	عدم تساوي طول أو زاوية حدود القطع أو كليهما
غشونة الثقب	 عافة الخطع للثقب غير سليمة.
	 النفص في التزييت أو استصال مادة غير مناسبة.
	3. الفطأ في التركيب.
	. 4. زيلاة سرعة الثغنية

زوايا المثلب (Drill angles) الزاوية المخروطية

وهي الزاوية المحصورة بين شفتي القطع وتختلف باختلاف المعدن المراد ثقبه. والزاوية الشائعة الاستعمال للمثلقب هي 118 والتي تكون جيدة بالنسبة إلى الفولاذ الطري Soft steel والبرامس Brass. ومعظم المعادن المصادة Hard metals تكون الزاوية بحدود 150. أما النحاس Copper فتكون 200 والمطاط والفايير 60. والشكل (10) يوضع الزاوية المخروطية.



شكل (10) الزاوية المخروطية

Helix angle الزاوية الولبية الحرزونية

وهي الزلوية بين حافة القيادة للحز وبين محور المثقب وتتغير هذه الزاوية من (0-40) والزلوية الشائعة الاستعمال للفولاذ ومعظم المواد هي 30. وكلما كبرت الزاوية اللولبية فإن عمر حافة القطع نقل لبعض المعادن. وكفاءة المثقب تزداد كلما استخدم الزاوية المطلوبة لمحن معين.

الجدول التالى يبين الزوليا المستخدمة:

الزاوية اللوابية الحازونية	الملاة
45 – 35	النحاس والمنغنير
25 - 20	سبائك النحاس
17	البلاستيك الصلد
30 – 24	الغولاذ الطري

وصل المعلان (البرشمة):

هي إحدى طرق الربط، وتمتاز عن باقي أنواع الربط بقوتها ونوعيتها المجيدة لذلك تستعمل في صناعة المراجل والطائرات والسفن والأجهزة المتعرضة للاهنزازات الشديدة، حيث لا يمكن فك هذا النوع من الربط إلا بكسر مسمار البرشام عكس الأنواع الأخرى مثل اللوالب التي تفتح بالاهنزاز.

ونكون عملية البرشمة إما يدوية أو ميكانيكية وتمتاز بسرعتها. وهي اقتصادية إذا ما قيست بالأتواع الأخرى من الربط. وتعتبر من أنواع الربط للدائم، وكذلك تستعمل في المعادن التي لا يمكن لحمها بسهولة.

أتواع مسامير البرشمة

تكون مسامير البرشام على أنواع مختلفة فعنها الصلد ومنها المجوفة كما في الشكل (11)، والمعلان المستعملة لصناعة مسامير البرشمة هي البراص، النحاس، الألمنيوم، الحديد... إلخ.

المتوع	شكل المسياد	صلية الرط	الاستعيلات
erep or cup head رأس ملور			الصفائع السبكة والرقيقة وعندما بنطلب فوة حالية الربط
Pan head		30	كذلك
وآس غروطي داس غروطي			كذلك
Couracsina رأس غاض	1 4		تستعمل عندما پراداشتناء وأس لمسيار أي سبيل عدم معاوضت مع الإجزاءالاشوى
المناه المناع المسار الأماس		32 2	
Finite and			للمفاتع الطابة بالقصابر
الميار للجوف الميار للجوف			بستعمل لتقليل الوزن حاصة بقطائرات وتستعمل لمع الاتيماج والصفائح الكبرة
Baucand السهار دور اسيز	Œ	1	استعمل للجاردوالقايير

شكل (11) أتواع مسامير البرشمة


وتكون البرشمة على نوعين:


أولاً التشغيل على الساخن: وتتم بواسطة تسخين مسامير البرشام إلى درجة حرارة معينة وتوضع في محلاتها المعدة لها وتطرق إما يدوياً أو ميكانيكياً للحصول على البرشمة. وتمثار هذه الطريقة بكونها اقتصادية وسريعة وذات نوعية جيدة، وخاصة بالنسبة إلى المسامير ذات الأقطار الذي تزيد عن 10 ملم.

ثُقياً - التشغيل على البارد: وتستمعل هذه الطريقة في أقطار المصامير التي نقل عن 10 ملم.

الأقوات المستخدمة للبرشمة

إن الأدوات المستخدمة هي إما يدوية كالمطارق أو أجهزة هيدروليكية الشكل (12) أو أجهزة تشغل بالبخار أو الهواء وفي جميع هذه الأدواع تتحول الطاقة إلى حركة مستقيمة ترددية أجسم ينزلق داخل هذه الأجهزة تسمى المطرقة. وتكون الأجهزة التي تستخدم الهواء المضغوط بأحجام مختلفة بحيث يسهل حملها بالبد كما في الشكل (13).





شكل (13) ماكنة برشمة هيدروليكية


برشمة قطعتين أو أكثر

وهناك عدد من النقاط التي يجب ملاحظتها قبل القيام بعملية البرشمة. من هذه النقاط:

نوعية الربط:

هناك عدد من طرق الربط:


الطريقة الأولى: وتتم بوضع القطع المراد ربطها إحداها فوق الأخرى عند النهايات ويكون طول الحافة (ص) الموضوعة إحداها فوق الأخرى ضعف البعد بين مركز مسمار البرشام والحافة وهذه الطريقة من الأثواع الشائعة الاستعمال، شكل (14)، ولكن عيب هذه الطريقة أن الألواح تصاب بالتواء في موضع الربط نعدم وجودها في معتوى واحد، ولمعالجة هذا العيب يستحسن حتى طرف أحد الألواح قبل البرشمة كما في الشكل (15)، وتسمى هذه الطريقة بالربط المتراكب Lap Joint.





شكل (15) الربط المتراكب

الطريقة الثانية: وتكون باستعمال قطعة ثالثة. حيث توضع القطع للمراد ربطها إحداهما أمام الأخرى وفي مستوى واحد وتوضع القطعة الثالثة فوقهما وكما في الشكل (16)، وهذه الطريقة لفضل من الأولى حيث أن كفاءتها أعلى.



شكل (16) الربط باستخدام قطعة ثالثة

الطريقة الثالثة: وهي كما جاء في الطريقة الثانية إلا أنه تستخدم قطعة رابعة من الأسفل وكما في الشكل (17).

وتسمى الطريقتان ب، ج، بالربط التتاكبي Butt Joint




-93-


عد وتوزيع مسامير البرشمة

إن تعيين عدد المسامير الواجب استخدامها يعتمد على جملة من العوامل منها القوى المؤثرة وقطر المسمار ... إلخ.

أما توزيع هذه المسامير فيكون إما في صف واحد، الشكل (18) أو في صغين أو ثلاثة صغوف فاكثر الشكل (19).



شكل (18) المسامير يصورة متبادلة




شكل (19) قىسلىر ئلائة سلوف أو أكثر

ثقب الأجزاء المراد ربطها


بعد تعيين أملكن مصامير البرشام تتقب الألواح وتتم هذه العملية بثقبها يدوياً بوصاطة قطعة مدبية الرئس.

لو بواسطة المثقاب الكهربائي وتكون طريقة المثقاب أفضل من الأولى حيث تحصل على القطر المراد ثقبه بالضبط وبمواصفات جيدة. علماً أن الثقب الناتج عن الطريقة الأولى، يتضرر مما يسبب في قلة كفاءة هذه الطريقة. وعند النتب بأي من الطريقتين يجب أن يكون قطر النتب أكبر من قطر مسمار البرشام بمقدار خلوص معين حيث سوف يملأ هذا الخلوص بالمعدن كما في الشكل (20) وكبس معدن المسمار وكما في الشكل (21).



طرق المسامير

بعد التأكد من كون المسمار في الوضع الصحيح يكبس بوساطة إددى طرق الكبس سواء بدوية أو ميكانبكية إلى أن نحصل على الشكل المطلوب. وشكل (22) يوضح عملية الطرق حيث يسحب المسمار بوساطة إزميل ويطرق بالمطرقة وبعد نلك يدور الرأس بوساطة قالب تدوير رأس البرشام بوساطة Snap و هكذا تتم عملية البرشمة وكما في الشكل (23)، (24).



-95-

و أخيراً يجب أن تلاحظ النقاط التالية:

- 1- أن مسمار البرشمة قد ملأ الفراغ تماماً.
- 2- الأجزاء المربوطة يجب أن تكون خالية من أي فراغ.
- 3- التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام أو الألواح عند الطرق.

قطر ميمار البرشام

يكون قطر مسمار البرشام اعتيادياً 1.5 سمك الألواح المربوطة (الألواح المربوطة ذات السمك القليل نوعاً ما فيكون قطر المسمار ضعف سمك الألواح). ونستطيم تعيين القطر بالقانون التالى:


قطر المسمار -1.25 م سمك اللوح

أما إذا كانت الألواح المستعملة مختلفة السمك فيستعمل السمك الأكبر.

25.5	22	19	16	12.5	9.5	6.5	سعك اللوح ملم
31.5	28.5	27	23.5	22	19	14.5	قطر المصار علم


العيوب التي تظهر في البرشمة

- ا- رأس المسمار لا يأخذ شكله الطبيعي بعد الطرق وهذاك تسرب بسبب
 كبر في الثقب المحد مسبقاً.
- 2- عدم لنطباق القطع المربوطة بعضها على بعض وتكون تتوءاً والسبب
 يعود إلى عدم استصال الإزميل Sett.
 - 3- قطع رأس المسمار المطروق بسبب قصر المسمار.
- 4- حدوث ضرر في جانب واحد في إحدى القطع بسبب عدم استعمال قالب
 تدوير رأس للبرشام بصورة صحيحة وعمودياً على القطعة.



شكل (24) تبرشمة بوضطة الإرميل والمنبك

- 5- انتشار المسمار حول جوانب قالب تدوير رأس البرشام بسبب الطول
 الزائد المسمار.
- 6- لنشار رأس المسمار الأصلي وسببه استعمال المطارق غير الصحيحة والشكل (25) يبين هذه العيوب.



شكل (25) عيوب البرشام

الوحدة السادسة

اللحام

أساليب اللحام

لن أساليب اللحام الشائعة في الوقت للحاضر هي: لحام للقوس، ولحلم الغاز، ولحام المقاومة، واللحام الانضغاطي وغيرها من أساليب اللحام الأوتوماتيكية.

لحام المقاومة

ونتم هذه العملية كما يلي:

- ا- تسخن قطعتي العمل إلى حالة التعجن عند طرفي الاتصال إثر مقاومة مريان نيار كهربائي منخفض الفولتية عالى الشدة لفترة قصيرة نسبياً.
- 2- تتم كبسهما معاً بواسطة طرفي اتصال كهربانيين، أو إلكترودين ويقسم
 لحام المقاومة إلى أربعة أنواع رئيسية:
 - لحام البقعة (النقطة).
 - لحام التدريز.
 - لحام البروز.
 - لحلم الفلطحة.

اللحام الفازي

ومن أكثر الأثواع استخداماً هو لحام الأكسى أسيتلين، حيث يستخدم في هذا اللحام مزيج من غلزي الأكسوجين والأسيتلين بنسب خلط معينة للحصول على لهب بدرجة حرارة كافية لصهر المعادن المراد لحامها، وقد يعتمد فقط على اللهب في إجراء اللحام، وقد يتم استخدام سلك إضافة يتم صهره على القطع المراد لحامها.

لحام القوس الكهربائي

ويستخدم هذا النوع من اللحام على نطاق واسع إذ يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة على شكل قوس كهربائي، حيث تستخدم الحرارة المتوادة بهذا الأسلوب في صهر الالكترود (سلك اللحام)على المعادن العراد لحامها.

ومن أهم تقسيمات اللحام بالقوس الكهربائي اللحام بالقوس المحجب، واللحام بالقوس المغمور.

اللعام بالقوس المغمور

في هذه المعلية ينتج الاندماج بواسطة التسخين بقوس كهربائي يتولد بين قطب كهربائي (الكترود) مصنوع من معدن عار غير مكسو، وببين الشغلة. ويحجب اللحام مسحوق مادة حبيبة قابلة للانصهار نتساقط على الشغلة.

اللحام بالقوس المحجب

وفي هذا النوع من اللحام يستخدم للكترود مغطى بطبقة من مسحوق (بودرة) ذات تركيب كيميائي يحافظ على جودة اللحام ويمنع وصول الهواء والأكسجين إلى منطقة اللحام أثناء الصهر.

للحام بالضغط

وفي هذا اللحام يتم الحصول على وصلة متينة من خلال وجود الضغط المرافق للحرارة، ويتميز هذا النوع بعدم تكون طبقة أكاسيد على خط اللحام مما يضمن وصلة قوية ومتينة.

ويقسم اللحام بالضغط إلى الأنسام التالية:

1- اللحام فوق الصوتي.

- 2- اللحام الانتشاري.
- 3- للحام الاحتكاكي.
- 4- اللحام الانفجاري.

اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding

القوس الكهريائي واستخداماته في اللحام

يلزم لفهم تطبيق القوس الكهربائي على أساليب اللحام، ، نستعرض أو لأ بعض حقائق أساسيات متعلقة بالكهرباء.

مقعة

لن ينساب تيار كهرباني منتظم ما لم ينهياً له ممر أو دائرة موصلة ويسمى مثل هذا الممر الذي ينساب فيه النيار الكهربائي: " دائرة كهربائية ".

ويسري التيار الكهربائي في طول موصل، بمثل جريان الماء في طول الأتبربة، يلزم أن تتوافر له قرة دافعة معينة، تتهيأ لما من الفرق في مستوى الماء أو بولسطة مضخة. ويشبه ذلك كثيراً سريان التيار في طول ساك إذا ما توافرت قرة دافعة كهربائية ناتجة عن فرق في الجهد أو بوساطة مواد كهربائي. وتسمى وحدة القوة الدافعة الكهربائية (الفولت)، كما تسمى القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية) أو فرق الجهد، ويقصد بالمصطلحين الدفع الذي يعمل على تحربك الكهرباء.

وتسمى نقط الجهد الأعلى (القط الموجب) أو (الأثود)، وتسمى نقطة الجهد الأقل (القطب السالب) أو (الكاثود).

اللحام بالقوس الكهربائي

هو عملية ربط دائم للقطع المعنية عن طريق الانصبهار باستخدام سلك خاص يناسب طبيعة المعانن المراد ربطها دون الحاجة إلى استخدام أي ضغط خارجي مباشر أو غير مباشر، ويعتبر القوس الكهربائي مصدراً للحرارة اللازمة لتسخين كل من القطعة وسلك اللحام إلى درجة الاتصبهار.

القوس الكهربائي

يتكون القوس الكهربائي من تدفق أبخرة معدنية متوهجة تحمل تياراً كهربانياً، ويسري بعد فصل موصلين في دائرة كهربانية كانا متلامسين، وذلك إذا توافرت فولتية كافية فإبقاء سريان التيار خلال الجو الغازى المحيط.

وهو تفريغ شحنة كهربائية بين قطبين خلال وسيط من الفازات المؤينة تعرف باسم البلازما و لا يتم توليد القوس الكهربائي دون تأين الوسيط الفلزي وتتم عملية التأين بإحدى طريقتين تحت الضغط الجوى العادى هما:

- ا- استعمال تبار كهرباتي ذي ضغط عالى: ويستخدم هذا النوع في عمليات اللحام بالقوس الكهرباتي مع استعمال غازات حاجبة وتصل قيمة ضغط التيار (10,000) فولت وهذا الضغط كاف لتوليد القوس الكهربائي ببين قطبين وبعد أن يتكون القوس ينخفض الضغط الكهربائي ويبدأ التيار بالارتفاع.
- 2- عن طريق خلق تماس كهربائي: وهذه الطريقة هي المستخدمة في اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي حيث يتم تقريب الحامل لملك اللحام من القطعة المراد لحامها والموصولة بالقطب الثاني إلى أن يحصل تماس كهربائي ثم نبدأ بأبعاد القطب الحامل للملك ونتيجة لحدوث

التماس الكهربائي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النقطة احدوث التماس الكهربائي إلى درجة حرارة كافية لصهر سلك اللحام.

وعندما نبدأ بايعاد السلك فإن جسر المعنن المذاب الذي يواد بخار المعنن يشكل ممراً مناسباً للقوس الكهربائي (الوسوط المؤين)، وبذلك يتواد القوس الكهربائي.

استصال القوس الكهرياتي في اللحام

تستعمل الحرارة المتولدة عند طرفي القوس وفي مجرى القوس لصهر المحنين المراد لحامهما عند نقطة الاتصال، بحيث ينسابان ويتلاحمان ويكونان كلة صلبة متكاملة عند تجمد المحن. وهكذا يمكن وصل الأجزاء المختلفة، أو يمكن إضافة المواد إلى أسطح المعادن.


وتبلغ درجة حرارة القوس حوالي 3600°، وعند تركيز هذه الحرارة الهائلة عند نقطة اللحام ينصهر المعنن في هذه النقطة وتتكون بركة صغيرة من المعدن في الشغلة، وإذا ازم معدن إضافي للحام، بوخذ من سلك أو ميخ، تصهره حرارة القوس، فيترسب سائل في هذه البركة الصغيرة، ويقلب المعدن المنصهر في البركة بغمل القوس، ويتخالط المعدن المضاف تماماً مع معدن الأساس، فتتكن نذلك بعد التحدد وصلة متينة.

آلات اللحام بالقوس الكهربائي

يمكن تصنيف آلات اللحام بالقوس الكهربائي تبعاً لنوع التيار المستخدم في عملية اللحام ضمن مجموعتين هما:

آلات اللحام ذات النيار المتغير

يبين الشكل (1) المظهر الخارجي لأحد أنواع (أشكال) هذه الآلات هذه المركبة على عجلات مطلطية لتيسير صلية نقلها وتحريكها.



حيث يظهر من الشكل كابل وصل الآلة بالمصدر الكهربائي ومفتاح تشغيل الآلة ومفاتيح معايرة التيار الكهربائي الخشن والناعم بالإضافة إلى الكوابل الخارجية من الآلة إلى كل من مقبض سلك اللحام (كابل اللحام)، وكابل الاتصال بالقطعة المراد لحامها (كابل الرجوع).

مزايا آلات اللحام ذات التيار المتغير:

تمتاز ألات اللحام ذات التيار المتغير بما يلي:


- نظراً لتبدل مسار التيار الكهربائي عدد نبذبات التيار الكهربائي في الأردن 50 نبذبة في الثانية (50Hz).
- عدم تركيز خطوط المجال المغناطيسي في النهايات مما يسبب عدم حدوث ما يعرف باسم ارتداد القوس التي تحدث في آلات التيار المستمر والتي يسبب بعض المشاكل في عملية اللحام.
 - 3. انتظام خط اللحام الناتج ونظافته من الشوائب.

• آلات ذات التيار المستمر

يتم المصول على التيار المستمر بأحد الطرق التالية:

1-استخدام موحد التيار مع آلة اللحام ذات التيار المتغير والتي تستخدم محول القدرة، حيث يتم وصل قطبي التيار الخارج بنهايتي الموحد، ويعمل الموحد هذا على تحويل التيار الكهربائي من تيار متغير إلى تيار مستمر.

ويبين الشكل (2) المظهر الخارجي لآلة اللحام ذات التيار المستمر المستمد من الموحد الكهربائي ويظهر في الشكل يد تنظيم التيار اللازم لعملية اللحام بالإضافة إلى الكابل الموصل بالمصدر الكهربائي وكابلي اللحام. وتستخدم هذه الآلة في حالتي اللحام بالتيار المتغير عن طريق التحكم بوصل الموحد مع الدائرة الكهربائية أو فصله عنها.



2- استخدام مولد تيار مستمر: وهناك طريقتين مستعملتين لتحريك
 الموالد الكهربائي هما:

 استخدام محرك كهربائي: يبين الشكل (3) آلة اللحام ذات تيار مستمر يولد بواسطة مولد تيار مستمر يدار عن طريق محرك كهربائي يتصل بالمصدر الكهربائي.



ب-استخدام محرك احتراق داخلي: يبين شكل (4) ألة لحام ذات تيار مستمر يولد بواسطة مولد تيار مستمر يدار عن طريق محرك لحتراق داخلي بستعمل إما البنزين أو السولار كوقود. ويستعمل هذا النوع في الأماكن التي لا يتوفر فيها مصدر كهربائي.



-108-

أسلوب اللحام بالقوس المعنى

في أسلوب اللحام بالقوس المحنى يحدث القوس بين الشغلة المراد لحامها وبين سيخ معنني، فتصبهر حرارة القوس الشديدة موضع اللحام في الشغلة وفي السيخ المعنني، وبذلك يغذى السيخ المنصهر، أو الإلكترود، الشغلة بمعن الإضافة الذي يسمى أحياناً (معن الحشو) أو (معن الملء)، ويجب أن يغذى معن الإضافة هذا بمعدل منتظم تجاه معن الأساس.

أساليب لحام القوس المحجب وغير المحجب

للصلب المنصهر ألفة المُكسجين والنيتروجين، فإذا تعرض للهواء الجوي يدخل في اتحاد كوميائي مع أكسجين الهواء ويكون أكاسيد ونيتريدات في الصلب. وهذه الشوائب تضعف الصلب وتجعله قصيفاً كما نظل مقاومته التأكل.

واللحمة المثالية هي التي تتساوى خواصيها مع خواص الجزاين الموصلين أو تقوقها. وفي أسلوب اللحام بالقوس الكهربائي، يمكن الحصول على مثل هذه اللحمة عن طريق الحماية الفعالة لمعنن الإضافة المنصهر في مجرى القوس، وكذلك حماية معنن الأساس من تأثيرات أكسجين ونيتروجين الهواء في أثناء المدى الكامل للتسبل والتصلد.

ويمكن تحجيب القوس بتغليفه تماماً بغاز خامل لا يدخل في اتحاد كيميائي مع المحن المنصهر، من الاتصال أو التلامس مع الجو.

مصدر تيار لحام **ال**ؤس الكهريائي *قوس الحام والاشتراطات الكهريائية الواجب توافرها أديه*

من للمعروف أن الأحمال الكهربائية العادية، كالسخانات والمصابيح، تكون منتظمة نسبياً من حيث شدة التيار والغوائية، ولكنها تكون في قوس اللحام -109الكهرباني غير منتظمة مطلقاً في كليهما. فمثلاً، قد تتمبب الكريات المنصهرة عن معدن اللحمة في اتصال معدني يقصر الدائرة تشريت مرة أو أكثر في الثانية الواحدة. ويحدث كذلك هذا الاتصال فتقصر الدائرة الكهربائية في كل مرة يصبب فيها العامل تلامس الإكترود مع الشغلة عند قدحه للقوس. وكلما حدثت لحظات اتصال وقصر في الدائرة الكهربائية، وهي عديدة، تهبط مقاومة دائرة اللحام الكهربائية هبوطاً بسبب اندفاعات مفرطة في الثيار في كل لحظة من تلك اللحظات، لها ما لم يصمع المولد الكهربائي بحيث يمنع هذه الاندفاعات، ولو كان ذلك في لثناء الخفاض المقاومة السائدة عند الدائرة المقصورة، فإنه يتولد من اندفاعات النيار المفرطة هذه حرارة عظيمة، وينتج عن ذلك أن يتناش من اندفاعات النيار المفرطة

اختيار قيمة تيار اللحام

تتوقف عملية اختبار قيمة تيار اللحام على مقدار الحرارة اللازمة لمسهر طرق قطعة المراد لحامها لمسهر طرق قطعة المراد لحامها وقطر سلك اللحام زائت قيمة الحرارة اللازمة وبالتالي قيمة التيار وليست هناك قاعدة عملية محمومة (أي يعتمد عليها) تحدد اختبار قيمة التيار إنما هناك قواعد تقريبية تساهم في اختيار قيمة قريبة للتيار اللازم:

- إذا كان قطر السلك بالملم.

قيمة التيار - القطر بالملم × 40

مثال: سلك لحام قطره mm 2.5 جد قيمة تيار اللحام

قيمة التيار = 2.5 × 40

– 100 أمس

وعموماً يتم تجريب القيمة التقريبية ومن ثم نتم المعايرة للحصول على التيار المناسب لعملية اللحام.

تشغيل آلة للحلم

قبل تشغيل أي آلة لحام لا بد من الرجوع إلى دليل الشركة الصانعة لمراعاة تطيمات وخطوات التشغيل.

وعسوماً قبل تشغيل الآلة يجب التأكد من وصول التيار الكهربائي إلى الآلة عن طريق المغتاح الكهربائي ذي المصهرات ويجب تقد الكرابل ووصلاتها وعوازلها إذ يجب أن تكون خالية من التشقق والاهتراء ويجب التأكد من ملاءمة التكام ربط الكابل بمقبض اللحام. وقبل كل شيء يجب التأكد من ملاءمة التيار الكهربائي المحلي للآلة.

اللحام بالقوس المعنى العاري والقوس المحجب

تحريك القوس وما بتطلبه

ليس من شك أن الفهم الكامل امتطلبات قوس اللحام تقيد في تعلم تحريك القوس وتناوله عند اللحام بالقوس المعنني.

ممنك الإلكترود

يفضل في أسلوب اللحام اليدوي بالقوس للمعدني مسك الإلكترود من النهاية البعيدة عن طرف القوس ليتيسر نرسيب طول الإلكترود بأكمله دون فصم القوس. إلا أنه في بعض الأحيان (لتجلب تجاوز حد تسخين الإلكترود)، تزود الإلكترودات الصغيرة جداً والإلكترودات المغلفة ذات الطول الزائد بقسم مكثوف في وسطها لقبضة ماسك الإلكترود.

وفي أسلوب اللحام الآلي بالقوس المعنى، ببذل الجهد لتوصيل التيار إلى الإلكترود في أقرب مكان ممكن عملياً من طرف القوس، فيزداد تيار اللحام كما تزداد سرعة اللحام، وذلك لتركيز سخونة الكترود في نطاق طول قصير حداً.

قدح القوس (توليد القوس)


لإشعال أو لقدح القوس المعنني أو الكربوني، يلامس الإلكترود مع الشغلة ، ثم يسحب الإلكترود مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس تحت ظروف اللحاء المؤدي.

وعند قدح قوس معني، يميل الإلكترود إلى (التجمد) أو الالتصاق بالشغلة، نتيجة للاندفاع الفجائي للتيار الكهربائي الذي حثه تقصير الدائرة الكهربائية. وفي اللحام اليدوي بالقوس العاري، يكون هذا الميل واضحاً جداً، ولذلك يفضل استخدام حركة مستعرضة لقدح القوس. وتماثل هذه الحركة حركة قدح عود الثقاب.

ويولد القوس الكهربائي بإحدى طريقتين:


ا - طريقة الحك Scratch

حيث تتم عملية الحك بطريقة مشابهة لحك عود الثقاب الإشعاله والشكل (5) يوضح هذه الطريقة وبعد تولد القوس يحافظ على فراغ بين طرف السلك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر السلك.



2- طريقة النقر Tapping method

حيث تتقر قطعة العمل بطرق سلك اللحام كما في الشكل (6) وعند تولد للقوس بحافظ على فراغ بين طرف السلك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر السلك.



إيقاء القوس

يستبقى القوس المعدني بعد قدمه عن طريق تحريك الإلكترود حركة مستمرة منتظمة تجاه الشغلة للتعويض التقدمي لجزء من الإلكترود الذي انصهر وترسب في اللحمة. وفي نفس الوقت، يحرك الإلكترود كذلك تقدمياً، أي في انتجاه اللحام.

ميل الإلكترود على للشطة

تتحدد جودة معنن اللحمة بدرجة ملحوظة عن طريق وضع الإلكترود الزاوي على الشظة، كما قد يتوقف كذلك على هذا الوضع خلو اللحام مع القطع المنخفض (النحر) ومن اتحباس الخبث، مع سهولة في ترسيب معنن الإضافة في اللحمة، كذلك تحقق انتظامية الاتصبهار، وحدودية اللحمة التي تتأثر بالتوتر السطحي وثقل المعدن المنصبهر.

ويكون إلكترود اللحام صودياً على مستوى القطع المراد لحامها كما في الشكل (7) وفي حال اللحام في الوضع الأرضي الوصلة التتلكيية يمي الإلكترود المجاه الحركة وتكون الزاوية بين مستوى خط اللحام وإلكترود اللحام بين (75-65).



أرجحة الإلكترود

يغضل غالباً عند ترسيب معدن اللحمة توسيع عرض المعدن المرسب عما يحل عليه من شريط خطي. وفي مثل نلك الحالات يحرك الإلكترود حركة ترجدية في أثناء تقدمه على طول خط اللحمة وبترجيح الإلكترود، يمكن زيادة ترسيب المعدن في شريط واحد، وليس ذلك عند لحام حز على شكل (٧) بالألواح السميكة فحسب، بل كذلك عند عمل اللحمة زاوية أو عند عمل تكسية باللحام.

وتستعمل عدة حركات تأرجحية مختلفة في اللحام، ولكن يلزم في كل الحالات أن تكون الحركة التأرجحية منتظمة، أما إذا كانت غير منتظمة، فقد يصبح الانصهار ضعيفاً عند حافات المعدن المرسب.




الفطبية Polarity

قد يعزى المصطلح (القطبية) في اللحام إلى الحقيقة التي تقول بأن لكل دائرة كهربائية طرفاً أو قطباً موجباً وأخر سالباً.

وفي دائرة تيار مستمر، بسري التيار في انتجاه واحد فقط. وبسمى الخط الذي يحمل التبار من المغذي بالجانب (الموجب)، والخط الذي يحيد التيار إلى المغذي بالجانب (السالب). إن حوالي 60 إلى 75 في المائة من الحرارة تتولد عند الجانب الموجب الدائرة ومن 10 إلى 25 في المائة عند الجانب السالب. وحيث أن كتلة الشغلة المراد لحامها تكون عادة أكبر من كتلة الإلكترود، فيفضل أن تولد في الشاخة حرارة اكثر مما تولد في الإلكترود، بحيث يصل كلاهما إلى درجة حرارة الاتصهار في نفس الوقت. واذلك فعند استخدام اللحام بتيار مستمر وبالكترودات من المصلب، عارية أو خفيفة التغليف، وهناك نوعان من القطبية:

 القطبية المباشرة أو المستقيمة Straight Polanity: وفيها توصل الشغلة بالجانب الموجب للدائرة، ويوصل الإلكترود بالجانب السالب.



شكل (9) توميلات الطبية المباشرة (المستايمة)

وتستخدم هذه الطريقة في لحام المعادن والقطع السميكة وفي حالة النفاذ الكامل.

 2- الغطبية المعكوسة Reversed Polarity: حيث يتم وصل الشغلة بالطرف السالب والإلكترود بالطرف الموجب.



وتستخدم هذه الطريقة في حالة لحام القطع الرقيقة أو في حالة النفاذ المحدود.

طول القوس

يحدد نوع الإلكترود وقطره والتيار الكهربائي المستعمل الطول الصحيح للقوس، ويشكل عام يكون طول القوس مسلوباً تقريباً لقطر قلب معدن الإلكترود.

وتتطلب اللحامات الرأسية والأفقية والعلوية أقواساً أقصر مما يلزم للحام في الوضع للمسطح.

وهناك ثلاث حالات لطول للقوس الكهربائي هي:

1- الحالة المبينة في الشكل (11) حيث يبدو طول القوس مساوياً لقطر السلك وفي هذه الحالة يكون خط اللحام ناعماً ومنتظماً وتكون ذرات المعدن المنصبهر المتطايرة قليلة وناعمة لا تشوه سطح القطعة.



2- الحالة العبينة في الشكل (12) حيث يبدو شكل خط اللحام غير مناسب وتكون ذرات المعدن المتطايرة كبيرة وكثيرة مما يسبب في تشويه السطح ولا بد من إزالتها، ويكون صوت القوس مزعجاً.



3- الحالة المبينة في الشكل (13) حيث بيدو طول القوس أكل من قطر السلك فتصبح عملية المحافظة على القوس صحة وربما نتجمد نهاية سلك اللحام مع الحوض المنصمهر ويكون خط اللحام الناتج رديناً وغير منتظم كما في الشكل.



وصلات اللحام Welding joints

يوجد خمسة أنواع من وصلات اللحام الأساسية الشائعة الاستعمال وتعرف الوصلة بأنها طريقة ترتيب للقطع المراد لحامها بعضها بالنسبة لبعض استعداداً لعملية اللحام وفيما يلى أبرز الوصلات:

1- الوصلة التلكيية Butt Joint


توضع نهايتا القطعتين المراد احامها بصورة متقابلة، كما في الشكل (14) والمهم في عملية اللحام تحقيق نفاذ كامل للحام وإلا كان اللحام ضعيفاً لذا يتوقف تحضير سطوح النهايات على سمك المعدن المراد لحامه كما في الحالات الاثمة:



-118-

أ- الوصلة التناكبية القائمة المغلقة:

تكتون نهايتا القطعتين منطبقتين تماماً (عدم وجود) فراغ بينهما، كما في الشكل (15) ويمكن استعمال هذه الوصلة لغاية سمك (3mm).



شكل (15) الوصلة التلكبية فللمة فمظلة

ب-الوصلة التناكبية القائمة المفتوحة:

بترك فراغ بين حافتي (نهايتي) القطعتين المراد لحامها، كما في الشكل (16) ويكون مقدار الغراغ بصورة عامة مساوياً لنصف سمك القطع المراد لحامهما.


وهذه الوصلة تناسب معدن سمكه (4.5mm).



ج- الوصلة التناكبية المشطوفة:

يمكن أن تكون هذه الوصلة بأحد الحالتين الأتيتين:

 شطفة مفردة: يتم شطف أحد الحواف بزاوية (45) كما في الشكل وتستعمل السماكاة (5-8 mm).



شكل (17) قوصلة التناكبية المشطوفة

- شطفة مزدجة: يتم شطف كل حافة بزاوية (30) فتكون الزاوية الكلية (60) كما في الشكل (18) وتستعمل هذه الوصلة لسمك (8mm) فما فرق لضمان النفاذ الكامل.



شكل (18) الشطقة المزدوجة

2- الوصلة الاطباقية (التراكبية) Lap Joint

حيث يظهر أن جزءاً من سطح أحد القطعتين منطبق على جزء من سطح القطعة الثانية كما في الشكل (19).



شكل (19) الوصلة الانطباقية (التراكبية)

3- الوصلة الزاوية Corner Joint

تشكل للقطعتان ضلعي زاوية إما قائمة أو حادة أو منفرجة ويبين الشكل (20) وصلة زاوية (90).


وقد يكون اللحام من الداخل وتمسى زاوية دلخلية أو من الخارج وتسمى زاوية خارجية.



شكل (20) الوصلة الزاوية

4- وصلة (T) Lap Joint

يتم ترتيب وضع القطعتين (T) كما في الشكل (21) وهناك ثلاث حالات لهذه الوصلة تعتمد على سمك المعن وهي كما يأتي:



ا- وصلة (T) بدون شطفة:

في هذه الوصلة يكتفى بتنظيف سطوح التقابل، ويترك فراغ بين القطعتين ويمكن استعمال هذه الوصلة السماكات الصغيرة لغاية (5) مم كما في الشكل (22).



شكل (22) وصلة (٦) بدون شطفة

ب- وصلة (٦) بشطفة مفردة:

تستخدم هذه الوصلة المبينة في الشكل (23) في حالة اللحام من جهة واحدة ولضمان النفاذ الكامل والمتانة المناسبة لخط اللحام وتستخدم في السماكات (8-8 mm).



شكل (23) وصلة (٦) بشطقة مقردة

ج- وصلة (T) بشطفة مزدوجة:

تستخدم هذه الوصلة المبينة في الشكل (24) في اللحام من الجهتين لتأمين نفاذ ومتانة كاملة لخط اللحام.

وتستخدم في السماكات من 8mm فما فوق.



شكل (24) وصلة (T) بشطفة مزدوجة

5- الرصلة الطرابية Edge Joint

في هذه الوصلة يتم اللحام عند أطراف القطعتين المراد لحامها حيث نلاحظ انطباق سطحى القطعتين انطباقاً كاملاً. كما في الشكل (25).



الجزء الثاني

مشاغل الكهرباء

الوحدة الأولى

الدارات الكمربائية

الدائرة الكهربانية

عناصر الدائرة الكهربائية:

- 1- لحمل الكهربائي: وهو جهاز يقوم بسحب الثيار الكهربائي وتحويل الطاقة الكهربائية لشكل آخر من الشكال الطاقة.
- مثل: المصباح الكهربائي، والمدفأة الكهربانية، والمحركات الكهربانية، والمكواة ...الخ.
- 2- أسلاك التوصيل: وتقوم بعملية وصل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة الكهربائية المختلفة.
- مثل: الأسلاك الكهريائية النحاسية المعزولة والمستخدمة في التمديدات الكهربائية المنزلية.
- 3- مصدر التغفية الكهربائية: وهو المصدر الذي يزود الدائرة الكهربائية بمصدر الجهد أو التيار الكهربائي.
- مثل: البطاريات الجافة 1.5 فولت و 9 فولت (تيار مستمر) ومصدر الجهد للمزود للمنازل 220 فولت (تيار متردد).
- 4- أجهزة الحماية الكهريائية: وهي الأجهزة التي تقوم بحماية الدائرة الكهريائية من خطر زيادة التيار عن الحد المقرر أو تقوم بحماية الأشخاص من خطر الكهرباء.
- مثل: الفيوز العادي، كجهاز حماية للدائرة الكهربائية من التيار العالمي. نظام التأريض وقاطع الأردني لحماية الإنسان بشكل خاص من الإسابة بالصدعة الكهربائية.
- 5- أجهزة التحكم الكهربائية: وهي الأجهزة المسيطرة على الطاقة الكهربائية التحكم بها بشكل أمثل وكما نريد.

مثل: المفاتيح الكهرباتية المستخدمة في المفازل التحكم بإضاءة المصابيح واطفاتها.

والشرط الأخبر أن نكون الدائرة الكهربانية مغلقة حتى يمر التيلر الكهرباني في الدائرة.

التمديدات الكهربائية

يقصد بالتمديدات الكهرباتية جميع الأجهزة والمحدات والأسلاك والمواسير ولوحات التوزيع وعلب التوصيل بشكل عام والتي تركب أو تثبت بشكل دائم أو مؤقت، ظاهرة أو مخفية في مرفق ما لتحقيق استخدام المطاقة الكهربانية في ذلك المرفق بصورة صحيحة وآمنة للمحدات وطريقة توصيلها بحيث تكون آمنة للأشخاص القائمين بأصال التركيب والصيائة أو التحديلات.

مصدر النغنية الكهريائية:

تستخدم الطاقة الكهربائية في دورة تيار كهربائي إما تيار مستمر أو متردد.

 التيار المستمر (DC): وهو تيار ثابت القيمة والقطبية ولا تتغير مع الزمن، مثل البطاريات الجافة المستخدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الصغيرة 1.5 فولت 9 فولت مثلاً.

ب-التيار المتردد (AC): وهو تيار نو قيمة وقطبية متغيرة مع الزمن ولهذا التيار قيمة مميزة هامة وهي النردد والذي يعرف بأنه عدد الدورات للموجة الواحدة خلال الثانية الواحدة في الأردن النردد المتيار الكهرباني يساوي 50 هيرتز، تقوم الشركات الكهربانية بتوزيع الطاقة الكهربانية على المنازل والمصانع والورش الصناعية أي نظامين:

1- نظام الجهد 1 فاز: توصل شركة الكهرباء للمنزل ملكين كهربائيين أحدهما يدعى خط الفاز والآخر خط النتر، ويكون فرق الجهد بينهما 220 فوات.

2- نظام الجهد 3 فاز: ويوصل هذا المصدر مع الورش الصناعية والمصائع التي توجد بها أجهزة وآلات كبيرة ذات قدرات عالية، وهذا النظام مكون من ثلاث خطوط فاز + خط نتر وفرق الجهد له 380 فولت في الأردن.

خط الفاز (الخط الحامي): وهو الغط الذي يحمل التيار الكهربائي بشكل دائم، بوجود حمل أو عدم وجوده في الدائرة. وهو خط مكهرب يصيب بالصدمة الكهربائية من يقوم بلمس الفط بشكل مباشر أو بواسطة آداة غير معزولة ويرمز له بالرمز R.

خط النثر (البارد): وهو الخط المكمل للدائرة الكهربائية وبدونه لا تكتمل الدائرة الكهربائية ولا تعمل الأجهزة الكهربائية وجهد هذا الخط مساوي للصفر وهو خط غير مكهرب ويرمز له بالرمز N.

أجهزة الحملية الكهريانية الفيوز العادى:

عند مرور تيار كهربائي عالى في الدائرة الكهربائية سيودي ذلك إلى توليد أثر حراري يؤدي لتلف عناصر الدائرة الكهربائية إذا تجاوز عن الحد المغرر لها. ويصل الفيوز العادي كاداة تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الحمل

الكهربائي عند ارتفاع التيار الاسمى المحدد للدائرة. ويعمل الفيوز على حماية الأجهزة والممتلكات من تيار الحمل الزائد، تيار القصر (الشورت)، وكلا التيارين عاليين.

الشورت: هو تماس بين الخط الحامي والخط البارد دون وجود حمل بينهما.

تركيب الفيوز:

يتركب الفيوز العادي من:

1-قاعدة الفيوز: وتكون مصنوعة من مادة البورسلان ويوجد بداخل هذه القاعدة نقطتي توصيل أسلاك الدائرة الكهربائية، وهما منفصلتين عن بعضهما، وهذا الجزء مثبت على الحائط (أو اللوح الخشبي).

2- محطاء الغيوز، يصنع كذلك من مادة البورسلان يركب عليها سلك الفيوز.

3- سلك الفيوز، وهو سلك مثبت على حاملين مركبين على غطاء الفيوز القابل للنزع وهذا السلك الذي يوصل بين نقطتي التوصيل في قاعدة الفيوز، يختار سلك الفيوز حسب تيار الدائرة من جداول خاصة، فمثلاً فيوز 15 أمبير يستخدم سلك قاسي قطره 0.5 ملم يفصل بمرور 1.5 مرة من التيار الأسمى الفيوز حيث بزيادة تيار الفيوز بجب أن تزداد قيمة قطر السلك.

عمل القبوز

عند مرور تيار كهربائي عالى أعلى من القيمة المحددة للفيوز، سيؤدي ذلك لسخونة السلك ومن ثم لاتصهار السلك وفصل التيار عن الدائرة الكهربائية. تمتاز الفيوزات برخص ثمنها وسهولة رفع للغطاء فيه واستبدال السلك المنصمهر، وتوجد وساتل متطورة للحماية غير الفيوز وهي القواطع الكهربائية الذاتية المخلطيسية والحرارية والمركبة.

المبلائ الكهربائية للتيار المناوب:

مفهوم التيار المنتاوب وتوليده

أنواع للتيارات الكهربانية:

تتقسم التيارات الكهربائية إلى نوعين أساسيين هما:

أ- التيار المباشر:

ويسميه بعضهم التبار الموحد، لأنه ثابت القيمة وثابت الاتجاء، كما هو الحال في النبار الكهرباني للبطارية، ويبين الرسم البياني الموضح في الشكل (1)، العلاقة بين شدة النيار التي نقاس بالأمبير، والزمن الذي يقاس بالثانية.




ونلاحظ أن هذه العلاقة يمثلها خط مستقيم، مما يدل على أن النيلر المباشر غير متغير القيمة والاتجاه، ويعبارة لوضح نقول: أن الإلكترونات الحدة داخل للموصل الكهرباني لها اتجاه واحد وكثافتها في مقطع السلك ثابتة.

ب-النبار المنتاوب:

ويسمى بالقيار المعتردد لأنه غير ثابت القيمة وغير ثابت الانجاه، كما هو الحال في تيار المنبع الكهربائي الذي يصل إلى منازلنا.

ويبين الرسم للبياني في الشكل (2) تغير هذا النيار، ونلاحظ أن شدة هذا التيار تتغير في كل لحظة، وكذلك الاتجاه، مما يدل على عدم ثبات كمية الإلكترونات الحرة في مقطع السلك الموصل وكذلك عدم ثبات لتجاهها.

فهي تارة في الاتجاه للموجب وتارة أخرى في الاتجاه السالب.




شكل (2) قرسم قبيقى تقتيار قمتناوب

توليد التيار المنتاوب

يسري التيار الكهرباتي المتغير في المقاومة الكهربائية، إذا توافر منبع كهرباتي ذو فولتية منتفوبة، كما هو الحال في المنبع الكهربائي 220 فولتاً/ 50 هيرتز الذي يفذي مصليح الإتارة مثلاً.

أما مبدأ الحصول على فولتية متناوبة، فيعتمد على حركة أو دوران ملف موصل من معدن النحاس أو الألمنيوم في مجال مغناطيسي، كما هو الحال في الموادات الكهربائية.

والشكل (3) يبين بصورة مبسطة مكونات المولد الكهربائي وهي:



شكل (3) مبدأ قمولد فكهريائي مبسطاً بمكوناته الأساسية

أ- ملف نحاسي أو من معن الألمنيوم يدور حول محوره في مجال مغناطيسي، وكل نهاية من نهاياته متصلة بحاقة نحاسية تتزلق عليها قطعة كربونية (قحمة) لربط جهاز قياس الفولتية، كما هو مبين في الشكل (3).


ب-مغناطيس دائم، وغالباً ما يستعاض عنه بمغناطيس كهربائي كما هو الحال في المولدات الكهربائية المعروفة.

فحين يدار الملف النحاسي حول محوره في المجال المغاطيسي تتولد فيه فولتية متناوبة يمكن إثباتها وقياسها أثناء علية الدوران بوساطة جهاز قياس الفولتية، ونلاحظ أثناء دوران الملف أن مؤشر جهاز القياس يتأرجح تارة يميناً وتارة شمالاً، مما يدل على أن الفولتية المتولدة في الملف هي فولتية متناوبة، وهذه الظاهرة لا يمكن تتبعها بالعين المجردة في محطات التوليد، إذ يبدو مؤشر جهاز القياس ثابتاً عند القيمة الفعالة، نظراً السرعة العالية لدوران المولد.

وإذا تم استبدال جهاز القياس في الشكل (3) بمقاومة كهربائية (مصباح كهرباني مثلاً)، فإن سريان النيار فيها يحدث حرارة أو توهجاً، وبما أن الفولتية المتولدة هي أصلاً متناوبة، فإن النيار الكهربائي الناشئ عنها متناوب حتماً.

• خواص الموجة الجبيبة والتردد الكهرباتي:

الشكل (4) يبين الموجة الجييرة بقسميها الموجب والسالب، وهي الملاقة بين الفولطية المنتلوبة مع تغير الزمن. وهذا الشكل يكرر نفسه باستمرار بالنسبة للفولطية المنتلوب أو بالنسبة التيار المنتلوب الناشئ عنها. ولذلك نقول: (التيار الكهربائي المنتاوب يغير اتجاهه وقيمته بشكل دوري).



شكل (4) الموجة الجبيبة للغواطية المتغيرة

وللموجة الجيبية الواحدة مدة زمنية هي مدة دورة كاملة أو كما يقال أيضاً مدة ' نبنبة ' واحدة.

أما عدد الذبذبات في الثانية الولحدة فقدعي " القريد "، وله وحدة قياس تممي " هيرتز ".

الوجه الواحد والأوجه الثلاثة للمنبع الكهريائي

الأتواع المختلفة للمنبع الكهريائي

إن النيار الكهربائي نوعان: النيار المباشر والنيار المنتاوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعان مختلفان المنبع الكهربائي:


أ- المنبع الكهربائي النيار المباشر.

ب-المنبع الكهرباني للتيار المنتاوب.

وللتيار المنتاوب نفسه منبعان هما:

أ- منبع التيار ذي الطور الواحد (1 فاز)، وتكون فولتية 220 فولتاً.
 ب-منبع التيار ثلاثي الأطوار، وتكون فولتيته 380 فولتاً (3 فاز).

والشكل (5) يبين هذين النوعين لمصادر التغذية الكهربائية، فالخطوط (L1, L2, L3) تعتبر خطوط التغذية اللهوائنية (380) فولتاً. أما الغولتية التي يقيسها جهاز القياس ببين أي خط من هذه الخطوط وببين الخط المحايد (N) فتبلغ 220 فولتاً.



شکل (5) متبع کهریگی نو طور واحد (أ) ومنبع ثلاثی الأطور (ب)

طرق توصيل ملقات المنبع الكهريائي ثلاثي الأطوار:

ا- التوصيل النجمي (Y):

الشكل (6) ببين التوصيل النجمي لملفات منبع ثلاثي الأطوار ، حيث خطوط التغنية هي (L1, L2, L3) وهي متصلة مباشرة مع بدايات الملفات (U1, V1, W1)

أما نهايات الملفات (U2, V2, W2) فهي متصل مع بعضها البعض، لتكون نقطة توصيل الخط المحايد (N)، ويرمز للتوصيل النجمي بالرمز (Y).

ويعتبر التوصيل النجمى الأهم بالنسبة لتغذية شبكة الضغط المنخفض، أى 380 فولتاً/ 220 فولتاً نظراً لوجود الخط المحايد.



شكل (6) التوصيل النجمى

ب-التوصيل المثلثي دلتا (△)

الشكل (7) يبين التوصيل المثلثي لملفات منبع ثلاثي الأطوار، حيث تكون خطوط التغذية كما هو واضح في الشكل (7) (L1, L2, L3) متصلة مباشرة مع أن بدلية أحد الملغات ونهاية الملف الآخر، ويرمز له بالرمز (م).




شكل (7) التوصيل المثلثي

وغالباً ما يستخدم التوصيل المناثي لتغذية شبكات الضبغط العالي أو الضغط المتوسط ومن الملاحظ أن التوصيل المناثي غير مزود بخط محايد، لأن ذلك غير ممكن فنياً.

توليد تيار كهربائي ثلاثي الأطوار

يستمد مبدأ توليد الغولتية المتناوبة على دوران ملف موصل في مجال مغناطيسي أو العكس، واستغلت هذه المعلومة في صناعة المولدات الكهرباتية. كما يبين الشكل (8)، حيث يدور مغناطيس كهرباتي ليولد في الملفات الثابتة فولتية متناوبة تقاس بين نهايات ملفات المولد (U1, V1, W1) وبما أن عدد الملفات ثلاثة وتغصل بينها زاوية قدرها (120) درجة، فيمكن أن نحصل على فولتية متناوبة ثلاثية الأطوار (3 فاز)، كما هو في الشكل.



شكل (8) توليد تيار كهريكي ثلاثي الطور


المقاومة والملف والمكثف في دارات التيار المنتاوب

فاعلية التأثير المغناطيسي للتيار المتناوب على المقاومة الكهربائية:

إذا مرى تبار كهرباتي في ملف موصل، يحدث فيه مجالاً مغناطيسياً يمكن إثباته بوساطة برادة الحديد المنشورة على سطح رقيق من مادة غير مغناطيسية كالورق المقوى، إذ تتنظم حبيبات برادة الحديد مكونة أشكالاً على هيئة خطوط مخلقة، كما هو الحال في المغناطيس الدائم أيضاً، وتبين الأشكال (9)، (10) هذه الخطوط المغناطيسية المخلقة. اتجاه البوصلة هو اتجاه الخطوط المغناطيسية المغلقة. اتجاه البوصلة هو اتجاه الخطوط المغناطيسية المغلقة.



شكل (9) إنّبات المجال المقاطومي التيار الكهريائي باستفدام برادة الحيد



شكل (10) الخطوط المقاطيسرة المظلة لمقاطيس دائم


وكما أن للمغاطيس العادي قطب شمالي (N) وقطب جنوبي (S)، وكذلك حال العلف العوصل الذي يسري فيه النيار الكهربائي. ويتغير لتجاه الخطوط المغاطيسية، ومن ثم انتجاء الأقطاب أيضاً بتغير انتجاء النيار الكهربائي.

وإذا كان تغير التيار الكهربائي تغيراً جيبياً (موجة جيبية)، فكذلك أيضاً يتغير المجال المغناطيسي للملف الموصل بشكل جيبي، ويستقاد من ظاهرة التغير المغناطيسي هذه مثلاً في تشغيل مصابوح الإنارة الفلورية (فلورسنت) حيث تكون مزودة بملف خانق. كما يستقاد منها في تشغيل المحركات الكهربائية.

إلا أن لتغير المجال المغناطيمي الملف الموصل تأثيراً مباشراً على قيمة ممانعة (مقارمة) العلف الموضحة فيما يلي:


لنقيس معانعة ملف مغلطيسي حسب الرسم العبين في الشكل (11) وذلك مرة باستخدام منبع كهربائي للتيار العباشر، ومرة أخرى باستخدام منبع كهربائي للتيار المنتاوب، وبتطبيق قلنون أوم يتبين لذا ما يلي:

قيمة مقاومة الملف في حالة التيار المتتاوب، تكون أكبر من قيمة المقاومة في حالة التيار المباشر.



شكل (11) قواس المقاومة الكهريانية

والسبب في ذلك يرجع إلى أن النيار المتناوب أو بالأحرى المجال المغناطيسي المنغير، يحدث في الملف ممانعة إضافية مستقلة عن المقاومة الحرارية العادية للملف، كما هو مبين في الشكل (12). وتزداد قيمة هذه الممانعة بازدواد تردد التيار الكهربائي المسبب المجال المغاطيسي. فهي في حالة التيار المباشر ايست موجودة لأن تردد التيار المباشر يساوى صغراً.



المقاومات الفعلة وغير الفعلة للتيار المتناوب

وتدعى هذه الممانعة بالمقاومة غير الفعال، لأن القدرة المتوادة فيها لوست حرارية ولوست حركية، واكنها قدرة ترددية متأرجحة بين الملف المغناطيسي والمنبع الكهربائي المتتارب، وترددها يساوي تردد التيار المتتاوب السارى في الملف.

وتعتبر المقاومة غير الفعالة مجمعة أو مخزنة للقدرة المغناطيسية أي قدرة الجذب أو التتافر المغناطيسي، بينما تدعى المقاومة الحرارية المقاومة الفعالة، لأن القدرة الحرارية للتيار الكهربائي تضيع فيها.

وفيما ليل نلخص مفهوم المقاومة الكهربائية التيار المنتاوب الذي يسري في ملف موصل:

- تتكون مقاومة التيار المنتاوب من مقاومة فعالة ومقاومة غير فعالة،
 فالمقاومة الفعالة عبارة عن مقاومة حرارية، تماماً مثل مقاومة التيار
 المداشر.
- أما المقاومة غير الفعالة فتحدث نتيجة لتردد التيار المتناوب الذي يحدث
 في الملف الموصل مجالاً مغناطيسياً متناوباً. وهذه المقاومة موجودة
 140-

طيلة وجود المجال المغلطيسي المتتلوب، وعملياً لا يمكن فصلها عن المقاومة الفعالة، وتزداد قيمتها بازدياد نردد التيار المتتاوب، فهي مثلاً في حالة النردد (500) هيرنز تسلوي عشرة أضعاف المقاومة في حالة (50) هيرنزاً.

ومقارمة الملف غير الفعالة تدعى أيضاً الممانعة الحثية غير الفعالة لأن
 المكثف الكهربائي كما سنرى أيضاً مقارمة غير فعالة وهي عبارة عن
 ممانعة سعوية.

الوحدة الثانية

أجهزة القياس الكهربائية

أجهزة القياس الكهربانية

يستخدم لقياس الكميات الكهربائية أجهزة مناسبة لكل نوع من هذه الكميات ويسمى كل جهاز باسم وحدة الكمية التي يستعمل لقياسها، فمثلاً جهاز قباس التيار الكهربائي يسمى الأمبيرميتر، وجهاز قياس الفولتية فولت ميتر وجهاز قياس المقاومة الأوم ميتر وهكذا بالنسبة لبقية الأجهزة.

جهاز قياس النيار الكهربائي

تقسم أجهزة قياس التيار الكهربائي تبعاً للتيار الذي تقيسه إلى ثلاثة أقسام:

ا- جهاز قیاس تیار منتاوب.

ب-جهاز قیاس تیار مستمر.

ت-جهاز قیاس نیار منتاوب ونیار مستمر.

ويمكن التعييز بين هذه الأتواع من الرموز المدونة على اللوحة الداخلية للجهاز، وهي كما ياتي:

- (-) جهاز قیاس نیار مستمر.
- (~) جهاز قیاس نیار منتاوب.
- (~) جهاز قیاس نیار منتاوب ومستمر.


كذلك تختلف أجهزة القياس في شكلها الخارجي وفي طريقة تركيبها، فعنها ما يركب على ما يكون خاصة كالمبين في الشكل (1) ومنها ما يكون متقلاً للاستخدام حسب الحاجة كذلك فإن لكل جهاز قياس مدى معيناً للقياس.



شكل (1) أحد أتواع أجهزة قياس التيار الكهريكي (يركب على اوحة)

توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي

يتم توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية على التوالي مع المنبع والحمل كما هو مبين في الشكل (2)، وقيل توصيل الجهاز مع الحمل والمنبع يجب اختيار الجهاز أعلى من التيار المترقع أن يسحبه الحمل وذلك لتفادي تلف الجهاز.



شكل (2) كوفية توصول جهاز قياس التيار الكهريالية

كذلك فإن بعض أجهزة قياس التيار الكهربائي يتم توصيلها عن طريق محول نيار، حيث يوصل الملف الابتدائي المحول على التوالي مع المنبع والحمل، ويوصل جهاز قياس التيار مع الملف الثانوي للمحول كما في الشكل

(3) ويكون الملف الابتدائي للمحول في العادة عبارة عن لفة واحدة، وهو السلك
 المراد قياس التيار السارى فيه.



شكل (3) توصيل جهاز النيار الكهربائي عن طريق محول النيار

وهناك نوع ثالث من أجهزة قياس التيار يستخدم دون توصيله بالدارة الكهربانية حيث يحتوي الجهاز على فكين معدنيين أحدهما ثابت والأخر متحرك، كما هو مبين في الشكل (4)، يتم إدخال السلك المراد قياس تياره ببين الفكين وبذلك يكون السلك هو الملف الابتدائي للمحول والملف الثانوي موجود داخل الجهاز، ويسمى هذا النوع من الأجهزة ذا الفكين.



شکل (4) جهاز قیاس تیار نو کاین

جهاز قياس الفونتية

تقسم أجهزة قياس الفولتية إلى:

ا- جهاز قیاس فولتیة مستمرة.
 ب-جهاز قیاس فولتیة متناوبة.

ج- جهاز قياس فولنية مستمرة ومتناوبة.

ويتم توصيل جهاز الفوانية على القوازي مع المنبع إذا كان المراد قياسه هو فوانية المنبع، أو على التوازي مع الحمل إذا أريد قياس فوانية الحمل.

قراءة تدريج جهاز فياس الفواتية


تدريج أجهزة قياس الفولنية بنفس الطريقة التي تدرج بها أجهزة قياس التيار الكهربائي ويبين الشكل (5)، تدريج جهاز قياس فولنية مباشرة ومتناوبة.



شكل (5) تتريج جهاز قياس أولتية مباشرة ومتناوية

كما يبين الشكل (6) تدريج جهاز قياس فولتية له مفتاح لختيار حيث يمكنه القياس من:

- (0-4) فولت على التدريج ومفتاح الاختيار في وضع 4 فولت (4.0V).
- (0-20) فولت على التدريج السفلي والمفتاح في وضع 20 فولت (20V).
- (4-00) فولت على التدريج العلوي والمفتاح في وضع 40 فولت حيث تضرب القراءة الناتجة في (10).



شكل (6) تتريج جهارً أيلس أولتية مزود بمفتاح اختيار


جهاز قياس المقاومة

يستخدم هذا الجهاز لقياس قيم المقاومات، وفي كثير من الفحوصات الكهربانية مثل فحص استمرارية التوصيل وصلاحية المواسمات وغيرها.

يعمل جهاز قياس المقارمة على مصدر تيار مستمر ذي فولتية منخفضة، وهذه الأجهزة من الأجهزة ذات التدريج غير المنتظم، وغالباً ما يحتوي جهاز قياس المقارمة على مفتاح اختيار ذي مدى متعدد مثل 1، 10، 100، 100، حيث يتم ضرب القراءة المبيئة على التدريج بالعدد المقابل لمفتاح الاختيار.

ويبين الشكل (7) تدريج جهاز قياس المقاومة. ويتم استخدامه كما يأتي:

- ا- يوصل طرفا الجهاز مع بعض للتلكد من انطباق المؤشر على الصغر، فإذا لم ينطبق المؤشر على الصغر، يتم تعيير الجهاز عن طريق برغي المعايرة.
 - 2- يوضح مفتاح الاختيار على التدريج المناسب.
 - 3- يوصل طرفا الجهاز بطرفي المقاومة المراد فحصها وتقاس قيمتها.



شكل (7) تدريج جهاز أياس المقاومة

يمكن استخدام جهاز قياس المقاومة لقحص استمر اربة التوصيل كما في الشكل (8)، حيث يتوقف مؤشر الجهاز على الصغر عندما يكون هناك استمر اربة بين طرفي السلك، كذلك يمكنك استخدام جهاز قياس المقاومة لقحص المواسم حيث يوصل طرفي الجهاز بطرفي المواسم، فإذا ارتفع مؤشر الجهاز إلى قيمة معينة وبدأ الاتخفاض تدريجياً، دل ذلك على صلاحية المواسم.



شكل (8) استخدام جهاز قراس المقاومة لفحص استمرار التوصيل

جهاز الأقوميتر

بيبن الشكل (9) جهاز الأقوميتر وهو متحد الأغراض حيث يمكن استخدامه لقياس ما يأتي:

أ- قياس التيار المستمر والمنتاوب.

ب- قياس الفولتية المستمرة والمتناوبة.

ج- قياس المقاومة.



شكل (9) جهاز الأفوميتر

كما تستخدم بعض أجهزة الأفوميثر الأغراض أخرى كقياس سعة المواسع ودرجة الحرارة.

للجهاز المبين في الشكل تداريج مختلفة لقياس المقاومة والتبار والفولتية، والجهاز مزود بمفتاح اختيار الاختيار نوع لقياس والمدى المطلوبين، فمثلاً إذا كان المراد قياسه هو فولتية مستمرة يوضع المفتاح على الفولتية المستمرة، (الجهة اليسرى) وكما هو واضح في الشكل، فإن الجهاز بمكنه قياس ما بأتي:

- 1- من صغر إلى 1000 فولت (فولتية مستمرة).
- 2- من صفر إلى 1000 فولت (فولتية منتاوبة).
 - 3- مقاومة من صفر إلى 10 ميغا أوم.
- 4- تيار مستمر من صغر إلى 300 ميلى أمبير.
 - 5- تيار متناوب من صفر إلى 10 أمبير.
- 6- در جة حر ار ة من 30 إلى 200 در جة سليسوس.

والجهاز مزود كذلك ببرغي معايرة لضبط المؤشر على الصغر عند قياس المقاومة ويتم ذلك بملامسة السلكين الموصولين بطرفي الجهاز، ثم تحريك برغي المعايرة حتى يثبت المؤشر على الصغر الزيادة دقة القياس، وتلاحظ أن تدريج المقاومة ببدأ من اليمين إلى اليسار، وتبدأ بقية التدرايج من اليسار إلى اليمين.

استعمال الأقوميتر لقياس المقاومة

ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

ا- يوضع مفتاح الاختيار على وضع المقاومة.

2- يتم إجراء تلامس بين السلكين الموصولين بطرفي الجهاز وبالتالي
 ضبط المؤشر على الصفر.

3- يوصل السلكان الموصولان بالجهاز بطرفي المقاومة المراد قياسها.

4- تقرأ القيمة على ندريج المقاومة العلوي.

إذا كان مفتاح الاختيار في وضع X1، تكون للقراءة مباشرة من للتدريج.

إذا كان مفتاح الاختيار في وضع X100، تضرب القراءة في 100 أوم.

وإذا كان مفتاح الاختيار في وضع XIK، تضرب القراءة في 1000 أوم.

استعمال الأقوميتر لقياس الفولتية

ويتم نلك من خلال الخطوات الأتية:

 أ- يوضع مغتاح الاختيار على وضع فولتية مستمرة أو متتاوبة حسب الفولتية للمراد قياسها.

ب-يوصل السلكان الموصلان بطرفي الجهاز مع طرفي الدارة المراد
 قياس فواتيتها.

ج- نتم القراءة على التدريج المتوسط (30، 12، 10)، (في حالة D.C). -152فاذا كان المفتاح قد وضع على 3 فولت D.C (مستمر) تؤخذ القراءة عن التدريج العلوي (30) و تقسم على (10).

- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 12، تؤخذ القراءة على التدريج
 الأوسط.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 30، تؤخذ القراءة عن التدريج
 العلوي.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 120، تؤخذ القراءة عن التدريج
 الأوسط وتضرب في (10).

وإذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 1000، تؤخذ القراءة عن التدريج السفلي (10) وتضرب في (100).

استعمال الأفوميتر لقياس التيار المستمر

ويتم نلك من خلال ما يأتي:

 ا- يوصل طرف الجهاز على التوالي مع الدارة العراد قياس تيارها وهي في وضع عدم التشغيل.

ب-يوضع مفتاح الاختيار على تدريج التيار المستمر.

ج- تؤخذ القراءة من التدريج الأوسط كما ورد أعلاه لقياس الفولنية.

استعمال الأقوميتر لقياس التيار المنتاوب


ويتم ذلك من خلال ما يأتى:

أ- يوصل سلكا الجهاز في النقطة 10 أمبير والنقطة التي تعمل (±).
 ب-تتبع الخطوات السابقة الواردة في قياس التيار المستمر، بحيث يوضع مفتاح الاختيار على 10 A، وتتم القراءة على التدريج السفلي (10).

وتوجد حالياً لجهزة أفوميتر رقعية يمكن من خلالها الحصول على نتائج أكثر دقة نتيجة لظهور القيمة المقيسة على شاشة الجهاز.

جهاز قياس القدرة

يحتوي جهاز قياس القدرة في دلخله على ملغين أحدهما ثابت ويسمى ملف التيار والآخر متحرك، ويسمى ملف الفولنية، وكما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) جهاز قياس القدرة (وطمرتر).

ويبين الشكل (11) أحد أنواع أجهزة قياس القدرة المنتقلة والذي يستعمل لقياس القدرة في الدارات ذوات الطور الواحد والدارات ذوات الأطوار الثلاثة.



شكل (11) جهاز قراس ادرة متنقل -154-

ولتوصيل هذا الجهاز لقياس القدرة في دارة طور ولحد توصل النقاط P1, P3 معاً ومع الحمل، كما توصل النقطة P2 إلى المنبع والحمل وتوصل النقطة (±) التي على اليسار إلى المصدر.

وعند توصيله لقياس قدرة في دارة ذات أطوار ثلاثة، يوصل كما يأتي:

توصل النقطتان (±) لبى طورين، وتوصل النقطة P2 لبى الطور الثالث ولبى الحمل، كما توصل النقطتان P2, P1 لبى طرفى الحمل.

وتوجد حالياً أجهزة قياس قدرة كهربانية رقمية حيث نظهر القيمة المقيمة على شاشة الجهاز مما يوفر دقة أكبر في القياس.

الوهدة الثالثة


تمديدات المباني


تمديدات المباني

وتجهيزات تمديدات المباتى

يجب أن يتوفر لكهربائي التمديدات المنزلية صندوق عدد يدوية الأمن والسلامة، وهذه العدد تشمل ما يلي: جول (1)

	T
	رقم
مطرقة غولانية (۲۵۰ + ۲۵۰) غم	\
غطاط فولاذي	7
شوكة حفر فولاذية (7
منك براغي كبير (معنفل)	
مبارد متنوعة	,
	(۱۰۰ + ۲۰۰) غم خطاط فولاني شوکة مغر فولانية (آ مفك براغي کبير مفك براغي کبير









وبالطبع توجد هناك عدد يدوية أخرى مثل المفاتيح السداسية (الن) والحاقية (رنغ) والصندوقية (بوكس) وساحبة البراغي وأطقم فلاروظ... اللخ التي تستخدم في بعض الحالات أناء تنفيذ العمل، ويجب التركيز على سلامة العزل الكهربائي لمقلبض العدد كما هو مبين في مواصفاتها كما أسلفنا.

تحضر لوازم العمل الأخرى المطلوبة من أجل التنفيذ.

توجد هناك بالإضافة إلى العد البدوية بعض الأجهزة والأدوات وملابس العمل التي يستخدمها كهربائي التمديدات المنزلية أثناء تتفيذ العمل نذكرها كما يلي:

جىول (2)		
الشكل	العنمىر	الرثم
The state of the s	مواسير معدنية	





تمديدات الإنارة ومخططاتها

لنارة مصباح كهربائي بواسطة مفتاح مفرد (الرسم العقيقي)


يبين الرسم الدقيقي ادناه، كما في الشكل (1) كيفية سريان التبار الكهرباني، اعتباراً من الطور أو الخط الحار (خط الفاز) عبر أجزاء الدارة الكهربانية وانتهاء بالخط الحيادي. كما ويراعي هذا الرسم التوزيع المكان الأجزاء الدارة حسب الرسم المجسم كما في الشكل (2).

ملاحظة هلمة:

يجب ربط المفتاح الكهربائي بالخط الدار (خط الفاز) أو لا ، كما هو مبين في الرسم، ثم يتبع ذلك توصيل المصباح، وليس العكس. والسبب في ذلك هو تفادي أخطار التيار الكهربائي عند تغيير المصباح أو عند إجراء أعمال الصبانة له إن لزم.



شكل (1) التوزيع المكلي لأجزاء الدارة الكهريالية



شكل (2) قرسم الحقيقى للدارة

رموز خاصة بالرسم الحقيقي:

مفتاح مفرد.



2. علبة تمديدات مع أربع وصلات (كليمن).




3. نقطة ربط أسلاك.



رموز خاصة بالرسم الرمزي حسب نظام الخط الولحد:

- 1. علبة تمديدات، السهم يدل على الخط الأتي من مصدر التغذية.
 - 2. مفتاح مفرد.
 - 3. مصباح لمبة.
- علبة تمديدات مع عدة تفرعات، كل تفرع مكون من عدد محدد من أسلاك التمديدات.
- وحين تكون أسلاك التمديدات أكثر من الثنين، بشار إلى العدد كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) رموز كهريقية حسب نظلم قلفط الولحد

بدارة مصباح كهربائي بواسطة مفتاح مغرد حسب نظام الخط الواحد

يبين الرسم حسب نظام الخط الواحد، كما في الشكل (8) توزيع لأجزاء الدارة حسب التوزيع المكاني، كما ورد في الرسم المجسم، كما في الشكل (7)، وذلك باستخدام رموز كهربائية خاصة بنظام الخط الواحد. لذا يسمى هذا النوع من الرسم أيضاً بالرسم الرمزي.



شكل (7) التوزيع المكاني لأجزاء الدارة الكهربائية

الرسم حسب نظام الخط الولحد



-168-

أهمية ربط سلك الأرضى في التمديدات الكهربائية

من أجل حماية الإنسان المتواجد في أي منشأة كهربائية من اخطار الملامسة الكهربائية غير المتعددة، يجب استخدام ملك الأرضى في تعديدات هذه المنشأة، إذا زاد فرق الجهد بين أي خط حار وبين الأراضى على (50) فولت. ويكون سلك الأرضى عادة مخططاً باللونين الأخضر والأصغر.

كيفية ريط سلك الأرضى:


من أجل تحقيق فعالية هذه الحماية، بجب ربط جميع الأجزاء الموصلة للتيار الكهربائي و المعرضة للمس، والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهربائية، بواسطة موصل جيد مع بعضها البعض، ثم توصيلها مع ملك الأرضى، كما هو مبين في المثالين التاليين، اللذين يبينان ربط ملك الأرضى في تمديدات المفاتيح الكهربائية وربط ملك الأرضى في تمديدات الأبلريز.

ملاحظة:


شكل (9) خط الأرضي

ريط ملك الأرضي في تمديدات المصلبيح الكهريائية

في تمديدات المصابيح الكهربائية، يجب ربط جميع الأجزاء الموصلة للتيار الكهربائي والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهربائية، مثل سوك المصابيح المعلقة والعلب المعدنية الحافظة للأجهزة، بواسطة موصل جيد مع ملك الأرضى كما هو مبين في الشكل (11)



شكل (19) إثارة مصباح يواسطة مفتاح مقرد



شكل (11) قرسم التمثيلي



شكل (12) رمز علبة جهاز كهريائي مع سلك الأرضي

كيفية ريط سلك الأرضي

يجب ربط سلك الأرضى، بسوكة المصباح مثلاً بصورة غير مشدودة، بمعنى أن يكون موصولاً على شكل حلقة، حتى إذا ما انقطع السلك الموصل التيار اسبب ما، وفقد سلك الأرضى نقطة تتبيته كآخر سلك، وذلك حتى يفي بأغراض الحماية من الملامسة غير المتعدة.

ربط سلك الأرضى في تعديدات المقابس

يسمح باستخدام المقلبس التي لا تشمل على نقطة تثابت خاصة بساك الأرضي، فقط في التمديدات الكهربائية في القاعات المعزولة أرضيتها أو في الأماكن التي لا تحتري على أجزاء موصلة المتيار الكهربائي، مثل تمديدات مواسير الغاز والماء والتدفئة.


وفي غير هذه الأملكن، يجب أن تكون المقابس مزودة بنقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى كما يبين الشكل (13) مثلاً.



الرمز الكهربائي لمقبس مع نقطة تتابيت خاصة بسلك الأرضى



الرسم الحقيقى لتمديدات إبريز



شكل (17) نقطة تثبيت خط الأرضى

الرسم الرمزي لتعنيدات إيريز



شكل (18) النظ الأقلي بدل على أن الإبريز مزود بنقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى

أهمية استعمال علب التعديدات

يقصد بطب التمديدات، العلب التي يتم منها تقريغ تمديدات الأسلاك الكهربائية إلى الأجهزة، كالمفاتيح والمصابيح الكهربائية، وكما هو معلوم فإن


هذه الطب تثبت على حائط الجدار المقسود إجراء التمديدات فيه أو عليه بشكل مخفى أو بارز. وتتلخص فواند علب التمديدات بما يلى:

1- تسهيل عملية (تسليك) الأسلاك دلخل مواسير التمديدات.

2- تسهيل أعمال الصيانة اللازمة عند الحاجة.

3- إمكانية تطوير التمديدات الكهربائية وتوصيلها إلى أماكن وأجهزة أخرى
 إذا الأمر .


ويشيع استعمال العلب البلاستيكية أو المعنية ذات الغطاء الدائري أو المربع حسب شكل العلبة، ويتم التوصيل داخل العلب بواسطة وصلات، ولا يجوز توصيل أسلاك التمديدات أو عزلها داخل العلب بواسطة الشريط اللاصق البلاستيكي (التيب)، كما ويجب أن لا تتصرب الرطوبة إلى علب التمديدات.



شكل (19) علبة تعديدات

بتارة مصبلدين أو أكثر بواسطة مقتاح مفرد

بيين الشكل (20) ربط المصابيح على التوالي مع العنيم الكهرباني. ومبدأ الربط على التوازي مع المصدر الكهربائي، هو المتبع دوماً في تعديدات الإثارة وتعديدات الأباريز.



سبب ربط مصابيح الإثارة على التوازي

يتضع من توصيل المصابيح على التوازي، كما في الشكل (22)، أن كل واحد منها موصول مع كامل فرق الجهد من المنبع (220 فولت مثلاً). وهذا الحال لا يتغير حتى لو كانت المصابيح مختلفة القدرة وعدد أكثر من مصباحين، بينما لو تم توصيلها على التوالي لاختلف فرق الجهد من مصباح إلى آخر حسب اختلاف قدرته، ولأصبحت الإثارة بصورة عامة مستحيلة التحقيق بشكل عملي مقبول.

إثارة مصيلدين بواسة مقتاح مزدوج

- رمز المغتاح المزدوج المستعمل في الرسم الحقيقي شكل (23).
- رمز المفتاح المزدوج المستعمل في نظام الخط الواحد شكل (24).
- رمز المصباحين، لكل منهما دارة كهربانية خاصة. يستعمل هذا الرمز
 في نظام الخط الواحد شكل (25).

رموز كهربائية




المفتاح المزدوج

يتكون المفتاح المزدوج من مفتاحين مفردين متصلين مع بعضهما البعض، كما في الشكل (23) ويمكن بواسطته إنارة مصباحين أو مجموعة مصابيح (اثريا) على مرحلتين كما يبين الشكل (28).

بعد مقارنة الرسم المجسم المبين في الشكل (26) بالرسم حسب نظام الخط الواحد، المبين في الشكل (27)، نلاحظ أن عدد المصابيح الكهربانية هو اثنان وأنها مصابيح متدلية تتم إنارتها بواسطة مفتاح مزدوج.





شكل (27) قرسم قرمزي



للرميم الحقيقي لإنارة مصيلتين بواسطة مقتاح مزدوج

قارة مصباح من مكاتين بواسطة ماتلحي درج

رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح درج، يستعمل في الرسم الحقيقي.



رمز لمفتاح درج، يستعمل في نظام الخط الواحد.




شکل (30)

-176-

مفتاح الدرج:


مفتاح الدرج هو عبارة عن مفتاح ذي وجه واحد ولكنه قلاب يمكن بواسطته إنارة مصباح كهربائي من مكانين مختلفين، كما هو الحال في الأدارج والقاعات المتوسطة أو الكبيرة الحجم، كما تبين الأشكال (31) و (32).

- الرسم المجسم لإنارة مصباح من مكانين بواسطة مغتاحي درج.



شكل (31) الرسم التعثيلي

- الرسم الرمزي لإتارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج.



شكل (32) الرسم الرمز ي

- الرسم الحقيق لإتارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج. -177-



شكل (33) قرسم قطيقى

قارة مصباح من ثلاثة أملكن يواسطة مفتلعي درج ومفتاح صلب

رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في الرسم الحقوقي.




- رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في نظام الخط الواحد.



شكل (35)

المصابيح الكهربانية:

توجد أنواع عديدة من المصابيح الكهربانية، مثل مصابيح الصوديوم والزنبق والنيون الشكل (36)، والمصابيح الفلورية (فلورسنت) كما في الشكل (37).



شكل (36) مصابيح نت أسلاك متوهجة

في الشكل (36):


أ- مصابيح كشاف.

ب-مصباح نو زجاج أبيض.

ج- مصباح بهيئة شمعة.

د- مصباح نو زجاج شغاف.

مصابيح فلورية





شکل (37) مصابیح فلوریة

في الشكل (37):

أ- مصباح ذو أنبوب دائري.

ب-مصباح ذو أنبوب مستقيم.

مكونات المصباح المتوهج:

يبين الشكل (38) أجزاء المصباح المتوهج وهي:

1- زجاجة المصباح.

2- السلك المتوهج (فتيلة من معدن التنجستون).

3- حامل السلك المتوهج (شعيرات انتصاب).


4- الأسلاك للموصلة إلى أقطاب المصباح.

5- بصيلة المصباح، تضمن عدم تلامس أسلاك المصباح.

6- أحد أقطاب المصباح، سوكة قلاووظية.

7- طبقة عازلة.

8- قطب المصبياح الأخر.



شكل (38) المصباح المتوهج

مكونات المصباح الفلوري (مصباح فلورسنت)

يبين الشكل (62) أجزاء مصباح الغلورسنت.



شکل (39) مصباح فلور ي

اعتبارات عامة في الإضاءة بالمقارنة بين المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية:

نتم إنارة المصابيح المتوهجة نتيجة سريان التيار الكهربائي في فنيلة سلك التنجستون داخل المصباح، إذ تتوهج هذه الفنيلة بسبب ارتفاع درجة حرارتها إلى حوالى 2600 درجة منوية.

ويبلغ طول سلك التنجستون هذا حوالي نصف مثر، ولكنه مصنوع على شكل فتيلة من سلك مفردة أو مزدوج كما في الشكل (40).



تركيب فمفاتيح وتوصيلها

كنواع المقاتيح الكهربائية من حيث التركيب:

يستخدم المفتاح الكهربائي، كما هو معروف، كأداة للتحكم في الدارة الكهربائية من حيث فتحها أو غلقها، وبالتالي السماح للتيار الكهربائية بالسريان أو عدمه.

لذلك بجب لختبار المفتاح المناسب الذي يلائم الدارة الكهربائية المطلوبة. والشكل (41) ربين نماذج من المفاتيح المستخدمة في دوائر الإثارة المنزلية، سواء منها المفرد أو المزدوج أو الثلاثي.



شكل (41) نملاج من المقاتيح الكهريائية

وهناك نوع من المفاتيح المزودة بمصابيح الشارة كما هو الحال في دوائر سخان الماء وغيرها كما في الشكل (42).



شكل (42) مفتاح كهريائي مع مصباح إشارة


ا- المغتاح البارز الذي تركب علبته فوق القصارة كما في الشكل (43)،
 ويعرف باسم المغتاح الخارجي، ويبين الشكل (44) علبة مغتاح بارز،
 كما يبين الشكل (42) مغتاحاً مع علبته.







شکل (43) مفتاح بارز



شكل (45) المتفاح مع الطبة

الجزء الثالث

مشاغل النجارة

الوحدة الأولى

أدوات النجارة اليدوية

أدوات النجارة اليدوية

🖪 أدوات الضبط والقياس

تعتبر قراءة الرسومات التنفيذية بأقيستها من أهم المهارات التي لا بد من معرفتها عند تصنيع المشفولات الغشبية وتشكل أجزائها. ويتطلب ذلك التعرف على أدوات القياس والتخطيط، وكيفية استخدام كل منها في وضع علامات التشفيل اللازمة ليكون التجميع بالنهاية مطابقاً للرسومات المطلوبة في أحادها.

1- فوات لقياس:

تتتوع أدوات القياس والتخطيط وتختلف باختلاف استخدامها وهي:

أ- مسطرة عادية خشبية:

وهي من أدوات للقياس الكثيرة الاستعمال. ويتراوح طولها من قدمين إلى أربعة لكدام. إحدى حواقها مقسمة إلى سنتمترات وأجزائها، والحافة الأخرى مقسمة إلى بوصات وأجزائها كما هو مبين فى الشكل (1)



ب- زاوية صلب:

تتكون هذه الزاوية من جزئين، أحدهما طوله 24 بوصة ويسمى الذراع والآخر 16 بوصة ويسمى الجناح كما هو مبين في الشكل (2). وتستعمل زاوية الصلب في قياس المشغولات الكبيرة، وبخاصة مشغولات نجارة البناء.



وهو من الأدوات الرئيسية المستعملة لقياس الأطوال. ويصنع إما من الخشب أو من المعدن. وفي بعض الأحيان يكون طرفه مقسماً إلى سنتمثرات والطرف الأخر إلى بوصات وينتهي المئر الخشبي من كل من طرفيه بطبقة من النحاس لحفظ نهايتيه من الثلف، كما هر ميين في الشكل (3).



شکل (3) لمتر الخشبی نو الطل

د- الشريط الصلب المرن (متر كركر):

يصنع هذا النوع من الأمتار من المحنن الصلب ويحفظ في علبة محننية أو بلاستيكية. طوله يتراوح ما بين متر واحد وخمسة أمتار حسب استخدامه. ولحفظ هذه الأمتار من الصدأ تدهن بطبقة خفيفة من الزيت. وهناك نوع مطلي بالبويا وهو أقل تلفأ من النوع الآخر. وبيين الشكل (4) الشريط الصلب العرن.



شكل (4) الشريط الصلب المرن

الزاوية القائمة:

زاوية الفحص القائمة هي إحدى الأدوات التي تستعمل كثيراً لعمليات ضبط التعامد والاختبار والقياس. وهي مصنوعة عادة من المعدن الصلب، وقد تصنع بدها أحياناً من الخشب. وببين الشكل (5) الزاوية القائمة.



شكل (5) الزاوية القائمة

و- الزاوية المتحركة (القلقيس):

هذه الزاوية تماثل الزاوية القائمة في المظهر كما هو مبين في الشكل (6)، ولكنها بذراع متحرك، ويمكن ضبطها على أي زاوية بغرض وضع خطوط التشغيل، وتستعمل الاختبار الزوايا المائلة وقياسها.



الشكل (6) الزاوية المتحركة

2- استخدام أدوات القياس

• تحديد الأبعاد:

فيما يلى الخطوات المتبعة في استخدام أدوات القياس لتحديد الأبعاد.

 أ- يتتنب قطعة من الخشب بها أقل ما يمكن من العيوب، كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) قطعة الخشب

ب-يرسم خط عمودي بالزاوية بعض نهاية القطعة في موضع يراعى فيه تجنب الرأس المكسور أو المشوه، ثم يوضع سلاح الزاوية بثبات مقابلاً لجانب اللوح ويرسم خط على وجه اللوح المقابل لجناح الزاوية ليصنع الخط المرسوم زاوية 90 كما هو مبين في الشكل (8).



ج- يحدد الطول اللازم بواسطة مصطرة قياس أو متر، ويعلم بواسطة قلم رصاص أو سكين. ويجب مراعاة النقة عند استعمال المسطرة على حافتها، كما هو مبين في الشكل (9) والشكل (10).



شكل (10) استصال المسطرة على حافتها

شكل (9) تحديد الطول

د- يقاس العرض المطلوب وتوضع علامة بأي أداة من أدولت القياس كما هو مبين في الشكل (11)، ويمكن تقسيم اللوح وتحديد موضع العلامة إلى أي عدد من القطع المتساوية العرض بوضع المسطرة على حافتها بعرض اللوح، كما هو مبين في الشكل (12).



شكل (12) تقسيم اللوح



شكل (11) قِباس قعرض

◄- يحدد العرض للمطلوب على اللوح بطريقة من الطريقتين الموضحتين
 في الشكل (13) والشكل (14).



شكل (14) تحديد العرض بالزاوية الكلمة



شكل (13) تحديد العرض بالمسطرة

• تحديد الزاوية

تضبط الزاوية المتحركة بمقدار الزاوية المطلوبة، ويثبت الذراع مع اليد بمسمار ملولب، وتستعمل هذه الأداة بصفة خاصة لتحديد الزوايا الحادة والمنفرجة. كما هو ميين في شكل (15).



شكل (15) ضبط لازاوية المتحركة

ويمكن ضبط مقدار الزاوية بواسطة المنقلة المدرجة كما هو مبين في الشكل (16).



ـــــــ (عدر) ضبط الزاوية المتحركة بواسطة المنظة

3- أدوات التخطيط:

• الشنكار:

الشنكار أداة لوضع علامات للتشغيل كما هو مبين في الشكل (17)، ويستعمل لرسم خط على معافة معينة، ويصنع إما من الخشب أو المحدن، ولكنه يكون غالباً من الخشب، وبه شوكة ذات طرف مدبب حاد.



شكل (17) الشنكار

• السكين:

تستمل السكين المبينة في الشكل (18) لوضع خطوط التشغيل الدقيقة بعرض الياف الخشب، كما يمكن استعمالها أيضاً في قطع الخشب.



شكل (18) السكون

فرجار التقسيم:

فرجار التصيم من الأدوات العادية اللازمة في أشغال الخشب، وهي مناسبة ارسم دوائر صعفيرة، ولتتسيم مسافات بالتساوي، ورسم الأقواس، ولنقل الأبعاد والقياسات. ويبين الشكل (19) فرجار التتسيم.



فرجار الأقواس الكبيرة

يستعمل فرجار الأقواس الكبيرة المبين في الشكل (20) في رسم الأقواس والدوائر الكبيرة.



الشكل (20) فرجار الأقونس الكبيرة

4- علامات التشغيل

استعمال الشنكار

يضبط الشنكار على البعد المطلوب كما هو مبين في شكل (21)، ثم يحرك إلى الأمام على الخشب لرسم العلامة المطلوبة ونلك بالقبض على رأس الشنكار ملاصفاً اللوح، فيترك الحرف المدبب خطاً خفيفاً موازياً لحافة الخشب كما هو مبين في الشكل (22).





شكل (21) شيط الثنكار

استعمال الفرنجير: أ- رسم المنحنوات والدواتر:

يفتح فرجار التقسيم إلى نصف قطر القوس أو المنحني أو الدائرة المطلوب رسمها. كما هو مبين في الشكل (23). ثم نرسم القوس أو المنطى أو الدائرة. ويراعى وضع قطعة سميكة من الورق أسفل سن الساق الثابئة لحماية سطح الخشب، كما هو مبين في الشكل (24).



ب-نقل الأبعاد

يفتح فرجار التقسيم بالبعد أو المقياس المطلوب بنقله أو تكراره، ونتقل أو تكرر هذه الأبعاد المتساوية كما هو مبين في الشكل (25).



شكل (25) نقل الأيعاد بالفرجار



شكل (24) رسم القوس بالفرجار

ج-رسم الشكل المنداسي:

يفتح فرجار التقسيم بحيث تكون فتحته مساوية لطول ضلع الشكل السداسي، ثم نرسم دائرة نصف قطرها مساو لطول ضلع الشكل السداسي.

ويمكن عمل ذلك مباشرة على الخشب أو على الكرتون لعمل نموذج. حيث يتم تحديد أقساماً متساوية بغرجار التقسيم على محيط الدائرة باستعمال فتحة الفرجار نفسها، ثم نوصل نقاط التقاطع على محيط الدائرة بواسطة خطوط مستقيمة كما هو مبين في الشكل (26).



-197-

🗷 فوات النشر اليدوية

أتواع المناشير اليدوية:


تستعمل المناشير البدوية في قطع الأخشاب بالمقاس والشكل المطاوبين، وتتكون من سلاح مسنن (صغيحة المنشار) من الصلب، ومشدود في إطار أو مثبت في مقبض. وتعمل أسنان المناشير على قطع ألياف الخشب في حركة أمامية وخلفية، وتتطاير النشارة خارجة من الفجوات الموجودة بين الأسنان.

1- المناشير المشدودة السلاح:

✓ المنشار االطارى:

وهو منشار يدوي يتكون من إطار خشبي يركب فيه سلاح مشدود يمكن تحريكه، ويستعمل في النشر العرضي المتعامد أو المائل على الألياف. ويناسب العمل في نشر العوارض والقطاعات العربعة والألواح المستوية وغير ذلك.

ويبين الشكل (27) المنشار الإطاري الذي يتكون من الأجزاء التالية:



- 1. ذراع المنشار.
- 2. لسان (عارضة) يستخدم لعملية الشد.
- حبل الشد وكثيراً ما يكون من السلك المشدود.

- 4. مقبض: ويوجد في نهايته (دسرة) أصبع مثقوب لتثبيت سلاح المنشار.
 - المنشار، ويحتوي على أصابع التثبيت.
- 6. عارضة متوسطة: لعملية الشد والتماسك ويطلق على هذا المنشار أيضاً
 اسم منشار الشرح، ويتراوح عدد أسنانه في البوصة الواحدة ما بين
 6-10 أسنان، وعرض السلاح من 3-4 سم.

✓ منشار الدوران:

يشبه المنشار الإطاري في التركيب ويختلف عنه بعرض السلاح، حيث عرض سلاح منشار الدوران من 5-8 ستعمل العمليات القطع الخاصة النتوءات وأشكال الدوران وغير ذلك.

شكل (28) يبين هذا النوع من المناشير. ويبين الشكل (29) استعمال المناشار الإطاري، حيث يتضح من (أ) ضبط سلاح المناشار قبل العمل، وفي (ب) طريقة عمل الإبهام كدليل المسلاح عند بدء العمل.



شكل (29) أستصال المنشارُ الإطار ي



شكل (28) منشار الدوران ويبين الشكل (30) أيضاً ما يلي:

نشر الأخشاب طولياً باستعمال المناشير الإطارية.

نشر المنحنيات وكيفية مسك منشار الدوران أثناء العمل، حيث ينسخ النموذج المراد نشره على سطح الخشب، ثم يضبط منشار الدوران ويعد للاستعمال، ويبدأ بقطع القطعة الخشبية على الحدود الخارجية لخطوط عمليات التشغيل (على شكل النموذج المراد قطعه).

٧ منشار التخريم:


وهو يختلف عن منشار الدوران من حيث الوظيفة والاستعمال، إلا أنه بختلف عنه من حيث التركيب، حيث أن هبكله معنياً وليس خشبياً كما في المناشير السابقة. وفيه يتم شد السلاح بين القوس المعنني بواسطة المقبض حيث يوجد برغي خاص اشد السلاح أو نزعه وتبديله، ويستعمل انشر المنحنيات والتغريغ الرقيق في الأواح الفائير (المعلكس) والواح البلاستيك، ويستسل أيضاً لنشر المعادن الرقيقة. ويتراوح عرض سلاحه ما بين 5-8 مم. الشكل (30) ببين هذا النوع من المناشير.



كما ببين الشكل (31) طرق استعمال هذا المنشار.

1- نشر المنحنيات في الألواح القليلة السمك بواسطة منشار التخريم.

2- تغريغ الأخشاب حسب أشكال مطبوعة ومحددة بواسطة منشار التخريم.



2- المناشير المثبتة السلاح:

√ منشار التمساح:

سلاحه على شكل شبه منحرف، له مقبض (يد) من خشب أو البلاستيك وأسنانه تقطع في الاتجاه الأمامي مع اتجاه الألياف. يستعمل في قطع الألواح والعوارض الكبيرة وغالباً في عمليات الشق الطولي، إضافة إلى القطع العرضي. يتراوح طوله ما بين 40-70 أو أكثر، ويتتاسب ذلك مع العرض الذي يتراوح ما بين 8-15 سم.

أما عدد أسنانه فتتراوح بين 4-8 أسنان في البوصة الواحدة. ببين الشكل (32) منشار المتمساح.




ويبين الشكل (33) استخدام منشار التمساح في عمليات الشق الطولي وكيفية خط لوح الخشب في المازمة.



شكل (33) الشق الطولى بمنشار التمساح

أما يبين الشكل (34) طريقة استخدام الله في تحديد خط النشر على الوح خشبي. وتراعى أمور المعلامة عند النشر حيث يجب التأكد من أن الهد اليمرى غير معرضة للخطر.



منص (۱۹۰۹) وضع اليد اليسرى عند استقدام المنشار التمساح

ويبين الشكل (35) طريقة فحص قطع المنشار بالزاوية القائمة (فحص التعامد)، حيث يجب أن يكون القطع في وضع متعامد مع سطح المنشار.

أما الشكل (36) فيبين انتهاء عملية النشر، حيث يجب سند الجزء الذي يسقط بالبد البسرى خوفاً من كسر أو شرخ الخشب.



شكل (36) انتهاء عملية النشر



شكل (35) قحص التعامد

ويبين الشكل (37) الزاوية الصحيحة للمنشار عند بدء القطع أثناء القطع العرضي إذ يجب أن يكون ميل السلاح على زاوية 25 مع سطح اللوح الأفقى المثبت في الملزمة.



شكل (37) زاوية النشر

√ منشار سراق الظهر

يطلق على هذا المنشار اسم سراق الظهر نظراً الوجود قطعة معننية على الحرف العلوي غير المسنن لتحديد عمق النشر. ويستعمل هذا المنشار غالباً في القطع الخشبية الصغيرة، وكذلك في عمليات التلسين والأزرار وفي صنع التعاشيق والتراكيب اللازمة لتوصيل الخشب.

وبموجود هذه القطعة المعنية على حرفه التي تعطيه القوة المتانة ويتراوح طول صفيحة المنشار ما بين 20-35 سم، وعرضها ما بين 8-01 من أما عدد أسنان المنشار فتراوح من 10-14 سن في البوصة الطولية. ويبين الشكل (38) هذا النوع من المناشير.



شكل (38) منشار سوق الظهر

ويبين الشكل (39) طريقة ممك المنشار واستخدامه في النشر على اوح بين فكي مازمة الطاولة.



شكل (39) استخدام منشار سواق الظهر

بينما يبين الشكل (40) طريقة النشر باستخدام مسند البنك وطريقة مسك اللوح باليد البسرى الأغراض توازن اللوح عند النشر. والتحديد اتجاه النشر الصحيح ومنعاً للكسر والمشرخ مع مراعاة لمور الأمن والمسلامة أثناء النشر بأن تكون اليد البسرى بعيدة عن سلاح النشر واتجاه النشر.



شكل (40) استخدام مسند البنك (طاولة الصل)

ويبين الشكل (41) استخدام منشار سراق الظهر في عمليات نشر الألسن وقطعها في عمل وصلة النقر واللسان، حيث يمثل:

الخطوة الأولى في عملية نشر وتحديد قطع اللسان.
 ب-الخطوة الثانية في عملية قطع اللسان وإظهاره.



شكل (41) نشر الألسن وقطعها

✓ منشار قطع الزوايا (منشار البراويز):

وهو عبارة عن صندوق معنني له منشار شبيهاً بسراق الظهر. ومن خصائصه أنه بالإمكان تغيير زلوية النشر من '45- 90 في الاتجاهين. والعمل عليه سهل ونقيق خاصة في عمليات تشكيل إطارات البرلويز وغير ذلك. والشكل (42) يبين هذا النوع من المناشير.



شكل (42) منشار قطع الزوايا

✓ منشار الزوانة (المنشار الدقيق):

وهو من أدوات النشر الدقيق والناعم، ويسهل العمل به في أشغال النجارة الدقيقة كعمل اللسانات والأزرار وفي عملية النشر الدقيق في عملية التوصيل، نظراً لما يتميز به هذا النوع من دقة الأسنان وسرعة الحركة أثناء الاستعمال.

يتراوح طول الصفيحة بين 20-30 سم، أما عرضها فيتراوح بين 4-6 سم، وعدد أسنانها يتراوح بين 14-20 سن في البوصة الطولية الواحدة.

والشكل (43) يبين هذا النوع من المناشير. واستخدام هذا النوع من المناشير ولجراء عمليات النشر بها تشبه منشار سراق الظهر.



√ منشار التخريقة (التقريغ):

وهو من أدوات النشر الهامة، وهو عبارة عن صغيحة مسلوبة من الخلف إلى الأمام ومثبتة في مقبض خشبي، ويستخدم في نشر الثقوب والتغريغ والمنحنيات والأماكن الصعبة والمضيفة مثل الثقوب والفتحات، ويستخدم بكل دقة وعناية لتجنب الثواء السلاح أثناء العمل.

ويشبه عمله عمل منشار التخريم (الدوران). ويتراوح سمك المنشار بين 1-2 مم، كما يتراوح طول السلاح بين 20-30 سم، وعدد الأسنان بين 10-10 سن في البوصة الطولية الولحدة. ويبين الشكل (44) هذا النوع من المناشير.

كما يبين الشكل (45) استعمال منشار التخريقة في عمل الفتحات في الأسطح الخشبية مثل ثقب مفتاح أو تعريغ شكل معين في الخشب.





شكل (45) استصال منشار التخريقة

شكل (44) منشار التخريقة

ويبين الشكل (46) استخدام منشار التخريقة (التعريف) في التعريغ المخريف لاشكال معينة مع طريقة ممك المنشار واستخدامه في التعريف. ويجب إيعاد اليد اليد اليد اليد المنشار ورأسه من الجهة الخلفية لأغراض الأمن والسلامة.



شكل (46) استخدام منشار التخريقة في التقرية


3- أدوات ربط قطع العمل:

٧ المازمة:

وهي عبارة عن فكين مستطيلي الشكل طول كل منهما حوالي 15 سم وارتفاعه 10 مم أحدهما يثبت في الطاولة (طاولة العمل) بواسطة البراغي الخاصة، والثاني يتحرك مبتحداً عن الأول أو مقترباً منه بواسطة برغي مقلوظ ودليلين يحفظان توازي الفكين. ويمكن فتح الملزمة وغلقها بواسطة البراغي المقلوظ، ومنها ما تكون سريعة الفتح بواسطة عمود خاص أو عادية السرعة عند استعمال البد في الفتح والفلق.

وبيين الشكل (47) أحد أشكال الملازم. ويبين الشكل (48) طريقة ربط قطعة خشبية بين فكي الملزمة استعداداً للعمل.







شكل (47) مازمة خشبية

4- صيلة المناشير وحلظها وتخزينها:

للمحافظة على المناشير يجب تغطية أسلحتها بطبقة من الشحم أو الزيت منعاً للصدا. وتزال بقع الصدا بواسطة حكها بقطعة قطنية مبللة بالبنزين أو الكاز .

يجب لف المناشير بالورق أو بالقماش أو وضعها في قالب خشبي خاص لحماية أسنانها عند التغزين أو أثناء عماية نقلها من مكان إلى آخر. وبيين الشكل (49) :

1- لف المناشير بالورق أو القماش.

2- وضع المناشير في قالب خشبي خاص أنتاء التخزين أو أثناء النقل من مكان إلى آخر.



(2) حظة المنشار في قالب غشبي



(1) لف المنشار بالورق أو اللمان شكل (49) عطظ المناشير

🗵 أدوات المسح والتصفية

تعتبر الفارات من العدد الهامة في تشكيل الأخشاب. حيث تستعمل في تصفية ومسح الأخشاب بأقيمة مختلفة وتوجد على عدة أفواع وتختلف عن بعضها البعض باختلاف أسلحتها وأحجامها ووظائفها.

أتواع للفارات

1- قرايوخ:

وستعمل الرابوخ لتسوية أو استقامة الأسطح الطويلة، إذ يتراوح طوله بين 40-60 سم، ويصلح للأشغال الكبيرة، وله مقبض خلف السلاح، وجسمه من المعدن أو الخشب، وتمثل الأرقام على الرسم ما يلى:

- الجسم الخارجي (الهيكل).
 - 2. المقبض.
 - 3. السلاح.
 - أسفين تثبيت السلاح.
 - فتحة بروز السلاح.
 - 6. القاعدة.



شكل (50) الرنبوخ

2- نصف الرابوخ:

يشيه في تركيبه الفارة المزدوجة، لكنه أطول منها اذ بتر لوح طوله بين 30-40 سم، ويستعمل لمسح وضبط استقامة القطع الطويلة من الأخشاب. وكلما زاد طوله زالت النقة في استقامة المسح.



الشكل (51) نصف الرابوخ

3- فارة التسنين (المشط)

وهي من الفارات المغردة، إلا أنها أكل طولاً من نصف الرابوخ، وحافة السلاح القاطع مسننة، وبها مجارى طولية، وزاوية القطع بها من 75-80. وتستعمل فأرة المشط لزيادة خشونة الخشب وتسويته، وذلك لتسهيل عملية تغرية الأسطح وكبس اللدائن فوقها وضمان تمامكها.



4- فأرة الجنب

وهي فأرة عادية، قليلة السمك، وعرض المبلاح فيها عبارة عن سمك الفارة نفسها. وطول القاطع حوالي 3 سم. وهي بعرض ضيق مفروز من الجانبين ليناسب ثقب الإسغين العلوي، الذي بدوره يقوم بتثبيت السلاح تحته.



الشكل (53) فأرة الجنب

5- فارة الفرز

وتشبه فأرة الجنب، لها حاجز وضابط معدني قابل للإزاحة العرضية بواسطة برغي، ونلك لتحديد عرض الفرز.



شكل (54) فأرة الفرز

6– فارة الحل

وهي أيضاً تشبه فأرة الجنب ولكن بتركيب خاص ووضع يتناسب وعمل هذه الفارة. ففي قاعدتها ضابط معدني للحل (عمل مجاري) وعلى جانبها الخارجي ضابط خشبي متحك بواسطة براغي خاصة لتحديد مسافة الحل.



شكل (55) فأرة الحل

تجميع أجزاء الفأرة وضبطها

عند تجميع أجزاء الفارة يتم إنباع الخطوات التالية:

ا- يتم لختبار حدة السلاح القاطع بقطعة من الورق لتحديد درجة شحذ
 السلاح كما هو مبين في الشكل (66).



ب-يوضع الغطاء فوق وجه السلاح المسطح بحيث يكون المسمار الملولب في المجرى المعد لذلك كما هو مبين في الشكل (57).



ج-يسحب غطاء السلاح إلى الخلف ويدار بحيث يكون على استقامة واحدة، ثم يسحب في اتجاه الحد القاطع ويثبت في موضعه بالمفك كما هو مبين في الشكل (58).



د- يجمع السلاح وغطاؤه في الفارة بحوث يكون شطفة السلاح إلى أسفل، كما هو مبين في الشكل (59).



شكل (59) جمع السلاح والخطاء

ه- ينظم عمق القطع عن طريق ضبط سلاح الفارة بتحريك صامولة الضبط القريبة من اليد إلى جهة اليمين أو جهة اليسار حتى تصل إلى العمق المطلوب، كما هو مبين في الشكل (60).



تصفية الخشب

1- التصفية في وجه الخشب:

أ- تثبت قطعة اللوح على الطاولة وتثبت بإحكام بين خابور الملزمة وخابور الطاولة كما هو مبين في الشكل (61).



ب-يمسح السطح حتى يصبح نظيفاً وناعماً، كما هو مبين في الشكل (62).




ثنكل (62) مسح قسطح

ج-يتم اختبار استواء السطح بسلاح الزاوية القائمة بحيث يكون السلاح ملامساً للسطح في كل مكان باتجاء الطول والعرض، كما هو بين في الشكل (63).



د- يتم اختبار السطح في الاتجاهات القطرية لمعرفة أي التواه، وربما كان
 من الضروري استعمال حافة طويلة مستقيمة مثل زاوية كبيرة أو حرف
 الفارة، كما هو مبين في الشكل (64).



شكل (64) لختبار الاستوام بالاتجاهات الطرية

التصاية في جنب الخشب:

ا- تثبت القطعة في الملزمة بحيث يكون الجنب المراد تصفيته متجهاً إلى
 أعلى، كما هو مبين في الشكل (65).



شكل (65) تثبيت قطعة الخشب

ب-يمسح الجنب كما هو مبين في الشكل (66) حتى يصبح عمودياً مع السطح السابق مسحه مع ملاحظة أن يكون الضغط على الفارة عند البداية والنهاية في كل شوط كما تشير الأسهم في الشكل (66).



ثكل (66) مسح جنب الخثيب

ج-يتم اختبار تعامد الجنب مع الوجه بواسطة الزاوية القائمة كما هو مبين
 في الشكل (67).



شكل (67) المتيار التعامد

2- تصفية رأس الغشب:

أ- تثبت قطعة صغيرة العرض من الخشب المستهاك مقابل الجنب الذي لم
 يمسح بعد كما هو مبين في الشكل (68) تلاقياً لكسر طرف الرأس،
 وذلك تمهيداً لعملية المسح باتجاه السهم.



الشكل (68) تجهيز الحرف (الرأس للمسح)

ب-يمسح الرأس حتى يتعامد مع كل من الوجه والجنب السابق مسحهما. ويمكن تثبيت القطعة في الملزمة لذا ما أسندت بمربط يدوي، وبذلك يمكن ارتكازها على سطح الطاولة في وضع مستو كما هو مبين في الشكل (69).



الثكل (69) مسح الرأس

ج-يتم لختبار تعامد رأس الخشب مع كل من الوجه والجنب السابق
 تصفيتهما كما هو مبين في الشكل (70).





شكل (70) لختبار التعامد

🗷 أدوات القطع والثقب في الخشب

عند إجراء عملية الأرملة في الخشب نحتاج إلى أدوات متعددة للقيام بهذه العملية مثل الأراميل بأنواعها المختلفة والمناقير.

1- الأزاميل


✓ استعمال الأزاميل:

تستعمل الأراميل في تغريغ النقر وعمل اللسان، كما تستعمل في شطف لحرف الأخشاب وإزالة الأجزاء الزائدة وعمل الزر الغنفاري وبعض الأعمال الأخرى في أشغال النجارة.


√ أشكال الأزاميل من حيث شكل السلاح:

• السلاح العادي:

ويكون مشطوفاً على زاوية 25 كما في الشكل (71).



• السلاح المشطوف:



ويبين الشكل (73) بعض أنواع الأزلميل المستعملة في النجارة.





شكل (73) أزاميل النجارة

٧ أجزاء الأزاميل

يبين الشكل (74) أجزاه الأزاميل المختلفة وهي كما يلي:

أ- الحد القاطع

ب-الشطفة.


ج- السلاح.

د- رأس الأزميل المسلوب.

ه- جابة معننية.

و – مقبض.

ز - جلبة معدنية للطرق.



وكذلك يبين الشكل (75) أشكالاً من المقابض المستعملة للأزميل والمناقير والمبارد.



شكل (75) مقابض الأرميل والمنافير والمبارد

أتواع الأزاميل:

الأزميل العادي (أزميل التسوية):

وهو يستمسل في عمليات النقر واللسان ووصلات الأزرار وشطف الأحرف وإزالة الزوايا والزوائد في الأخشاب وتغريغ الخدوش كما في وصلات الخدش والنصف على نصف والألسن الفنقارية وغيرها. كما في الشكل (76).

أزميل الثقب:

ويتكون من سلق مربعة أو مثمنة تنتهي بحد قلطع مقعر ذي ثلاث شعب. ويستعمل في عمل الثقوب المفصلات الأبواب والشبابيك ويطرق عليه بالدقماش أو الشاكوش. كما يبين ذلك في الشكل (77).



• أزميل النقر:

ويكون على شكل معول له مقبض من الحديد به تجويف. وحده العريض يشبه حد الأزميل العادي.

ويمكن استعماله في تشطيب الأسطح الكبيرة. كما يبين ذلك بالشكل (78).



2- المناقير

✓ استعمالات المناقير

تستعمل المناقير في عمل الفئدات العميقة بالأخشاب وتسمى هذه الفتحات بالنقر وذلك لتتفيذ النقر واللسان كما تستعمل في عمل الفتحات الخاصة بالزر افيل الذر يركب داخل سمك الخشب.

√ تركيب المنقار:

يتركب المنقار من:


ا- المسلاح: يشبه سلاح الأزميل ويصنع من الصلب وجسم السلاح أكثر سمكاً من عرضه، وقطاعه شبه منحرف حيث يكون به خلوص من الأمام ليساعد على إخراج السلاح دون إتلاف جواتب للنثر. وينتهي السلاح بقاعدة قوية ومتينة لتناسب العمل الذي بوديه. 2- المقبض: يشبه مقبض الأرميل إلا أنه أكبر منه ويكون داترياً. ويغضل النوع الذي ينتهي بجلبة معنية لأن هذه الجلبة تحميه من التفلق والكسر نتيجة للضربات القوية بالدقماق أثناء عمل النقر.

✓ أشكال المناقير من حيث شكل السلاح:


أ- منقار مشطوف كما هو مبين في الشكل (79).



ب-منقار عدل محدب كما هو مبين في الشكل (80)



ج- منقار مساوب محدب كما هو مبين في الشكل (81).



شكل (81) مثقار مساوب محب

3- الضفرة

الضفرة عبارة عن أزميل قطاع سلاحه منحني كما هو مبين في الشكل (82).




√ استصالات الضفرة:

تستعمل الضغرة في تشكيل الفتحات المقعرة وعمل الحلايا. وهي من أهم العدد الرئيسية في حفر وخراطة الأخشاب.

√ أشكال الضفرة:


توجد الضفرة بأشكال ومقاسات مختلفة منها العريض ومنها قلبل العرض وتختلف أنواع وأشكال الضفرة تبعاً للعمل الذي تقوم به. كما يبين ذلك بالشكل (83).



شكل (83) نوعين مختلفين للضفرة

لجراء عملية الأزملة

لنقر القطع الخشبية الصغيرة الحجم فإنها توضع فوق طاولة العمل وتربط بالمرابط، أو تربط بين فكي الملزمة، أما القطع الكبيرة فيمكن نقرها وذلك بوضعها فوق حوامل أو على الأرض، حيث يجلس النجار فوق قطعة الخشب في محاذاة جانبها الأيمن. وتتم عملية النقر بإتباع الخطوات التالية: 1- تحديد مكان النقر: يحدد مكان النقر واللسان على قطعة الخشب بقام الرصاص، وتبدأ عملية النقر بالطرق الخفيف على الأرميل لتحديد حواف النقر من ثلاث جهات مع الالتزام بالخطوط المرسومة بالقام الرصاص ومراعاة بقاء الخطوط ظاهرة كما هو مبين في الشكل (84).



2- يكون حد الأزميل عند البدء في العمل موازياً لمعرض النقر ومالمساً لإحدى نهايتيه. ويراعى البدء في النقر في الجانب الضيق كما هو مبين في الشكل (85).



شكل (85) بدء عملية النقر

3- يواصل النقر في نفس المكان حتى العمق المطلوب مع ترك نهاية النقر من الناحية المقابلة لتكون آخر مرحلة من مراحل العمل كما هو مبين في الشكل (86).



شكل (86) نهاية عملية اللار

إجراء عملية التقريع في الخشب:

عند تفريغ الألسن أو وصلات النصف على نصف فإنه يستوجب النشر أولاً طبقاً للخطوط المرسومة ثم إجراء عملية التفريغ باستعمال الأزميل في اتجاه ألياف الخشب كما هو مبين في الشكل (87).



تشطف حواف اللسان بالأرميل حتى يسهل انز لاقه دلخل النقر كما هو

مبين في الشكل (88).



شكل (88) شطف حرظ، اللسان


المبارد

المبرد قطعة معننية من الحديد الصلب مشكلة بالشكل المطلوب ومحفور عليها أسنان إما ناعمة أو خشنة مزدوجة أو مغردة.

√ تركيب المبرد:

يتركب المبرد من الأجزاء التالية:

 الجسم: ويصنع من الصلب القاسي ويشكل سطحه بتشكيلات تتناسب مع استعماله. وينتهي النسم بطرف مسلوب مديب لتركيب المقبض، كما هو مبين في الشكل (89).



ب- المقبض: ويصنع من الخشب الصلب أو البلاستيك المقوى والنوع
 الأول يكون له جلبه لتحفظه من النلف كما هو مبين في الشكل (90).



√ أنواع المبارد من حيث الاستعمال:

1- ميارد خشبية:

وتستعمل في عملية التشكيل العبدئي للأغشاب وتتنج أعمالاً خشنة، وتكون أسانها بارزة خشنة وحدها فاطع. وتشكل بواسطة الوخز المنظم. وتوجد هذه الوخزات على وجهي المبرد الذي يكون أحدهما مستقيم والأخر على شكل نصف دائه ة.

2- مبارد حديدية وتقسم إلى قسمين:

أ- الميرد الخشن:

ويستعمل في العمليات الأولية التشطيب والتي تلي استعمال مبرد الخشب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية مع بعضها البعض وزاوية معينة على طرف المبرد، وتكون، وتكون الخطوط مفردة ولذلك نتتج أسناناً خشنة، أما شكله فيشبه المبرد الخشبي.

ب-المبرد الناعم:

ويستعمل في العمليات النهائية النشطيب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية وأخرى عمودية على بعضها البعض وتصنع مع الحرف زلوية معينة. وتكون الخطوط مزدوجة فتتج أسناناً ناعمة.

◄ أتواع المبارد من حيث الشكل:

ا- مبرد خشبی نصف دائري.

ب-مبرد حديد نصف دائري كما هو موضح في الشكل (91).



شكل (91) ميرد نصف داتر ي

ج-مبرد حدید مبسط ویوجد منه نوعان خشن وناعم کما هو موضح في الشکل (92).



شكل (92) مبرد مبسط -225-

د- مبرد حديد مربع كما هو موضح في الشكل (93).

شکل (93) مبرد مربع

ه- مبرد حديد مثلث كما هو موضع في الشكل (94).



شکل (94) میرد مثلث

و- مبرد دائري (نيل الفار) كما هو موضح في الشكل (95).



شکل (95) مبرد دفر ي

احتياطات الأمن والسلامة عند استصال أدوات الأزملة والمبارد

- 1- يراعى الحرص الشديد أثناء العمل وعدم تعريض اليد الحد القاطع
 للازميل.
- 2- تجنب مقوط الأدوات على الأرض أو تعرض حدها القاطع لجسم معنني خوفاً من الإصلية.
- 3- يراعى الترتيب والدئة في حفظ الأدوات وتغزينها. بحيث توضع كل قطعة لوحدها خوفاً من تلفها وتعرضها للكسر من جراء تخزينها غير المناسب.
- 4- لا يجوز مطلقاً استعمال المبرد دون تركيب اليد كما لا يجوز تثبيت المبرد في مقبض مهشم لو مكسور.

🖪 أدوات الطرق

تستعمل للطرق على الأخشاب لتجميعها مع بعضها، أو للطرق على بعض الأدوات الأخرى عند استعمالها. ما الغرق بين هذه الأدوات.

1- الشاكوش:

يتكون من رأس معدني من الصلب الطري، وأشكاله وأوزانه مختلفة، ويحدد وزنه تبعاً لها، ويد من الخشب القاسي تثبت جيداً مع الرأس، ويضاف إليها أسافين خشبية أو معدنية لزيادة التثبيت.

ومن أنواعه:

أ- شكوش عادي: يستمل الدق المسامير، طوله 30 سم تقريباً، وراسه من الصلب الطري، يتراوح وزنه بين 200-300 غ أو يزيد على ذلك، ويخصص لاستعمالات أخرى، ويكون أحد طرفي الرأس مربعاً أو أسطوانياً والطرف الأخر مبسطاً.

ب-شاكوش مخلبي: و يسمى شاكوش النجار، ويختلف عن النوع السابق في أن أحد طرفي الرأس نو فكين معقوفين لخلع المسامير، وللطرف الأخر أسطواني، والمقبض من الخشب أو المعدن المغطى بالمطاط، أو الباكستيك أو الألياف الزجاجية. والرأس بأوزان مختلفة مثل: 200، 280، 370، 450، 570، 680، 800 غير.


ويبين الشكل (96) أنواعاً من الشواكيش.



-227-

2- الناماق

هو مطرقة خشبية تستخدم للطرق على الأدوات القاطعة، وفي فك أو تركيب أجزاء العشغولات للخشبية. ويتكون من رأس منشوري (شبه منحرف)، قياسه 13 × 10 × 6.5 سم تقريباً، ووزنه 300-500 غ، أو بأشكال أخرى، ويده من الخشب أيضناً قياسها 40 × 3 × 205 سم. ويبين الشكل (97) الدقعاق واستعماله.



و إليك لر شادات الصيانة و الحفظ و الملامة:

- 1- لا تستعمل أدوات الطرق إلا إذا كان الرأس مثبتاً مع اليد جيداً.
- 2- لا تطرق مباشرة على السطوح الخشبية، ولا تطرق بالدقماق على الأجزاء المحدنية أو المسامير.
 - 3- لا تترك الأدوات معرضة للرطوبة فترة طويلة.
- 4- لا تحاول نزع المسامير الكبيرة، أو فصل القطع المثبتة جيداً بالشاكوش المخلبي.

🖪 أموات الفك والربط

تستعمل للفك أو الربط والتثبيت، وتتنوع حسب الغرض من استعمالها، والبك بعض أنواعها:

1- المفك:

يستعمل في تثبيت البراغي أو فكها، وأنواعه مختلفة الشكل والقياس والاستعمال، ويتكون من الرأس والسلاح واللسان واليد، ويتغير قياسه تبعاً لمطول مملاحه وعرض الرأس.

وتتتوع حجوم المفكات تبعاً لأقيسة البراغي المراد تثبيتها أو فكها، ويعد النوع نو السلاح الطويل أسهل للاستخدام ولكن يفضل استخدامه للبراغي الصغيرة. ومن أنواع المفكات:

أ- لملك لعلاي:

وهو التقليدي الذي يناسب الاستعمالات العامة، أطواله 7.5، 10، 12.5، 15، 15، 15، 15، 16، 26 سم، ورؤوسه مختلفة العروض. سلاحه أسطواني، ورأسه مسطح.

لا يفضل استعمال هذا النوع لتثبيت أو فك عدد كبير من البراغي، أو عندما يقتضى العمل سرعة زائدة، وقد يكون دون مقبض لتركيبه في الملف المعادي، أو يكون ذات نهاية أسطوانية لتركيبه في المفكات التي تعمل بالكهرباء، أو يكون سلاحه مربع المقطع لاستعمال مفتاح شق في تدويره في أثناء الفك والتركيب.

ب- مقك مصلب:

رأسه متصالب يستعمل للبراغي التي في رؤوسها مجاري متصالبة والمسماة براغي مصلبة، ويمتاز بأنه أكل عرضة للانزلاق من مجاري رأس البرغي.

ج- مفك نو سقاطة:

يمتاز بسهولة تغيير لتجاه حركته بوسلطة سقاطة قريبة من نهاية السلاح في الجزء المثبت مع المقبض. ويغلب استعماله للبراغي متوسطة الحجم.

د- مفك ذاتي (أوتوماتيك):

يتكون من المقبض وجزء اتصال مع الذراع وبه سقاطة لتغيير اتجاه حركته، ونراع حازوني الشكل أطواله مختلفة، ويتحرك بمجرد الضغط على المقبض من الأعلى، إضافة إلى الظرف وريشة الفك. ويمتاز بسهولة استعماله وسرعته وبخاصة في الأعمال الإنتاجية.

و لاستعمال المفك بطريقة ملائمة وصحيحة عليك لختيار قياس مناسب
القياس البراغي، وضع رأس المفك في قاع مجرى رأس البرغي، على أن يكون
رأس المفك مشطوفاً، وحده مستوياً غير قلطع، وأن لا يزيد عرضه عن رأس
البرغي، ولا يميل رأسه بالنسبة إلى البرغي لنلا يتلفه.

ويبين الشكل (98) أنواعاً من المفكات و طريقة استعمالها.



2- لكماشة

تستمل لقص العسلير الصغيرة والأجزاء المحنية أو نزعها من الأخشاب، وتصنع من الصلب، والهستها متنوعة، وتتتكون من نراعين متماثلين الشكل، متماكسي الوضع، يتحركان حول محور، ولا بد من تلامس فكيها دون أن يكون حداهما قاطعين أكثر مما يلزم. ومنها ما ينتهي أحد نراعيها بمخلب لنزع المسلمير التي يصعب نزعها بوسلطة فكيها، وينتهي الذراع الأخر بكرة المسهمال والأمان.


ومن الأدوات الأخرى المماثلة في التركيب وبعض الاستسالات: الزردية، وتستعمل في قطع الأسلاك وأعمال فك بعض القطع المعنية وتثبيتها. وينصح بعدم استعمالها لفك الصواميل أو شدها. ويبين الشكل (99) الكماشة والزردية واستعمالهما.



شكل (99) طكسائنة والزربية

3- تمريط

تستمعل لربط قطع الأخشاب وتثبيتها لإجراء العمليات اللازمة، أو لتجميع أجزاء العشفولات مع بعضها، وتتوافر بأنواع وأقيسة مختلفة، ويعتمد قياسها على العسافة بين فكيها وعرض (عمق) الفك. وتصنع من الخشب أو المعدن، ويفضل الأخير لمتانته، ومتوافرة بأقيسة كبيرة. ويبين الشكل (100) بعض أنواعها.



شكل (100) قمرابط

بعض أنو اعها:

- 1- مربط معننی بشکل (G).
- 2- مربط معنى بشكل (F) مربط قضيب.
 - 3- مربط زاوية.
 - 4- مربط ملزمة (مربط إطار).
 - 5- مربط خشبی بشکل (F).
- 6- مربط خشبي ذو فكين. إضافة إلى أنواع أخرى عديدة.

ولحماية المشغولات عند ربطها ضع قطعاً خشبية إضافية من الفضلات بين فكي المربط و الأخشاب، مع ملاحظة عدم الشد الزائد لئلا تتلف المربط أو المشغولة أو كليهما. أنظر الشكل (101).



الوحدة الثانية

الوصلات الخشبية

أنواع الأخشاب ومواصفاتها

الأخشاب الطبيعية

يطلق عليها أيضاً الأخشاب المصمنة Solid Wood، وتحد من المواد الأساسية في أعمال النجارة والديكور بسبب تحد ميزاتها وسهولة استمالها مقارنة ببعض المواد الأخرى، وبتطور الصناعة تتوعث مجالات وكثرت استمالها.

1- الأخشاب للبنة:

غالباً ما تستخرج من أشجار الصنوبر، وألوانها فاتحة ومساماتها متفتحة، وتستعمل في أعمال منجور البناء وقطع الأثاث وغيرها، ومن أنواعها:

أ- قصنوير الأبيض:

پعرف محلياً بالنشب الأبيض، ولونه أبيض ماتل إلى الاصفرار، وهو خشب هش خفيف الوزن وسهل التصنيع، ويحوي كمية قليلة من المواد الراتينجية، ويتصف بحم قابليته للصقل بدرجة كبيرة، وكثرة عقدة وقساوتها. ويباع على شكل ألواح عالباً ما يكون طولها 400 سم، ومسمكها: 1.7، 2.5، 4، 5، 6 سم، وعرضها: 10، 12، 15، 17، 19، 10، 22، 25 سم. أو يباع على شكل مراين مربعة المقطع قياسها (5×5) ، (7×7) ، (8×8) ، (01×10) سم، أو يباع بالخيسة أخرى.

ويستعمل هذا الخشب في صناعة المشغولات الرخيصة، والأجزاء غير الظاهرة، والحشو الداخلي، والطوبار، صناعة الصناديق، وطبقة حشو في بعض أنواع الألواح المصنعة، وتبطين أعمال الديكور.

ب- الصنوير الأصار:

يعرف محلياً باسم خشب السويد، ويتميز بمرونته و لونه الأصغر الماثل إلى الاحمرار، ورائحته المميزة الناتجة من احتوانه على الملاة الراتينجية التي تظهر بوضوح في أثناء تصليعه، وهو خشب لين سهل التصنيع.

ویتوافر علی شکل آلواح أو مراین، وآفیسته متحدة، فنجده بطول یتراوح بین 220-550 سم، وعرض: 12.5، 15، 17.5، 20، 22.5، 25، 28 سم، وسمك: 2.5، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في صناعة منجور البناء وقطع الأثلث وأعمال الديكور ولبتاج القشرة، وعقدة لينة يلزم حرقها.

ج- الصنوير الأحمر:

ويسمى أيضاً الصنوبر الراتينجي، ويعرف محلياً بالسويد الكندي. ويتعرف بلونه البني المائل إلى الاحمرار واستقامة ألياقه وجمالها، وخلوه من العقد تقريباً، ويحوي كمية من العواد الرائتجية أكثر من سابقه وتظهر عند تصنيعه، وراتحتها تشبه راتحة زيت التربنتين نظراً إلى ما تحريه أشجار هذا الخشب من التربنتين؛ وهذا يعلل سبب تسميتها أشجار التربنتين. ويتوافر بشكل سعيكة طولها 6-12 م، وعرضها 52-50 سم.

وهذا الخشب سهل التصنيع، قابل الصقل، ويستعمل في المشغولات والأعمال الإنشانية التي يلزمها قرة تحمل، وفي منجور البناء، وصناعة الأثلث وأعمال الديكور، وتأثيث السغن، وتأثيث منازل المناطق الساحلية بسبب عدم تأثره بالعوامل الجوية المنشبعة بالرطوبة. وفي صناعة أجسام قوارب السباق، وفي إنتاج القشرة وتخطيات الألواح المصنعة.

2- الأخشاب القاسية

تتميز بأنها مندمجة الألياف وغالباً ما تكون ألولتها قائمة، ومنها الأخشاب الآتية:

أ- الزان:

لونه لبيض ماثل إلى الاحمرار أو بني ماثل إلى الاحمرار، وأشعته العضوية واضحة على سطحه، وهو سهل الاستعمال مقارنة بالأخشاب القاسية الأخرى، ومتانته كبيرة ومرونته عالية، لذا يصلح لعمليات التشكيل والشي بالخاب.

ويتوافر على شكل ألواح أو مراين، وأطوالها متنوعة منها القصير والمتوسط والطويل، وتتقلوت من 1.20 م إلى ما يزيد على 4 م، والعرض من 10 سم إلى ما يزيد على 20 سم، والسمك 6، 2، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في المشغولات الدلظية غير المعرضة المظروف الجوية الخارجية، كما في صناعة الأثاث وأعمال الزخرفة والخراطة والدخر، وصناعة لجزاء بعض الأدوات، وطاولات العمل، وفي صناعة منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية (بلاط خشبي). ويمكن صباغته وتلوينه وصقله وتلميعه، وتبييضه يمولا ومحاليل التبييض.

ب- الماهوجني:

لونه بني يميل إلى الاحمرار، أو ذهبي يميل إلى الاسمرار في بعض أنواعه، وأليافه مستقيمة قائمة اللون، وحلقاته السنوية وأشعته العضوية غير واضحة، ويمثاز بخلوه من العقد. ويسمى باسماء تجارية حسب لملكن نمو أشجاره لو حسب شكل أليافه. ويتوافر على شكل كنل كبيرة لليستها مختلفة.

والماهوجني خشب ثقيل ومتين غير أنه هش نسبياً، ويتحمل العوامل الجوية، وسهل الصفل جيد التلميع، ويستعمل في أعمال منجور البناء والديكور وصناعة الأثاث الفاخر، وفي أعمال الحفر والتطعيم وعلب المجوهرات والألات الموسيقية، واستخراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة.

ج- البلوط:

لونه أبيض يميل قليلاً إلى الاصغرار أو إلى اللون الرمادي، حلقاته السنوية وأشعته العضوية واضحة، ويمتاز بقساوته وشدة تحمله ومرونته، ويتحمل الجو الرطب، واليافه جميلة قابلة للصقل بدرجة كبيرة، وهو صحب التصنيم.

وتختلف أنواعه تبعاً لمناطق نموه، ويتوافر على شكل كتل كبيرة مختلفة الأقيسة. ونظراً لتحمله التأثيرات الخارجية بعد ثاني الأخشاب استعمالاً للمشغولات الخارجية بعد الأخشاب الصنوبرية، ويستعمل في أعمال منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية، واستخراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة، وأعمال الديكور وصناعة الأثاث الدلظي والأثاث الخارجي.

د- **ت**جوز:

تختلف ألوانه من البني القائم إلى البني المائل إلى الرمادي، وألوافه معوجة أو منقاربة، ومرونته عالية ونادراً ما يتعرض إلى الاتحناء أو الالتواه. وهو جيد الصقل والتلميع. ويتوافر على شكل كتل مختلفة الأقيسة، ويستسل في صناعة الأثاث الفاخر وأعمار الحفر واستخراج القشرة والتطعيم والزخرفة.

ه- النبك:

تختلف ألوانه من الأصغر القاتم إلى البني القاتم، ويمتاز بجمال أليافه ومرونته وتحمله للعوامل الجوية، ويخلصة الأجواء الباردة الرطبة والتأثيرات المائية.

ويتوافر على شكل كتل مختلفة الأفيسة، ويحوي مولد زيتبة عطرية تخرج منها رائحة عند تصنيعه، ووجود هذه المولد بجعله صلاحاً للأعمال والإتشاءات التي تتعرض للرطوبة أو للتنظيف مثل: أجزاء الثلاجات والقوارب وتأثيث السفن والمنازل المطلة على سولعل البحار والأنهار، وفي صناعة الأثاث الفاخر وأعمال الحفر والزخرفة واستخراج القشرة، ونجور البناء، وأثلث المختبرات.

و - **ل**زيتون:

لونه أبيض يميل إلى الاصغرار، ومنطقة القلب فيه رمادية بخطوط قائمة، وأليافه جميلة مندمجة، ويعد من الأخشاب القاسية جداً إذا جغف بطرق فنية. وهو خشب صعب التشغيل قليل الاستعمال نظراً إلى طول عمر نضج أشجاره وقلة توافرها. ويستعمل في إعمال الخراطة والتعليم وصناعة التحف.

الألواح المصنعة

نظراً إلى الزيادة المستمرة في استهلاك الأخشاب والرغبة في الاستفادة منها على نطاق واسع، ومع تطور الصناعة فقد انتجه الإنسان إلى صناعة الألواح المصنعة واستخدامها. وتصنع من الأخشاب الطبيعية بعد مرورها بعمليات صناعية عدة لتصبح ألواحاً كبيرة بمواصفات جديدة تتوقف على طبيعة استعمالها، وبعضها تفطى بالقشرة التجميلية أو اللدائن أو غيرها، ومنها: ألواح الطبقات، وأنواح المكبوس، وأنواح المضغوط، وأنواح الألياف، وأنواح البستيك المفوى.

1- قواح الطبقات:

يعد هذا النوع من أكنم الأنواع استمالاً، وكان يصنع على هيئة طبقات سميكة من الخشب تكبس فقط فوق بعضها بشكل متعامد، ويتطور الصناعة لمكن تقليل سمك الطبقات إلى أن أصبحت تصنع من القشرة التي يقل سمكها عن 1 مم.

ويطلق على هذه الألواح محلباً اسم ألواح الفانير لأنها تتكون من طبقت من القشرة الرقيقة التي يقل سمك الطبقة الواحدة من عن 1-2 مم. كما يطلق عليها أيضاً ألواح المماكس، لأنها تتكون من طبقات عدة من ألواح القشرة الرقيقة فردية المعدد، وألياف كل طبقة منها تكون متعامدة مع ألياف الطبقة التي تليها مباشرة، لذا تسمى متعاكسة، وتلصق فوق بعضها حسب السمك المطلوب للوح، وتكبس تحت ضغط عال ودرجة حرارة عالية، وبذلك يكون اتجاه ألياف الطبقتين الخارجيتين فيها متماثلاً.

وتتتوع هذه الألواح حسب نوع للغراء المستخدم في لصق طبقاتها؛ فمنها ما تستعمل في لصقها أنواع خاصة من الغراء مثل: اليوريا فورمالدهيد، والميلامين فورمالدهيد، والفينول فورمالدهيد، والريزورمينول فورمالدهيد، لجعلها مقارمة للعوامل الجوية والمياه ولتتحمل بعض المواد الكيميائية، ولتقارم الحريق بدرجة جيدة، وتخصص للاستعمالات الخارجية. ومنها ما تستعمل أنواع من الغراه العادي في لصق طبقاتها وتخصص للاستعمالات الداخلية.

وتتوافر بأليسة مختلفة حسب استعمالها، ومن أليستها ما تكون على النحو الآتي: الطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنها أيضاً 183، 185، 205، 220، 200، 250سر.

العرض: غالباً ما يكون 122 سم، ومنه ألضاً 70، 80، 90 سم.

السمك: 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.6، 1، 1.2، 1.5، 1.6، 1.8، 2، 2.5 سم، ويزيد بزيلاد عدد الطبقات وسمكها.

وتستعمل حسب أقيستها وبخاصة سماكتها في مجالات عدة في أعمال النجارة والتتجيد والديكور. ومن أفواعها ما يغطي بطبقة الداننية بلون سادة أو على شكل ألياف الخشب، أو غير ذلك وتعرف مطبأ باسم ألواح معاكس ديكور لأنها كثيراً ما تستعمل في تفطية الجدران والقواطع.

2− ألواح المكبوس

يطلق عليها أيضاً ألواح اللاتيه، ويتكون اللوح فيها من ثلاث طبقات لو خمس طبقات، الوسطى فيها تكون طبقة الحشو وتصنع من أخشاب قليلة التكلفة، واسمك طبقة الحشو أهمية في تحديد ممك اللوح الناتج، والطبقتان الخرجيتان تكونان من القشرة الرقيقة، ولحياناً تستبدل بطبقتي التقطية لوحان من ألواح الطبقات قليلة السمك. وبعض أنواعها يقطي لحد سطحيه أو كلاهما بالقشرة التجميلية أو الميلامين أو اللدائن (بلاستيك مقوى).

وتختلف أنواعها حسب عرض شرائح طبقة الحشو فيها مثل:

أ- قواح ققد: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 0.7-2.5 سم، وهي من
 لكثر الأتواع شبوعاً في الأردن.

ب-الواح العطع العريضة: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 2.5-7.5 مم، وبعض أنواعها يحوي مجار طولية في قطع طبقة الحشو موازية لاتجاهها وبعمق يصل إلى نصف سمكها أو أكثر.

ج- ألواح الرقائق: عرض هذه الرقائق لا يزيد على 0.7 سم لكل منها، وتستممل في بعضها فضلات ألواح الطبقات لصناعة طبقة الحشو، وهي من الأنواع التي يندر استعمالها في الأردن.

وتتوافر بأنيسة مختلفة كالأتي:

لطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنه أيضناً 183، 205، 220، 250 سم. العرض: غالباً ما يكون 122 سم.

الميمك: 1.6، 1.87، 2، 2.2، 2.5، 8.8، 3، 8.8 سم.

وتستعمل في مجالات عدة مثل صناعة الأثاث ومنجور البناء وأعمال الديكور، وتمتاز بإمكانية تقويسها بالأشكال المطلوبة بوساطة مكابس أو قوالب خاصة.

3- ألواح المضغوط:

تسمى أيضاً ألواح النشارة أو ألواح الخشب الحبيبي، ويعد الدافع الاقتصادي من العوامل المهمة لصناعتها؛ إذ تصنع من مخلفات مصانع الأخشاب والمخلفات الزراعية مثل مخلفات قصب السكر وبعض الأعشاب البرية. وتتكون هذه الألواح من طبقات من النشارة فقطاء أو من النشارة ويغطى سطحا اللوح بالقشرة العلاية أو التجميلية أو الميلامين أو البلامتيك المقوى. وأمكن الحصول على ألواح مفرغة بأشكال عدة غالباً ما تكون أسطوانية لتخفيف وزن الألواح السميكة منها والاستخدامها في صناعة الأبواب وقواطع البناء

وأعمال للعزل. وعند صناعة هذه الألواح تخلط النشارة مع العادة اللاصقة وتكبس تحت ضغوط عالية لإنتاج الواح بالسعوك العطلوبة.

وتتوافر بأقيسة مختلفة على للنحو الآتي:

الله الله الله الله الكون 244 سم، ومنها أيضاً 205، 250 سم أو أكثر. العرض: غالباً ما يكون 122 سم، ومنها أيضاً 130، 153، 172 سم. السمك: 6.0، 0.8، 1، 1.2، 1.4، 1.6، 1.8، 2، 2.2 سم، وتصل حتى مسمد.

وتستصل ألواح الغشب المضغوط في صناعة الأثلث وأعمال منجور البناء والديكور والإتشاءات السريعة مثل: المعارض والقواطع وعزل المسوت والعرارة.

4- ألواح الألياف:

تصنع من مخلفات المصانع لبضاً، وذلك بقص الفضلات من الأخشاب وتحويلها إلى قطع صغيرة، ثم تعرض الآلات خاصة لفصل الباقها باستعمال البخار والضغط المرتفع فتتحول إلى مادة تشبه لب الورق. وتنظف من الشوائب وتخلط مع المادة اللاصقة، وتضلف إليها مواد كيميائية وتضغط لتنتج الراحاً مختلفة الأقيسة والاستعمالات، وتتوافر في لنواع رئيسة ثلاثة تتوقف على كتافة الياف اللوح، وهي كالاتي:

الألواح القامية: تسمى ألواح المازونيت، وتتكون من المواد المذكورة،
 وتكيس تحت ضغط وحرارة مرتفعين لتتتج الواحاً سطوحها مستوية أو
 مشكلة بتصميمات هندسية أو زخرفية أو خطوط طولية وبشكل ألياف

الخشب أو غير ذلك. وظهورها تكون خشنة اسهولة وقوة لصقها أو تثبيتها. وغالباً ما يكون طولها 244 سم، وعرضها 122 سم، وسمكها 0.4، 0.6، 0.8 سر.

ب-الألواح المتوسطة المثافة: تعرف هذه الألواح محلياً باسم ألواح (إم دي إلى كثافة الألياف في اللاح، وأسمى بهذا الاسم نسبة إلى كثافة الألياف في اللاح، وأقيستها مختلفة، وغالباً ما يكون طولها 244 سم، ومنها 292، 366 سم وغير ذلك، وعرضها 122 سم ومنها 183 سم، وسموكها تتراوح من 8.2-3.2 سم حسب الغرض من استعمالها. وتستعمل في صناعة الأثاث ومنجور البناء والعزل، ويكثر استعمالها في أعمال حفر الأخشاب.

ج- الألواح الليفة: يطلق عليها أحياناً ألراح السيلوتكس، وتختلف عن النوعين السابقين أن الألواح (مكونات اللوح) تمرر بين أسطوانات التحديد سماكاتها دون إمرارها في مكابس اضغطها، ثم تمرر في أفران التجفيفها، إضافة إلى مراحل تصنيع أخرى خاصة بها. وتتوافر على شكل ألواح طولها 244 سم وعرضها 122 سم وسمكها 1.4 سم أو غير ذلك، وتستمعل في عزل الصوت والحرارة وفي لوحات الإعلانات السهولة تثبيت الدبابيس فيها، ومنها ما تصنع على شكل بلاطات تستمعل في تخطية السقوف.

الوصلات الخشبية

مفهوم الوصلة أو التعشيقة:

هي عملية وصل وربط للقطع الخشبية بعضها ببعض لتكون فيما بعد جسماً واحداً وتستخدم في المشغولات الخشبية كلفة، سواء في الأثلث أو المنجور أو أعمال الديكور.

شروط استعمال الوصلة في المشغولات:.

- أن تكون قوية لتقاوم المؤثرات التي قد تتعرض لها، حب مكانها في المشغولات خاصة في الأجزاء الرئيسية الحاملة للأجزاء الأخرى كالكراسي والطاولات والقواعد الحاملة القطم الأثاث المختلفة.
 - أن تكون نقيقة في تتفيذها وجميلة المنظر.
 - أن لا تؤثر هذه الوصلة في قوة الأعضاء المراد ربطها.
- أن تتناسب مساحات أسطح الأخشاب المكونة الوصلات والتعاشيق مع مقدار الضغط الواقع عليها.

استخدام الوصلة:

تقسم الوصلات من حيث استخدامها في الأخشاب إلى ثلاثة أقسام:

- ا- توصيل وربط الأجزاء الهيكلية في الإطارات والحشوات وتركيب
 أجزاء الكراسي وأرجل الطاولات وغيرها مع القطع الطولية
 والعوارض ويقية الأجزاء الأخرى.
 - 2- توصيل وربط الأخشاب لزيادة أطوالها أو عروضها.
- 3- توصيل وربط الزوايا والأركان في المشغولات المختلفة كالخزائن
 والعلب المختلفة.

ومملات وتعاشيق النقر واللسان:

تستمعل هذه الوصلات بكثرة في الأثلث والديكور وأعمال المنجور، وتعد من أكثر الوصلات استخداماً في النجارة. وتنفذ هذه الوصلات بأداء المهارات التالية:

تخطيط الوصلة، تشكيل الألمن وتحديدها وعمل النقر اللازم، وتطابق أجزء الوصلة وتعامدها ونغرية الوصلة وربطها.


خطوات عمل النقر واللسان وتجهيز الوصلة:

 1- تجهيز القطع إلى الأقيسة المطلوبة وفحص تعامد الوجه مع الرأس والحرف بالزاوية القائمة، كما هو مبين في الشكل (1).



شكل (1) تجهوز القطعة حسب الأقرسة

 2- تخطيط أجزاء الوصلة وتحديد علامات التشغيل بالشنكار وقلم الرصاص، كما هو مبين في الشكل (2).



شكل (2) تخطيط لُجزاء الوصلة

3- تثبيت القطعة بالمازمة استعداداً لعمل النقر، ثم فتح ثقوب بالملف اليدوي بواسطة ريشة قطرها أقل من عرض النقر، وعمق الثقوب بعمق النقر المطلوب، كما هو مبين في الشكل (3).



شكل (3) كثاب بالعلف الينوي

4- تكملة النقر بالمنقار المناسب وذلك بالطرق الخفيف بواسطة الدقاق الخشبي، كما هو مبين في الشكل (4).






شكل (4) تكملة النقر

- 5- عندما يكون النقر في قطع كبيرة يتعذر ربطها في مازمة الطاولة. توضع القطعة المراد نقرها فوق حامل خشبي، ويتم النقر بالمنقار والنقاق الخشبي إلى أن يتم التفريم المطلوب.
- 6- يمكن أن ينفذ النقر المطلوب بواسطة النقر الآلي. كما هو مبين في الشكل (5).



-249-

7- بعد تحديد اللسان وأقيسته المطلوبة ووضع علامات التشغيل تربط القطعة الخشبية بالمازمة ويبدأ بالخدش كخطوة أولى لتشكيل اللسان. كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) الخطوة الأولى لتشكيل اللسان

 8- تتم الخطوة الثانية لتشكيل اللسان بقطع الأجزاء الخارجية لإظهار اللسان، كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) إظهار اللسان

 9- ينظف اللسان من الجهتين بالأزميل الحاد، ويركب النقر واللسان ببعضهما الفحص التطابق الجيد وضبط التركيب كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) تطابق النقر واللسان

 10 يتم عمل الألمن ألباً بواسطة منشار الصينية الثابت حيث يضبط سلاح المنشار بالبعد المطلوب وكذلك الدليل التحديد القطع المطلوب، كما هر مبين في الشكل (9).



شكل (9) عمل الألمن آلياً

11 قطع الأطراف الجانبية لتشكيل وإظهار اللمان آلياً بمنشار الصونية، كما هو مبين في الشكل (10). ويمكن استخدام آلة الفريزة والتأسين لهذا الفرض.



شكل (10) تشكيل اللسان آلياً

لما الشكل (11) فيبين تجميع أجزاء هيكل معين بواسطة النقر واللسان.



تجميع لجزاء هيكل بواسطة النقر واللسان

أشكال النقر واللميان

نتفذ وصلة النقر واللسان على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها وإظهارها أو أجزاء منها في الخشب، وتستعمل جميعها في توصيل أجزاء الكراسي والطاولات والإطارات وتجميع الحشوات وكذلك النوافذ.

- النقر واللسان العادي: ويضم إلى قسمين:
- 1- اللسان المخفى كما هو مبين في الشكل (12).
 - 2- اللسان النافذ كما هو مبين في الشكل (13).

لما شكل اللسان فيكون إما مستقيماً أو ركبة عدلة (مستقيمة) الشكل (14) أو مع ركبة ماثلة كما هو مبين بالشكل (15). ويكون ميلان الركبة على زاوية *45 لنلا تظهر في رأس القطعة الأخرى، كالركبة المستقيمة (العدلة).



شكل (13) نظر واسان علاي بلسان نظة



شكل (12) نظر ولمنان عادي بلننان مخفي



شكل (14) نقر واسان علاي والسان بركية حلة (مستقيمة)

النقر واللسان الظاهر:

وهذه الوصطة تتألف من لنثى (تغريغ ونقر) ونكر (اللسان).

وبهذه الوصلة يقسم سمك للقطعة الغشبية إلى ثلاثة أنسام متساوية سواء في الذكر لو الأتثى ويتم الخنش والتغريغ بنفس الخطوات السابقة. كما هو مبين في الشكل (16). حيث يكون اللسان ظاهراً من الجهتين.



شكل (16) التقر واللسان الظاهر

وهنك نوع آخر من هذه الوصلة حيث تكون بلسان مزدوج، وتستسل للأخشاب السميكة، ويقسم سمك القطعة إلى خمسة أقسام متساوية سواء في الذكر أو الألثى، كما هو مبين في الشكل (17). وتكون الألسن أيضاً ظاهرة من الجهتين.



شكل (17) اللسان المزنوج

النقر واللسان نصف الظاهر:

وتكون إحدى القطع عبارة عن تشكيل أنثى (نقر) والأخرى تشكل نكر (لسان)، ولا تختلف بتنفيذها عن الوصلات السابقة، عدا عن اللسان فيكون ظاهراً من جهة واحدة فقط كما هو مبين في الشكل (18).



شكل (18) النقر واللسان نصف الظاهر

نقر ولسان نصف ظاهر على زاوية '45 (على نيل الزاوية):

تخطيط القطع الخشبية في هذه الوصلة على زاوية `45، ثم يتم تشكيل اللسان بطريقة الخدش من الجهتين على زاوية 45 إلى أن يظهر اللسان. وبعد تخطيط القطعة الأخرى على زاوية '45 يتم قطم الجزء العلوى ثم التغريغ في المنتصف بعمق مساو لسمك اللسان أيضاً، ويكون اللسان ظاهراً من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (19).



شکل (19) نقر ولسان نصف ظاهر على زاوية أ45 من فجهتين

نقر ولسان ظاهر على زاوية 45، 90:

يكون التخطيط في هذه الوصلة على زارية '90 من جهة و '45 من الجهة الأخرى في كلا القطعتين، ثم يتم الخدش وإظهار اللسان والنقر والتغريغ بنفس الخطوات. كما هو مبين بالشكل (20).



شكل (28) نقر وأسان ظاهر على زاوية '45، '90

وصلات وتعاشيق الخدش (نصف على نصف):

يستخدم هذا النوع من الوصلات بكثرة في أشغال النجارة وأشغال المنجور والديكور، حيث يصلح استعمالها في ربط الشيكالات مع أرجل الكراسي والطاولات وكذلك في حشوات أشغال المنجور وخاصة الأبواب وعمليات الديكور المختلفة كتجليد الحوائط والأسقف عند عمل الشبكات الاستنادية.

تتلخص هذه الطريقة في تفريغ مساحة تساوي نصف سمك قطعة الخشب وبعرض مساو لعرض القطعة الأخرى، وتتكرر نفسي العملية بوضع عكسى بالقطعة الثانية.

ويتم عملها بالخدش بسراق الظهر ثم تقريغ الجزء المخدوش بالأزميل المناسب، أو يو اسطة آلات النجارة مثل منشار الصينية.

خطوات عمل هذه الوصلات:

1- تجهيز القطع إلى الأقيسة المطلوبة وفحص تعامد الأوجه مع الجوانب والرووس بالزاوية القائمة واستقامة واستواء كل منها، كما هو مبين في الشكل (21).



شكل (21) تجهيز ققطع

2- تخطيط الوصلة ووضع علامات التشغيل بالشنكار وقلم الرصاص
 والزاوية القائمة كما هو مبين في الشكل (22).



شكل (22) تخطيط القطع

3- استخدام منشار سراق الظهر في الخدش لتحديد عمق الجزء المستهاك، حيث يجب أن يكون العمق مساوياً لنصف سمك القطعة، لأن الأوجه يجب أن تكون في مستوى واحد عند التجميع النهائي. كما هو مبين في الشكل (23).



شكل (23) استخدام منشار سراق الظهر

4- بعد الخدش من الجهتين بمقدار العمق المطلوب تحدد استقامة الجزء المنوي تفريغه وذلك بحزه بازميل حاد ليكون التفريغ بالنهاية على استقامة واحدة كما هو مبين في الشكل (24).



شكل (24) استخدام الأزميل في التغريغ

5- يفضل عمل عدة قطعيات بالمنشار داخل خطوط علامات التشغيل إلى ما قبل نهاية العمق تقريباً وذلك لتسهيل عمل الأزميل وتسهيل عملية التقريغ أيضاً. كما هو مبين في الشكل (25).



شكل (25) عمل عدة قطعيات بالمنشار

6- البدء بالتقريغ من جهة واحدة، وعند الوصول إلى العمق المطلوب تفرغ الجهة الأخرى وهكذا تسهيلاً للتقريغ كما هو مبين في الشكل (26).



شكل (26) عملية التفريغ

7- بعد الانتهاء من التغريغ من الجهتين ينظف مكان التغريغ التسويته بشكل نهائي من الجوانب والوجه كما هو مبين في الشكل (27). ويكون التنظيف بأزميل حاد ويمكن اللجوء إلى استعمال المبرد التسوية.




شكل (27) عملية التنظيف

8- تركيب القطعتان فوق بعضهما لتجربة التجميع ثم تجمعان بشكل نهائي بالغراء والمرابط، وينظف مكان الغراء بعد جفافه وتسوى الأسطح بعارة التشريب.

أشكال ووصلات الخدش:

ينفذ هذا النوع من الوصلات على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها والحاجة لاستخدامها في الربط والتوصيل.

ا- وصلة نصف على نصف متقاطعة (متعامدة) ويكثر استمال هذه الوصلة في الأجزاء للمتقاطعة في الأثاث وفي حشوات الأبواب والعوارض الوسطى وفي عمليات الشبكات الاستلابية الملازمة لتجليد الأسقف والحوائط، ويبين الشكل (28) هذه الوصلة.



شكل (28) ومثلة تصف على نصف متعليدة

ويمكن تتفيذ هذه الوصلة في بعض الاستعمالات بتركيبها من ناحية العرض كما في عمل الأسقف وتجليدها، وكذلك في الأثاث، حيث يكون الخدش والتعريخ في سمك القطع الخشبية وليس من جهة عرضها. مكما يبين ذلك بالشكل (29).





شكل (29) وصلة نصف على نصف الخدش والتفريغ بها من جهة المسك

2- وصلة نصف على نصف شكل حرف T. بيين الشكل (30) هذه الوصلة التي تجمع بحيث تكون القطعتين متعامدتين أيضاً، وتستعمل بكثرة في تجميع الرؤوس الطولية والقوائم في الإطارات وقطع الأثاث الأخرى.



شكل (30) وصلة نصف على نصف شكل حرف T

3- وصلة نصف على نصف '90 على شكل ل. وهي من أسهل وصلات الخدش، وهي أقل قوة من وصلات النقر واللسان، وتستعمل في زوايا الإطارات والبرازيو. كما هو مبين في الشكل (31).





$_{\rm L}$ مملة نصف على نصف $^{\circ}$ 90 على شكل $_{\rm L}$

4- وصلة نصف على نصف على زاوية '45. وتشبه الوصلات السابقة إلا أن الجزء المخدوش يكون على زاوية '45 في كلا القطعتين بحيث تكونان معا بعد الجمع زاوية قائمة على شكل L. كما هو مبين في الشكل (32).



شكل (32) وصلة نصف على نصف على زاوية '45

5- وصلة شكل T نصف على نصف غنفارية (نيل الحمامة). وتستعمل في المشخولات للمعرضة لإجهاد الشد وتتحمل الضغوط الواقعة عليها. وتخطط هذه الوصلة بأسلوب ماثل من الجهتين في القطعتين، أو من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (33).



شكل (33) وصلة T نصف على نصف غفارية (نيل الحماسة)


6- وصلة نصف على نصف مستقيمة وتستعل هذه الوصلة في قطعتين بشكل مستقيم للحصول على الطول المطلوب. كما هو مبين في الشكل (34).



شكل (34) وصلة نصف على نصف مستقرمة

وصلات الخوابير (الصر)

ويستخدم هذا النوع من الوصلات المبينة في الشكل (35) بكثرة في توصيل أجزاء قطع الأثاث كالكراسي والطاولات الصغيرة، وكذلك في الحشوات والإطارات وغيرها. وينفذ هذا النوع من التوصيل بعمل ثقوب متوازية ومتقابلة تماماً في قطعتي التوصيل، ثم تجهيز خوابير مناسبة من خشب صلب بنفس القطر وبطول يعادل عمق المثنيين المتقابلين. ثم يتم تطابق الوصلة وفحص تعامدها وتغريتها وربطها.




شكل (35) وصلات الفوابير

ربط وتوصيل للخشب عرضيأ

1 - وصلات اللحامات (جانب مع جانب):

تستعمل هذه الوصلات عند الحاجة للى زيادة العرض في القطع الخشبية، فتجمع قطعتان أو أكثر مع بعضهما بحيث نكون ممسوحة جيداً وعلى استقامة واحدة مع مراعاة أن تكون الألياف على استقامة واحدة خوفاً من التقوس والانفتال وأن يكون وضع الأولى معاكماً للثانية من ناحية الرأس لمنع الالتواء. وفيما يلى خطوات تحضير الألواح وتجهيزها لإتمام عملية اللحام:

 تحديد طول وعرض الألواح المطلوبة، وتسوية الأسطح واختبار الاستواء في الجوانب بشكل جيد. كما هو مبين في الشكل (36). اختبار تعامد الأسطح مع الجوانب المعدة التوصيل كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (36) عملية التحضير واختبار التعامد

3. اختبار تعامد الرأس مع الجانب أيضاً كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (37) لختبار تعامد الرأس مع الجنب

 وضع علامات الشتغيل بعد اختيار نوع اللحام المطلوب كما هو مبين في الشكل (38).



شكل (38) وضع علامات التشغيل

5. وضع الألواح التي سوف تلحم مع بعضها بحيث تكون الألياف في اتجاه واحد وألياف الرؤوس متعاكمة تجنباً للالتواء، ثم وضع علامات التشغيل النهائية استعداداً لإجراء خطوات التركيب والتعشيق اللازم للحام المطلوب. كما هو مبين في الشكل (39).



شكل (39) وضع الألواح مع بعضها

 تجميع الألواح للتجربة بعد إتمام التعشيق المطلوب واختبار صحة استقامتها، كما هر مبين في الشكل (40).



شكل (40) لفتهار الاستقلمة

7. تغرية الألواح مع بعضها البعض، وذلك بعد تصنيف الألواح وترقيمها بملامات دالة على وضع الألواح كما هو مبين في الشكل (41). ثم وضع الغراء المناسب وضع الألواح لبعضها باستعمال المرابط المناسبة مع وضع قطع خشبية خارجية بين المربط والجانبين كما هو مبين في الشكل (42).



شكل (42) تغربية الألواح



شكل (41) وضع فعلامة على الألواح

 بعد جفاف الغراء وفك العرابط تنظف الأوجه والجوانب والرؤوس وتنظف بشكل نهائي بفارة التشريب واستعمال المقشطة، كما هو مبين في الشكل (43).



شكل (43) عملية التشريب والتنظيف

2- أنواع المامات المستخدمة في زيادة عرض القطعة الخشبية:

اللحام العادي (بالتغرية المباشرة):

وهي من أبسط أنواع اللحامات، وتكون بتغرية جوانب الألواح مباشرة دون عمل أي تصنيق كما هو مبين في للشكل (44).



شكل (44) اللحلم العادي

لحام السمار ، (مجرى ولسان خارجي):

وهذا النوع من اللحام بتكون من حل (مجرى) في الجوانب المعدة المتوصيل بعمق وعرض مناسبين، ويفضل أن يكون في منتصف السمك لكل من القطمتين لضمان عدم الالتواء. وكذلك شرائح من خشب الزان أو المعاكس كلمان خارجي ويسمك يمادل عرض الحل مضافاً إليه سمك الغراء، وبعرض

يعادل عمق الحل في كل من القطعتين مضافاً إليه سمك الفراء. أما الطول فيعادل طول الحل مع زيادة بسيطة الأمور التنظيف والتسوية النهائية، كما هو مبين في الشكل (45).



لحام النسر (الخوابير):

تحدد أماكن وضع الدسر على الجوانب وعلى بعد مناسب، ثم تفرغ بريشة قطرها مسار لقطر الثقوب المطلوبة بالملف اليدوي أو آلة النقر. وتحضر الدسر بالقطر المطلوب وبطول بعادل عمق الثقب في القطعتين مضافاً إليه سمك الغراء، كما هو مبين في الشكل (46).



لحام الألسن الخارجية والنقر (لسان عيره)

تحضر الألمن بالأبعاد المطلوبة ويفضل أن يكون سمكها بعادل ذلك ممك الجوانب ثم يتم النقر بنض أبعاد الألمن وبعمق مناسب الدخول اللممان من الجهتين مضافاً إليه سمك الغراء مع ملاحظة أن تكون أماكن النقر متساوية من الجهتين، كما هو مبين في الشكل (47).



disting. شكل (47) لحام الألمن الغارجية

لحام بالنقر واللسان العادى:

وهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق استخداماً لسرعة إعدادها خاصة في عمل الأرضيات الخشبية. وهي عبارة عن تشكيل لسان في إحدى القطع بسمك يعلال ثلث سمك القطعة وعرض مناسب. ثم عمل حل (مجرى) في القطعة الأخرى بأبعاد مساوية للسان مع زيادة في عمقه تعادل سمك الغراء، كما هو مبين في الشكل (48).



شكل (48) لحلم بالنفر واللسان العادي

لحام الأفريز:

وهي عبارة عن عمل فرز في كل من القطعتين بشكل متعاكس، ويفضل أن يكون الفرز نصف سمك الخشب وبعمق مناسب في كلا القطعتين، كما هو مبين في الشكل (49).



شكل (49) لحام الأقريز

للحام الغنفارى:

وهذا النوع من اللحامات يشبه لحام النقر واللسان العادي إلا أن شكل اللسان والنقر يختلفان، حيث يكون اللسان والنقر على زلوية ميل بدلاً من الاستقامة.

ونتم عملية التعشيق بشكل عادي بعد تغطيط القطع وتحديد الميل في كلا القطعتين وبشكل متساوي حيث نتم عملية الخدش وتحديد اللسان وتقريخ الجوانب ثم عمل النقر بالمنقار المناسب وتسويته بالأزميل الحاد (أو عمل النقر لولاً ثم اللسان) ويبين الشكل (50) هذا النوع من اللحامات. ويلاحظ أن اللحام بهذه الطريقة لا يسمح بانفصال القطع عن بعضها لذلك تستخدم في المشغولات الهامة خاصة في أوجه الطاولات المستخدم بها لحامات بدون تغطيتها بانفورمايكا أو القشرة.



شكل (50) اللحام الظفاري

اللحام المسنن (الآلي):

وغالباً ما يتم عمل هذا النوع من اللحامات على آلة الغريزة أو منشار الصينية بواسطة سكاكين خاصة لهذه الفاية، ويكون التسنين على عدة أشكال تبعاً لشكل السكين للمستعمل. ويبين الشكل (51) هذا النوع من اللحامات.



ريط وتوصيل الخشب طوليا


1- وصلات الاستطالة الامتدادية:

يستعمل هذا النوع من التوصيل للحصول على أطوال كبيرة من كتل أو مراين وذلك بجمع قطعتين أو لكثر من الخشب (على استقامة واحدة) مع بعضها البعض بواسطة تحشيق معين مع استعمال التغرية لزيادة قوة الوصلة أو استعمال المسامير والبراغي أحياناً للتثبيت والقوة، ويفضل هذا النوع من التوصيل في أشغال المنجور، وخاصة في عمل الأسقف القرميدية وكذلك الأرضيات الخشبية.

2- طرق التوصيل للحصول على أطوال كبيرة:

(1) التوصيل بالشطف:

وهي شطف كل من القطعتين طواياً شطفاً معكوساً في سمكها، بحيث يكون طول هذا الشطف E-1 أمثال السمك، كما هو مبين في الشكل (52).



(2) قتوصيل بمجرى ولمان خارجي:

يتم التوصيل بهذه الطريقة بتقسيم العرض إلى ثلاثة أقسام متساوية، ويتم عمل مجرى بعمق ضعف عرض الخشب في كل منها، ثم تجمعان معاً بإضافة اسان خارجي من الخشب الصلب أو المعاكس بحيث تكون ألياف اللسان بنفس اتجاه ألياف القطع الخشبية، كما يمكن وضع أكثر من اسان حسب عرض القطع الخشبية، مع ملاحظة ترك فراغ للتعدد والغراء الزائد.

ويبين الشكل (53) التوصيل بلسان واحد وبلسان مزدوج.



(3) التوصيل بالفرز (نصف على نصف قائم):

يتم هذا التوصيل بخدش العرض في كلا القطعتين إلى النصف وبشكل متعاكس لكل منها، وبطول يعادل 3-4 أمثال العرض تقريباً. ويمكن عملها بشكل مائل (غنفارية الشكل) كما يبين الشكل (54).



(4) التوصيل بمجرى ولسان (قلتم أو مالل):

ويتم في هذه الطريقة عمل مجرى (حل) في إحدى القطعتين واللسان في الأخرى، بحيث يقسم العرض إلى ثلاثة ألسام متساوية وبطول يساوي من 3-4 أمثال عرض القطع الخشبية تقريباً. ويبين الشكل (55) التوصيل بلسان حاذل.



شكل (55) التوصيل بلسان ملال

(5) التوصيل بالخوابير (السر):

يتم الترصيل بهذه الطريقة بعمل ثقوب متوازية في كل من القطعتين بقطر لا يقل عن 10 مم وتجهيز خوابير من الخشب الصلب بنفس القطر على أن يكون الطول معادلاً لنفس عرض الخشب أو أكثر قليلاً، كما هو مبين في الشكل (56).



(6) التوصيل بطريقة البناء (الطبقات):

ويتم في هذه الطريقة تجميع عدة قطع مع بعضها البعض بحيث تكون نهائتها متبادلة، وتغرى معاً طبقتان أو ثلاث طبقات كبناء الطوب أو الحجر، ويكثر استعمال هذه الطريقة في صنع عوارض الطاولات المستنيرة وعمل أقواس الشبابيك والأيواب الدائرية والأسطح المنحنية الأخرى، كما هو مبين في الشكل (57).



(7) النجميع الآلي:

ويتم عمل هذه الطريقة باستعمال آلات الغريزة ومنشار الصينية بواسطة سكاكين خاصة. ويكون التجميع بأشكال مختلفة، منها التجميع المغرد والمزدوج، كما هو مبين في الشكل (58).



الوهدة الثالثة

عمليات التخريم والحفر والحرق

عمليات التخريم والحفر والحرق إجراء عملية الحفر على الخشب

أدوات الحار على الخشب (الضار):

- مواصفاتها واستخداماتها:
- 1- أز اميل مقوسة المقطع بمقاسات مختلفة.
 - 2- أشكالها متعددة.
- 3- أحرفها مشطوفة من الخارج كما هو موضح بالشكل (1).



شكل (1) ضفرة حرفها مشطوف من الخارج

- 4- تستعمل على نطاق واسع وخاصة في إزالة الأجزاء الزائدة قبل استعمال الأزاميل.
- 5- منها ما يكون طرفها مشطوفاً من الداخل وتستعمل القطع العمودي كما هو موضح في الشكل (2).



شكل (2) ضغرة حرفها مشطوف من الداخل

أثواع الضفر حسب شكل السلاح:

أ- الضفرة المستقيمة:.

مسيت بهذا الاسم لأن سلاحها مستقيم. يتوفر هذا النوع بأقيسة مختلفة من حيث العرض ونسبة تقوس قطاعها (قطر الدائرة التي مقطعها جزء منها). كما هو موضع في الشيكل (3).

شكل (3) لغطرة المستقيمة


ب-الضارة الماوسة:

- سلاحها مقوساً.
- تستعمل في الحفر الغائر الذي تكون فيه التجاويف عميقة.
- تستعمل في حفر الأجزاء التي لا يتناسب معها استعمال الأثواع العدلة كما هو موضع في الشكل (4).




ج- الضفرة المنحنية (الملعقة):

- سلاحها مستقيماً ما عدا طرفها فيكون منحنياً.
- تستعمل مثل سابقتها في الحفر الفائر وحفر المنحنيات الضيقة والحادة كما هو موضع بالشكل (5).



د- الضفرة القلوية:

 سلاحها مستقيماً أما طرفها فيكون منحنياً بعكس سابقتها كما هو موضع بالشكل (6).



ه- ضغرة نيل السمكة:

الأزاميل:

• أتواعها:

1- الأزميل العل:

- سلاحه مستقيم ونهايته عدلة أو ماتلة على زاوية معينة.
- طرفه مشطوفاً من الجهتين بخلاف أزاميل النجارة العادية التي يكون
 فيها الشطف من جهة ولحدة كما هو موضح بالشكل (8).




2- الأرميل المنحنى (الملطة):

سلاح هذا الأزميل مستقيم وطرفه منحني ويكون إما مستقيماً أو ماثلاً
 لليمين أو اليسار كما هو موضح في الشكل (9).



3- أزميل نيل السمكة:

- يكون بشفة أو بدون شفة كما هو موضح بالشكل (10).



4- أزميل رجل الكلب:

يكون بشفة أو بدون شفة كما هو م وضح بالشكل (11).



استعمالات الأزاميل:

1- تستعمل في حفر الأسطح المستوية.

2- تستعمل في تحديد الخطوط المستقيمة.

3- تستعمل في عمل الأرضيات المستوية والمائلة.


4- تستعمل في حفر المجاري على الخشب.

مثلثات الحفر

 هي إحدى أدوات الحفر الهامة، مقطعها على شكل حرف (٧). أشكالها وأقيستها متحدة.

• أتواعها:


1- مثلث مستقیم: مقطعه علی شکل حرف (V) کما هو موضع بالشکل
 (12).



 2- مثلث مقوس: ساقه على شكل قوس ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (13).



6- مثلث ملعقة: ساقه منحني على شكل ملعقة ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (14). وتختلف زاوية قطاع المثلثات. منها على زاوية 45، 60، 00 تقريباً.



• استعمالات المثلثات:

- تستعمل في العمليات التحضيرية لتجهيز الأسطح.
 - تستعمل في عمل العروق وغيرها.

أدوات الحفر المساعدة

1- المرابط بأنواعها. كما هو مبين في الشكل (15).



شكل (15) أشكال المرابط المستصلة

2- سكاكين كما هو مبين في الشكل (16).

3- مبارد مختلفة كما هو مبين في الشكل (17).



شکل (16) أتواع السكاكين

شكل (17) أشكال الميارد المستصلة

4- الدقماق الخشبي كما هو موضح في الشكل (18).



شكل (18) قطعلق قاشيي

5- مازمة الحفر كما هو موضح بالشكل (19).



6- المشابك المختلفة خشبي ومعدني.

7- براغي تثبيت مختلفة.

8- أسلحة مختلفة لملزمة الحفر .

تحديد بداية الحار

- تحديد الخطوط الخارجية للزخارف:
- أ- باستعمال الأزميل للخطوط المستقيمة.

ب-باستعمال الضغر الخطوط المقوسة.

- اختيار الضفر الواسعة ذات التقعير البسيط والتي تقرب من شكل الأزميل لتحديد الخطوط المقوسة.
- 2- يوضع حد السلاح القاطع على الخط الخارجي المحدد للزخرفة
 بحيث يكون السلاح في وضع عبودي على الرسم.
- 3- يمسك السلاح باليد اليسرى ثم يدق عليه من أعلى بالنقماق دقاً خففاً.
 - 4- يحرك حد السلاح ويمرر على بالني الخطوط المرسومة.
- 5- تكرر هذه العملية حتى الانتهاء من تحديد جميع الخطوط الخارجية الرسم. وتسمى هذه العملية (عملية دق الخطوط).
 - 6- تزال الأرضيات بالعمق المناسب مع ترك باللي الأجزاء بارزة.
 - 7- يعمل دايل لقياس مقدار العمق المطلوب.

إجراء عملية الحفر اليدوي:

- 1- ينتخب الخشب الصالح للحفر بالأقيسة المناسبة.
- 2-ينقل الرسم المطلوب تتفيذه على قطعة الخشب، مع الاستعانة بورق
 الكربون.
 - 3- تثبت قطعة الخشب على بنك العمل بو اسطة ملز مة الحغر .
 - 4- اختيار عدد الحفر ذات الأسلحة المناسبة لعملية الحفر.
 - 5- معرفة نوع الحفر من حيث الطلاء باللكر أو التذهيب.
 - 6- يجب أن تكون الزخارف ملائمة للطراز والتصميم.
- 7- إذا كان التصميم مبتكراً وغير مرتبط بطراز معين بجب أن يراعى فيه بقدر الإمكان وق الحفار.
 - 8- تراعى المتانة في العمل الزخرفي والاقتصاد.
 - 9- يراعى عدم وضع الزخارف بكثرة مما يجعلها مملة.
 - 10 مرحلة النتفيذ تبدأ بعملية التفصيل وتجزئة الأخشاب حسب الحاجة.
- المغررمات والطبعات الخاصة حتى لا يتعرض الحفار لكثير من المتاعب في العمل خصوصاً في عمل قطع الأثاث التاريخية.

استخدام أدوات الحفر الكهريائية

ظهرت بعض الآلات الخاصة بالحفر وهي عبارة عن آلات تكبير أو تصغير مبتكرة. وهي مصعمة على طريقة ونظرية آلات نقل الرسومات.

ومن خصائصها في عماية الحفر ما يلي:

1- أنها آلات خاصة بعمل نماذج طبق الأصل. والأصل هو النموذج الأول الذي يعمل عليه قالب مصبوب من الحديد يركب على جزء خاص من هذه الآلة التي تشبه المخرطة.

- 2- يركب في جزء آخر من الآلة أقلام خاصة بالعفر.
 - 3- يمكن أن تقوم بحفر شكلاً مماثلاً القالب.
- 4- بمكن بواسطة تتظيم خاص لهه الآلة أن تقوم في نفس الوقت بتصغير
 أو تكبير النموذج على النسخة الأصلية.
- 5- وصلت مهنة الحفر الدقيق إلى درجة عظيمة من الإتقان والدقة خصوصاً في عمل الميداليات والشهادات الرمزية.
- 6- تكاليف الحفر بواسطة الآلة أقل بكثير في حالة الإنتاج بالجملة إلا أنه لا
 يمكن أن تصل إلى جودة الحفر بالبد مباشرة.
 - 7- أن الآلة تكرر ما تتقله من طراز واحد وقالب معين لا يتغير.
- 8- هناك آلات الحفر الدقيق التي يعمل بها مشغولات العاج والبلاسئيك
 وغيرها من المصنوعات الدقيقة.

الوحدة الرابعة

أعمال الدهان

أعمال الدهان

رش ودهان المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهانات الشفاقة

ترش المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهانات الشفافة وذلك لتجميل منظرها وتلميعها وكذلك لحفظها من التقلبات الجوية المختلفة.

1- تحضير الأسطح الخشبية للدهان:

خطوات التحضير: تعتمد جودة الدهان على جودة تحضير الأسطح وذلك باتباع الخطوات التالى:

(أ) التسوية بالفارة: نتم بواسطة الفارة البدوية كما هو مبين في الشكل (١).



شكل (1) التسوية بالفارة

 (ب) كشط الأسطح بالمكشطة: وهر إزالة البقع الذاتجة من الغراء بواسطة المكشطة كما هو مبين في الشكل (2).



شكل (2) كشط السطح بالمكشطة

(ج) تتعيم الأصطح وصنفرتها: تتم عملية التعيم بواسطة ورق الصنفرة وتعتمد نعومة السطح على درجة نعومة الورق. وبيين الشكل (3) طريقة قطع ورق الصنفرة.



شكل (3) قطع ورق الصنفرة

وبالإمكان وضع ورقة صنفرة على قطعة من الخشب كما هو مبين في الشكل (4)، وذلك لصنفرة وجه الخشب.



شكل (4) عملية الصنفرة على وجه الخشب

كما يبين الشكل (5) كيفية صنفرة المنطوات في المقاطع الخشبية.



شكل (5) صنارة المنحيات

(c) تهيئة وسن المكشطة الينوية:

 إزالة الرايش القديم بواسطة مبرد معادن كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) إزقة قرنيش

2. شحذ حافة المكشطة على حجر الزيت كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) شط المكشطة

 شحذ الوجه الخلفي المسطح المكشطة على حرج الزيت كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) شحد الوجه الخلفي للمكشطة

 يثبت السلاح على ملزمة وتلف الحافة بواسطة مسن خاص كما هو مبين في الشكل (9).



الثنال (9) تجهيز الحافة

2- معجنة الأسطح (ملء الفجوات بالمعجونة المناسبة):

لجودة علمية الدهان يجب أن تعبأ الفجوات والمسامات على أسطح الأخشاب بالمعجونة المناسبة. وهناك أنواع من المعجونة المستعملة للدهانات الشفافة منها:

 أ- معجونة للغراء مع مسحوق نشارة ألياف رأس للخشب للصلب: وتحضر بكشط ألياف رأس الخشب مع وضع قليل من الغراء الخفيف، وكذلك وضع الصبغة المطلوبة عليها قبل الاستعمال.

ب- معبونة الشمع: يصنع من شمع النحل والزيت الحار، وحين الاستعمال يوضع قطعة منه في الثقب المراد معجنته ثم يسخن رأس المشحاف وتضغط المعجونة به كما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) ضغط المعجونة بالمشحاف

ج-معجونة الكماليكا أو (الشاك): وتكون على شكل قطع صلبة تذاب بو اسطة كاوي لحام عند الاستعمال كما هو مبين في الشكل (11).



شكل (11) إذابة معجونة الكماليكا

 د- معجونة اللاكر: وتحضر بمزج المواد التالية (إسبيداج والصباغ واللاكر وقليل من الماء).

3- الأصبغة

تستعمل الأصبغة لمتلوين سطوح الأخشاب الرخيصة لتظهرها في منظر جميل. وهذلك أنواع من الأصباغ منها:

أ- الصبغة الماتية:

وهي عبارة عن مسحوق أو بلورات ذات لون جوزي غلمق يستخرج من الفحم الحجري بمساعدة بعض الحوامض. ويمكن أن يحل في الماء السلخن بنسبة مائة غرام من هذه البلورات لكل لمتر من الماء.

ب-الصبغة الكحولية:

تتكون من أصبغة محلولة بالكحول وينطفئ هذا الصباغ حين تعرضه للشمس، كما لا يتسرب في الألباف كالصباغ الماتي، ويمكن إضافة كمية قليلة من الكماليكا.

ج- الصباغ الماتع لتمدد الألياف:

ويحل هذا الصباغ بواسطة الأسيتون مما يجعل له خاصية منع تمدد الألياف. وهذا الصباغ باهت اللون وشفاف، ونظراً لسرعة جفافه فهو لا يتسرب في الخشب، ويمكن استعماله بطريقة الرش أو التفطيس.

لامتات لشفافة

تستخدم الدهانات الشفافة الأخشاب الغالبة الثمن ذات الألباف الجميلة للمحافظة على ظهور أليافها واضحة وجميلة وإعطاء سطوحها نعومة ولمعاناً. هناك أتواع من الدهانات الشفافة منها:

1- الكماليكا (الشاك):

الكماليكا مادة تفرزها حشرة تسمى (كوكاس لاكا) ويحصل عليها بكشط هذه الإقرازات عن فروع الأشجار ثم غملها بالعاء. وبعدها تجفف لتنتج على شكل قشور. لتحضير الكماليكا، نذاب بالكحول الأثبلي وذلك بنمبة أثنين باوند لكل جالون أي (906 غرام/ جالون).

تطلى الكماليكا بواسطة فرد الرش وكذلك بالقطن والشاش (الأسطبين). وعند استعمال الكماليكا بحب الانتباء الى ما بلى:

- حفظك الكماليكا المحلولة في أوعية زجاجية بعيدة عن الحرارة.
 - التأكد من أن السطح جاف قبل استعمال الكماليكا.
 - رش الكماليكا بسرعة لأنها سريعة الجفاف.
- تفادي استعمال الرواسب التي قد تتكون في قعر أرعية حفظ الكماليكا.

2- دهان اللاعر:

وهو ذلك النوع من الدهان الذي يجف بسرعة عن طريق التبخر تاركاً طبقة رقيقة شغافة على السطح المدهون، ويحل بواسطة التتر. وفيما يلي بعض مميزات وخواص دهان اللاكر:

- سريع الجفاف.
- قشرة الدهان الناتجة نقاوم الزيوت والماء.
 - لا يطلى بالفرشاة بل بواسطة فرد الرش.
 - يعطى أسطحاً لامعة وناعمة بعد جفافه.
 - سهولة رشه في السطح.
 - قدرته على اللمعان.
 - مقومته للماء والكحول.

وهناك نوعان من دهان اللكر هما:

- لاكرشفاف.
- لاكر معتم (ديوكو).

3- ئارنېش:

وهو عبارة عن سائل غليظ القولم يكسب السطح المدهون به طبقة رقيقة شفافة بعد جفافه. وهناك أنواع من الغرنيش منها:

- الفرنيش الزيتي: يتركب من صمغ مذاب في الزيت الحار المضاف إليه المخفف الخاص به ويدهن بواسطة الفرشاة.
- الفرنيش الماتي: وهو عبارة عن صمغ مذاب في الماء يجف بعد الدهان، ويتبخر الماء تاركاً سطحاً صلباً.

فرد قرش (مستس الرش)

وستعمل فرد الرش كجزء من وحدة الرش، لرش ودهان المشغولات الخشبية بالدهانات الشفافة والأصباغ بعد لإلهتها بالمحاليل لتكون سهلة الدهان والتماسك على المشغولات.

• أنواع قرد الرش:

هناك نوعان لفرد الرش هما:

1- فرد الرش بطريقة الضغط: يتم فيه مزج الهواء مع الدهان داخل فوهة الفالة (مكان خروج الدهان) كما هو مبين في الشكل (12). و نبين الأرقام على الشكل ما إلى:


- 1. الهواء.
- 2. الدمان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (12) فرد الرش بطريقة الضفط

2- فرد الرش بطريقة الشفط: يتم اختلاط الهواء المضغوط مع الدهان في هذا النوع عند مخرج الفالة ويقال لها منطقة الاختلاط كما هو مبين في الشكل (13). وتبين الأرقام على الشكل ما يلي:

- ا. ظهواء.
- 2. الدمان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (13) قرد قرش بطريقة قشقط

طریقة استعمال فرد قرش:

تعتمد جودة عملية الدهان بغرد الرش على مهارة الصانع وخبرته في للدهان ولخنيار أولويات الأسطح العراد رشها، ويجب إنباع الخطوات للتالية:


- 1- التأكد من نظافة الغرد قبل الاستعمال.
- 2- تصفية الدهان قبل الاستعمال بواسطة قطعة قماش.
 - 3- أن يكون الضغط على الزناد متساوياً.

4- أن يكون اتجاه الرش متعامداً مع السطح كما هو مبين في الشكل (14).




شكل (14) قتجاه قرش قمتعامد مع قسطح

 5- يجب تحريك الغرد بشكل متواز مع السطح سواء كان السطح مستوياً أو منحنياً كما هو مبين في الشكل (15) والشكل (16).




شكل (15) تحريك فرد الرش موازياً السطح المستوي



شكل (16) تحريك الفرد موازياً للسطح المنحي

تنظیم خروج الدهان (تعییر الفرد):

يمكن تعيير فرد الرش حسب الأسطح المراد رشها وذلك للتحكم بكموة الدهان والهواء الخارج منه. ويبين الشكل (17) خروج الدهان عند رش السطوح الكبيرة بعد تعييره وضبطه.



شكل (17) تعيير الفرد لرش السطوح الكبيرة

كما يبين الشكل (18) كيفية خروج الدهان من فرد الرش عند رش الأسطح للصغيرة.



شكل (18) تعيير قارد لرش السطوح الصغيرة

أما الشكل (19) فيبين كيفية رش الزوايا.



تنظیف فرد الرش بعد الاستصال:

لتتظيف فرد الرش يجب استعمال إحدى مواد التحليل (المذيب) الخاصة بنوع الدهان التي تستعمل في الرشاش وذلك بوضعها بدلاً من الدهان والضغط على الزناد فيخرج المذيب من الصمام فينظفه من الدهان.

ويفضل فك فالة الفرد ليتم غسلها بالمذيب وتجفيفها تماماً.

مصلار الهواء المضغوط المستعمل في الرشاشات

مصادر الهواء المضغوط:

هناك عدة مصادر للهواء المضغوط منها:

1-ضاغطة الهواء الكهربائية: وهي عبارة عن مكيسين يعملان على ضغط الهواء داخل خزان أسطواني يديرها محرك كهربائي مزود بمفتاح أوتومائيكي قابل التعيير حسب الضغط المطلوب. واشدة الضغط ولوجود كمية من الرطوبة في الهواء يتكثف البخار في الأسطوانة وتتجمع الرطوبة المكثفة في أسفل الأسطوانة، وينبغي تغريفها بين الحين والأخر من فتحة ترجد في أسفلها.

وهناك نوع آخر عبارة عن رشاش مزود بمحرك كهربائي ومروحة صغيرة تولد الضغط حيث يرش الدهان مباشرة عند التوصيل بالتيار الكهربائي. 2- وهناك علب دهان جاهزة كما هو مبين في الشكل (20) مملوءة بالخاز الذي يوضع فيها على شكل سائل بعد تبريده ومزجه بمادة الدهان.

والأرقام المبينة على الشكل تمثل:

- الزر (الضاغط).
 - 2. الصمام.

- 3. الرذاذ.
- 4. كرة التحريك.
- الدهان السائل الممزوج بالغاز.
 - 6. للغاز.



شكل (20) علبة دهان مضغوطة

جهاز تصفیة الهواء من الرطوبة:

يطق هذا الجهاز على الحائط ويوصل بمزود الهواء الناتج من الضاغطة ليتم تتقيته من الرطوبة قبل أن ينتقل بواسطة الخرطوم إلى الرشاش. ويجب تفريغ الماء من الجهاز بين الحين والأخر.

• منظم الضغط:

لما كان من الواجب أن يكون الضغط الوارد إلى الرشاش منتظماً وبمقدار ثابت دائماً وجب أن يمر الهواء المضغوط داخل جهاز البخرج منه بكمية متساوية في جميع الحالات. كما أن لكل نوع من الدهان ضغط خلص يحدد بواسطة المنظم الخاص لهذا الغرض.

الاحتياطات الوقائية الواجب إتباعها عند الرش:

عند رش الدهان يتطاير جزء منه في الهواء على شكل رذاذ ضار للتنفس وقابل للاشتعال (لاحتواء الدهان على مواد مشتعلة) اذلك يجب انخاذ الاحتباطات التالية:

إ~ يجب تجهيز غرفة الدهان بشفاطة الهواء تعمل على شفطه وإخراجه
 خارج المشغل، يديرها محرك كهرباني.

2- يجب ارتداء قناع (كمام) لتتقية الهواء من الأبخرة المتطايرة. ولهذه
 الكمامات أشكال مختلفة ومتفاوتة في الثمن.

الهراجع

- ا- علوم صناعية معدات وعمليات، ميكانيك، فوزية كاظم حسين، حكمت سعيد صلاق، بهتام نعيم رمو، مؤسسة التعليم المهني، الجمهورية العراقية.
 - 2- اللحام، م. شادي أبو صريس، مكتبة المجتمع للعربي للنشر عمان.
- 3- المشاغل الهندسية، عبد الفتاح حسن محمد، مكتبة المجتمع العربي النشر – عمان.
- 4- سلسلة الوحدات التدريبية الصناعية المتكاملة، استعمال أجهزة القياس،
 م. محمد العنائي.
- سلسلة الوحدات التعريبية الصناعية المتكاملة، در اسة المبادئ الكهربائية
 للتيار المتناوب، م. علام الصوص.
 - 6- سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة في النجارة.







a molecular



الأربر-عدان-وسط لتبلد- بن السلط - مبيع المجيس التجاري- تلماكس، 862 6 643 7739 خلوي 962 77 565 ومن 4962 الرمز الريدي 11121 جبل اقسين الشرقي E-mail:Moj_pub@hotmail.com





دار أجنادين للنت الملكة السربية السا تنفون: 0096612176844 كالود: Plechsupprt.est.com



كَالْمُرْضَيِّفًا وَلِلْظِلِيَا لِمَنْ الْمُسْتَوَلِيَّةُ وَلِيْفًا الْمُسْتَوَلِيَّةً وَلِيْفًا الْمُسْتَوَلِيَّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتِعِينَ المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفُ المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِي المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِي المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا لِمُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِي المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا لِمُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِي المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا لِمُسْتَعِلًا لِمُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا لِمُسْتَعِلِي المُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقِيلًا لِمُسْتَعِلِيِّةً وَلِيْفِقًا لِمُسْتِعِلًا لِمُسْتَعِلِيقِيلِيقًا لِمُسْتَعِلِي المُسْتَعِلِيقِيلًا لِمُنْ المُنْفِقِيلِيقًا لِمُسْتَعِلِيقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْ المُنْفِقِيلِيقِيلِيقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِيلًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْ لِمُنْفِقًا لِمُنِيلِمِيلِيقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقِيلًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنِيلًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِن لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقِلِمِلِيلِيقًا لِمِنْفِقِلِمِلِيلًا لِمِنْفِقِلًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقِلِمِنْ لِمِنْفِقِلِمِلْفِلِمِلِيلًا لِمِنْفِقِلِمِلِلِمِلِيلِمِلِيلِيلِمِلِيلِمِلْمِلِمِلِمِلْفِلِمِلِمِلِمِلِمِلْمِل

عمَّان - شسارع السسلط - مجمع المحسيص التجاري نلماكس: 4612190 من ب 922762 ممَّان 11121 الأرمن www.darsafa.com E-mail:safa@darsafa.com